

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 M様

工事箇所 防水・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 黄金

工 期 着 手 平成 28 年 4 月 18 日

竣 工 平成 28 年 5 月 10 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



## 外壁 下地処理施工前



外壁 下地処理施工中




## 外壁 下地処理施工中



## 外壁 中塗り施工中



外壁 下地処理施工前



### 外壁 下地処理施工後




### 外壁 下地処理施工前



## 外壁 下地処理施工中



## 外壁 下地処理施工後



## 外壁 下地処理施工前




## 外壁 下地処理施工中



外壁 下地処理施工中



外壁 中塗り施工中





外壁 下塗り施工中



## 外壁 中塗



### 外壁 上塗



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工中



## 外壁 上塗り施工後



## 外壁 上塗り施工後



## 外壁 上塗り施工後

内部クラック補修 施工中



内部 下塗り



内部 塗装



内部 塗装





## 笠木 シーリング補修



笠木 シーリング補修



防水部 下塗り施工中

防水部 中塗り施工中




防水部 上塗り施工中



防水部 施工後





## フェンス取付施工中



## フェンス取付施工中



樋 取り換え 施工中



樋 取り換え 施工中



## 樋 撤去後



屋上 下塗使用材料

エピテックプライマー

防水部 使用材料

EC100F

色：バーチグレー



外壁 下塗使用材料

ホワイトフィラーア



外壁 上塗使用材料

シリコンフレックスII

色：アイアンバーグ



使用材料

エポパワーシーラー



使用材料

マルチエースII-JY

色：17-90 D