

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工事住所 北九州市 八幡西区 藤原

工期 着手 令和 2 年 10 月 22 日

竣工 令和 2 年 12 月 20 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立




足場組立

完了



高圧洗浄用養生



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

鼻隠し・雨樋



高圧洗浄

軒天




高圧洗浄

外壁 メイン部



高圧洗浄

外壁 クリヤー部



高圧洗浄

外壁 クリヤー部




高圧洗浄

ベランダ



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

門塀



高圧洗浄

門塀



高压洗净

门扉



高压洗净

塀



高压洗净

塀




高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀




高圧洗浄

土間




高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間




高圧洗浄

土間




高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

玄関土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間




高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



養生

工事件名 邸様

工事場所

2階廻り
養生状況

ベストホーム株式会社

2020/10/28



工事件名	邸様
工事場所	
屋根 板金ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
屋根 板金ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
水切板金 ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
水切板金 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
屋根 板金サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布




工事件名	邸様
工事場所	
屋根 板金サビ止め塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/10/27	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



大屋根

下塗り




工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2階屋根
 下塗り 状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

大屋根

下塗り

施工中



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 下屋根
 下塗り状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

下屋根

下塗り

施工中



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 下屋根
 下塗り状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

下屋根

下塗り


施工中



大屋根

下塗り


完了



大屋根

下塗り

完了



大屋根

下塗り

完了



大屋根

下塗り

完了



下屋根

下塗り


完了



下屋根

下塗り

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 下屋根
 下塗り完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

下屋根

下塗り

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F屋根
 タスペーサー取り付け
 状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

大屋根

タスペーサー設置



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F屋根
 タスペーサー取り付け
 状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

大屋根

タスペーサー設置

施工中



工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
下屋根
タスペーサー取り付け
状況
ベストホーム株式会社 2020/10/30

下屋根

タスペーサー設置

施工中



工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
下屋根
タスペーサー取り付け
状況
ベストホーム株式会社 2020/10/30

下屋根

タスペーサー設置

施工中




工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
2F屋根
タスペーサー取り付け
完了
ベストホーム株式会社 2020/10/29

大屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根

タスペーサー設置

完了



下屋根

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
下屋根
タスペーサー取り付け
完了
ベストホーム株式会社 2020/10/30

下屋根

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
2F屋根
中塗り状況
ベストホーム株式会社 2020/10/29

下屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根

上塗り 1回目



工事件名 邱様
 工事場所
 2F屋根
 中塗り状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

大屋根

上塗り 1回目

施工中



大屋根

上塗り 1回目

施工中



大屋根

上塗り 1回目

施工中



大屋根

上塗り 1回目


施工中



下屋根

上塗り 1回目

施工中



下屋根

上塗り 1回目


施工中



下屋根

上塗り 1回目


施工中



大屋根

上塗り 1回目

完了



大屋根

上塗り 1回目

完了



大屋根

上塗り 1回目

完了



下屋根

上塗り 1回目


完了



下屋根

上塗り 1回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

施工中



工事件名 邸様

工事場所

下屋根
二回目塗布状況


ベストホーム株式会社

2020/12/02

下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根


上塗り 2回目

施工中




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F屋根
 上塗り完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/30

大屋根


施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 二階屋根
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

大屋根

施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 二階屋根
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根


施工完了



下屋根

施工完了

工事件名	邸様
工事場所	
下屋根 二回目塗布完了	
ベストホーム株式会社	
2020/12/02	



工事件名 ■ 邸様
工事場所
下屋根
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/12/02

下屋根

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
下屋根
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/12/02

下屋根

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
軒天井
一回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/10/28

軒天

上塗り 1回目




工事件名 邸様
 工事場所
 軒天井
 一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

軒天

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 邸様
 工事場所
 軒天井
 一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

軒天

上塗り 1 回目

完了



工事件名 邸様
 工事場所
 軒天井
 一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

軒天

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 軒天井
 一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

軒天

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 軒天井
 一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

軒天

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 軒天井
 二回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



工事件名	邸様
工事場所	
軒天井 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

軒天井

施工完了



工事件名	邸様
工事場所	
軒天井 塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

軒天井

施工完了



工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 冊子周り着工前	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	


シーリング打ち増し（メイン部）

施工前



シーリング打ち増し(メイン部)


清掃



シーリング打ち増し(メイン部)


清掃

施工中



シーリング打ち増し(メイン部)

プライマー塗布



工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 冊子廻りプライマー塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

シーリング打ち増し(メイン部)

プライマー塗布


施工中



工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 冊子廻り充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

シーリング打ち増し(メイン部)

シーリング打ち



工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 冊子廻り充填状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	

シーリング打ち増し(メイン部)

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し(メイン部)

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し(メイン部)

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し(メイン部)

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)

施工完了



シーリング打ち増し(メイン部)


施工完了



シーリング打ち替え(メイン部)

施工前

工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 着工前	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	



シーリング打ち替え(メイン部)

既存シーリング撤去


工事件名	邸様
工事場所	
シーリング 既存シーリング撤去状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/27	



シーリング打ち替え(メイン部)

既存シーリング撤去


施工中



シーリング打ち替え(メイン部)


既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え(メイン部)


プライマー塗布



シーリング打ち替え(メイン部)

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え(メイン部)

シーリング充填



シーリング打ち替え(メイン部)

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え(メイン部)

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え(メイン部)

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え(メイン部)

施工完了



シーリング打ち替え(メイン部)

施工完了



シーリング打ち替え(メイン部)

施工完了



外壁 メイン部

下塗り



工事件名 邸様
 工事場所
 2階外壁
 ミラクシーラーエコ
 クリア塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部

下塗り

施工中



外壁 メイン部

下塗り

施工中



外壁 メイン部

下塗り

施工中




工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2階外壁
 ミラクシーラーエコ
 クリア塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部

下塗り

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2階外壁
 ミラクシーラーエコ
 クリア塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部

下塗り

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F外壁
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

外壁 メイン部

上塗り 1回目



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F外壁
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F外壁
 上塗り一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了




工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 2F外壁
 上塗り一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/29

外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部


上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン部

施工完了



外壁 メイン部

施工完了



外壁 メイン部

施工完了




外壁 メイン部

施工完了



外壁 メイン部

施工完了




外壁 メイン部

施工完了



外壁 メイン部

施工完了



外壁 メイン部

施工完了



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

工事件名 邸様

工事場所

1F外壁
クリアー回目塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/10/31



工事件名 ■ 邸様
工事場所
1F外壁
クリアー回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/10/31

外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

施工中



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

施工中



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

施工中



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

施工中



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

完了



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

完了



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

完了



外壁 クリヤー部

上塗り 1回目

完了



外壁 クリヤー部

上塗り 2回目



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 1F外壁
 クリア二回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 1F外壁
 クリア二回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

施工完了



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 1F外壁
 クリア二回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

施工完了



工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
1F外壁
クリア二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

施工完了



工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
1F外壁
クリア二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

施工完了



工事件名 ■■■ 邸様
工事場所
1F外壁
クリア二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

外壁 クリヤー部

施工完了

シーリング打ち増し（クリヤー部）

清掃



シーリング打ち増し（クリヤー部）

清掃

施工中



シーリング打ち増し（クリヤー部）

プライマー塗布





シーリング打ち増し（クリヤー部）


プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し（クリヤー部）


シーリング打ち



シーリング打ち増し（クリヤー部）

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し（クリヤー部）

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し（クリヤー部）

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し（クリヤー部）

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し（クリヤー部）

施工完了



シーリング打ち増し（クリヤー部）

施工完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去




工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 シーリング
 撤去状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/04

シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去


施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

清掃



シーリング打ち替え（クリヤー部）

清掃

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

プライマー塗布



シーリング打ち替え（クリヤー部）

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）


シーリング充填



シーリング打ち替え（クリヤー部）

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え（クリヤー部）

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え（クリヤー部）

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち替え（クリヤー部）

施工完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

施工完了



シーリング打ち替え（クリヤー部）

施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 一階 外壁
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

外壁 クリヤー部


施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 一階 外壁
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/06


外壁 クリヤー部

施工完了




外壁 クリヤー部

施工完了



外壁 クリヤー部

施工完了



外壁 クリヤー部

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
破風板 ケレン状況	
ベストホーム株式会社 2020/10/31	

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	邸様
工事場所	
破風板 シーリング補修	
ベストホーム株式会社 2020/10/30	

鼻隠し

シーリング補修

完了



工事件名	邸様
工事場所	
破風板 シーリング補修	
ベストホーム株式会社 2020/10/30	

鼻隠し

シーリング補修


完了



鼻隠し

シーリング補修

完了



鼻隠し


上塗り 1回目



鼻隠し

上塗り 1回目

施工中




工事件名 ■ 邸様
工事場所
破風板
上塗り一回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/10/31

鼻隠し

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
破風板
上塗り一回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/10/31

鼻隠し

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
破風板
上塗り二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/03

鼻隠し

上塗り2回目



鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



工事件名 邸様
工事場所
破風板
塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/06

鼻隠し

施工完了



工事件名 邸様
工事場所
破風板
塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/06

鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1 回目


施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目


施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



工事件名 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 ケレン状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 ケレン状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッターBOX
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り1回目



シャッターボックス

上塗り1回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目




工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター-BOX
上塗り二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/03

シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター-BOX
上塗り二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

シャッターボックス

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター-BOX
上塗り二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

シャッターボックス

施工完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 ケレン 状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター _____
 下地処理 _____
 ケレン中 _____



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 ケレン 状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター _____
 下地処理 _____
 ケレン中 _____



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター _____
 下地処理 _____
 錆止め塗布 _____



工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター
サビ止め塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター
サビ止め塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了




工事件名 ■ 邸様
工事場所
シャッター
サビ止め塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

下地処理

錆止め塗布


完了



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

上塗り1回目



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

上塗り1回目

施工中



工事件名 ■ 邸様
 工事場所
 シャッター
 上塗り一回目塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/11/06

シャッター

上塗り1回目


完了



シャッター

上塗り 1 回目

完了



シャッター

上塗り 2 回目



シャッター

上塗り 2 回目

施工中



シャッター

施工完了



ダクトカバー

下地処理

ケレン中



ダクトカバー

下地処理

ケレン中



工事件名 邸様
 工事場所
 ダクトカバー
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

ダクトカバー

下地処理

錆止め塗布



工事件名 邸様
 工事場所
 ダクトカバー
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

ダクトカバー

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 邸様
 工事場所
 ダクトカバー
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

ダクトカバー

下地処理

錆止め塗布

完了



ダクトカバー

下地処理

錆止め塗布

完了



土台 水切り

下地処理

ケレン中



土台 水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 水切板金
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 水切板金
 サビ止め塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 水切板金
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 水切板金
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■■■ 邸様
 工事場所
 水切板金
 サビ止め塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/10/27

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 邸様
 工事場所
 水切板金
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

上塗り 1 回目




工事件名 邸様
 工事場所
 水切板金
 上塗り一回目塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

上塗り 1 回目

施工中



土台 水切り

上塗り 1 回目


施工中



土台 水切り

上塗り 1回目


完了



土台 水切り

上塗り 1回目

完了



土台 水切り

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
水切板金
上塗り二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

上塗り 2回目



工事件名 ■ 邸様
工事場所
水切板金
上塗り二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 邸様
工事場所
水切板金
上塗り二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
水切板金
上塗り二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/03

土台 水切り

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
水切板金
塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/06

土台 水切り

施工完了



工事件名 ■ 邸様
工事場所
ベランダ床
一回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/05

ベランダ床

上塗り 1回目



工事件名	邸様
工事場所	
ベランダ床 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社 2020/11/05	

ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中




工事件名	邸様
工事場所	
ベランダ床 一回目塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/11/05	

ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



工事件名	邸様
工事場所	
ベランダ床 一回目塗布完了	
ベストホーム株式会社 2020/11/05	

ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



ベランダ床

上塗り 2回目



ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



ベランダ床

施工完了



基礎

上塗り 1回目



基礎

上塗り 1回目

施工中



基礎 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



基礎 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



基礎 _____

上塗り 2 回目 _____



基礎


上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



塀

下塗り



塀

下塗り


施工中



塀 _____

下塗り _____

完了 _____



塀 _____

下塗り _____

完了 _____



塀 _____

上塗り 1回目 _____



塀 _____

上塗り 1 回目 _____

施工中 _____



塀 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



塀 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



塀 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



塀 _____

上塗り 1 回目 _____

完了 _____



塀 _____

上塗り 2 回目 _____



工事件名 ■ 邸様
工事場所
外 塀
アートフレッシュ
二回目塗布状況
ベストホーム株式会社 2020/11/05

塀 _____

上塗り 2回目 _____

施工中 _____



工事件名 ■ 邸様
工事場所
外 塀
アートフレッシュ
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/05

塀 _____

施工完了 _____



工事件名 ■ 邸様
工事場所
外 塀
アートフレッシュ
二回目塗布完了
ベストホーム株式会社 2020/11/05

塀 _____

施工完了 _____



塀 _____

施工完了 _____



塀 _____

施工完了 _____



塀 _____

施工完了 _____



塀

施工完了



塀

施工完了



ダクトカバージョイント取付け

取付け完了

工事件名	邸様
工事場所	
クーラーカバー ジョイント取り付け 完了	
ベストホーム株式会社	
2020/12/02	



ダクトカバージョイント取付け

取付け完了




検査




検査



検査



検査



検査



清掃



屋根 補修部

施工前



屋根 補修部

コーキング補修

施工中



屋根 補修部

コーキング補修

完了



屋根 補修部

再塗装

施工中



屋根 補修部

再塗装

施工中



屋根 補修部

再塗装

完了



外灯塗装

ケレン

施工中




外灯塗装

施工中



外灯 塗装

施工完了




外灯 塗装

施工完了



玄関灯

施工中



玄関灯

施工中



玄関灯

施工中



玄関灯

施工完了




玄関土間 高圧洗浄

施工中




玄関土間 高圧洗浄

施工中



玄関土間 高圧洗浄

施工完了



樋 塗料付着

清掃完了




屋根 下塗材

ロック水性プロテクトルーフ サフ



屋根 下塗材

同上




工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 水性ミラクシーラーエコ
 クリヤー
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部 下塗材

水性ミラクシーラーエコ

クリヤー



工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 水性ミラクシーラーエコ
 クリヤー
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部 下塗材

同上




工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 ヤネフレッシュSi3分艶
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

屋根 上塗材

ヤネフレッシュSi3分艶

色: RC-110



工事件名 〇〇 邸様
 工事場所
 材料搬入
 ヤネフレッシュSi3分艶
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

屋根 上塗材

同上



工事件名 〇〇 邸様
 工事場所
 材料搬入
 水性セラミシリコン
 3分艶 22-50B
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部 上塗材

水性セラミシリコン3分艶

色：22-50B



工事件名 〇〇 邸様
 工事場所
 材料搬入
 水性セラミシリコン
 3分艶 22-50B
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

外壁 メイン部 上塗材

同上



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入	
クリーンSDトップ 3分艶	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

外壁 クリヤー部 上塗材

クリーンSDトップ3分艶



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入	
クリーンSDトップ 3分艶	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

外壁 クリヤー部 上塗材

同上



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入	
マルチエースII-JY N-90	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 マルチエースII-JY
 N-90
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

軒天 塗材

同上



工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 クリーンマイルドウレタン
 22-30B
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

付帯部 塗材

クリーンマイルドウレタン

色：22-30B



工事件名 邸様
 工事場所
 材料搬入
 クリーンマイルドウレタン
 22-30B
 ベストホーム株式会社 2020/10/28

付帯部 塗材

同上



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 エポサビマイルド シロ	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

鉄部 錆止め材

エポサビマイルド

色：白



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 エポサビマイルド シロ	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 ケートップライナー	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

ベランダ床 塗材

ケートップライナー

色：シルバークレー



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 ケートップライナー	
ベストホーム株式会社 2020/10/28	

ベランダ床 塗材

同上



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 アートフレッシュ 22-85C	
ベストホーム株式会社 2020/11/04	

塀 塗材

アートフレッシュ

色：22-85C



工事件名	邸様
工事場所	
材料搬入 アートフレッシュ 22-85C	
ベストホーム株式会社 2020/11/04	

塀 塗材

同上

屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 縁切り材

同上



外壁 メイン部 シーリング材

アステックシール高耐候4000





工事件名	■ 邸様
工事場所	
材料搬入 SR シール	
ベストホーム株式会社 2020/11/05	

外壁 クリヤー部 シーリング材

SRシールS70



工事件名	■ 邸様
工事場所	
材料搬入 SR シール	
ベストホーム株式会社 2020/11/05	

外壁 クリヤー部 シーリング材

同上



工事件名	■ 邸様
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

屋根 下塗材

ロック水性プロテクトルーフ サフ
使用済み写真



工事件名	邸様
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

外壁 メイン部 下塗材

水性ミラクシーラーエコ

クリヤー

使用済み写真



工事件名	邸様
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

屋根 上塗材

ヤネフレッシュ Si 3分艶

色：RC-110

使用済み写真



工事件名	邸様
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2020/11/06	

外壁 メイン部 上塗材

水性セラミシリコン 3分艶

色：22-50B

使用済み写真

外壁 クリヤー部 上塗材

クリーンSDトップ3分艶

使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



付帯部 塗材

クリーンマイルドウレタン

色：22-30B

使用済み写真





付帯部 塗材

同上



鉄部 錆止め材

エポサビマイルド

色：白

使用済み写真



ベランダ床 塗材

ケートップライナー

色：シルバークレー

使用済み写真



塀 塗材

アートフレッシュ

色：22-85C

使用済み写真



外壁 クリヤー部 シーリング材

SRシールS70


使用済み写真



施工完了




施工完了



施工完了




施工完了




施工完了




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
