

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区

工 期 着 手 令和 2 年 5 月 14 日

竣 工 令 和 2 年 6 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



工事件名 様邸
工事場所

高圧洗浄
状況

ベストホーム株式会社

2020/05/16

高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

基礎・土間



養生



養生



養生



養生



養生




養生



屋根


施工前



屋根

下地処理


板金部 ケレン中



屋根

下地処理


板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布




屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



屋根

下塗り 1回目



屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 タスペーサー取り付け 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/05/25	

屋根

タスペーサー設置



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 タスペーサー取り付け 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/05/25	

屋根

タスペーサー設置


施工中



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

下塗り 2 回目



屋根

下塗り 2 回目

施工中



屋根


下塗り 2 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根

上塗り 1 回目

完了



屋根


上塗り 2 回目



屋根


上塗り 2 回目

施工中




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了




軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中




軒天

施工完了



軒天

施工完了




軒天

施工完了



外壁

施工前



外壁

クラック部補修

施工中



外壁

クラック部補修

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
外壁 クラック補修 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

外壁

クラック部補修



工事件名	様邸
工事場所	
外壁 クラック補修 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

外壁

クラック部補修

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
外壁 クラック補修 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

外壁

クラック部補修

施工中



外壁

クラック部補修

完了



外壁

クラック部補修

完了



外壁

クラック部補修

完了



外壁

帯上部 シーリング三角打ち

完了



外壁


下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2 回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

上塗り



鼻隠し

上塗り

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り



雨樋

上塗り

施工中



雨樋

施工完了



ダクトカバー

上塗り

施工中



雨樋

施工完了



幕板

施工完了



幕板

施工完了



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

錆止め塗布



小庇

錆止め塗布

施工中



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目

施工中



小底


上塗り 2 回目



小底

上塗り 2 回目

施工中



小底

施工完了



小庇

施工完了



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス


下地処理

ケレン中



シャッターボックス

錆止め塗布



シャッターボックス

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
シャッターBOX マックスシールド 一回目塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/05/28	

シャッターボックス

上塗り 1 回目


施工中



工事件名	様邸
工事場所	
シャッターBOX マックスシールド 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/05/28	

シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
シャッターBOX マックスシールド 二回目塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2020/05/28	

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッター

下地処理


ケレン中



シャッター


下地処理

ケレン中



シャッター


錆止め塗布



シャッター

錆止め塗布

施工中



シャッター

上塗り 1 回目



シャッター

上塗り 1 回目

施工中



シャッター

上塗り 1 回目

施工中



シャッター

上塗り 2 回目



シャッター


上塗り 2 回目

施工中



シャッター

施工完了



ベランダ笠木

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社 2020/05/20	

水切り


錆止め塗布



水切り

錆止め塗布

施工中



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 2 回目



水切り


上塗り 2 回目

施工中




水切り

施工完了



ベランダ床

施工前



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

上塗り 1 回目



ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



ベランダ床

上塗り 2 回目



工事件名 様邸

工事場所

ベランダ床
上塗り2回目
塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/05/30

ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸

工事場所

ベランダ床
塗布完了

ベストホーム株式会社

2020/05/30

ベランダ床

施工完了



工事件名 様邸

工事場所

基礎巾木
ベースガード1回目
塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/05/30

基礎

上塗り 1回目



工事件名 様邸

工事場所

基礎巾木
ベースガード1回目
塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/05/30

基礎

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸

工事場所

基礎巾木
ベースガード二回目
塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/05/30

基礎

上塗り 2 回目



工事件名 様邸

工事場所

基礎巾木
ベースガード二回目
塗布状況

ベストホーム株式会社

2020/05/30

基礎

上塗り 2 回目

施工中




基礎

施工完了



基礎

施工完了




門柱

施工完了




門柱

施工完了



検査



検査



検査



検査



清掃



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト、グレー

工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 サーモテックシーラー グレー×1 ホワイト×1	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 サーモテックシーラー グレー×1 ホワイト×1	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

屋根 下塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ホワイトフィラー-A×4	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

壁 下塗材

ホワイトフィラーA



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ホワイトフィラー-A×4	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

壁 下塗材

同上



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500Si-IR

色：ウィザードコッパー



屋根 上塗材

同上



壁 上塗材

超低汚染リファイン1000Si-IR

色：ガングレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 超低汚染リファイン 1000si-ir ガングレー×4	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

壁 上塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マルチエースII-JY N-90	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マルチエースII-JY N-90	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

軒天 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 マックスシールド N-15	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-15



付帯 塗材

同上



基礎 塗材

ベースガード



基礎 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ベランダ床材	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

ベランダ床 塗材

ケートトップライナー骨材抜き

色：シルバークレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ベランダ床材	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

ベランダ床 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 タスペーサー	
ベストホーム株式会社 2020/05/21	

屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 縁切り材

同上



屋根 補修材

タスマジック



屋根 補修材

同上



防カビ 下塗材

バリヤー



防カビ 下塗材

同上



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500Si-IR

色：ウィザードコッパー

空缶写真



壁 上塗材

超低汚染リファイン1000Si-IR

色：ガルグレー

空缶写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

空缶写真



付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色：N-15

空缶写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真



基礎 塗材

ベースガード

空缶写真



ベランダ床 塗材

ケートップライナー骨材抜き

色：シルバークレー

空缶写真



防カビ 下塗材

バリアー



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了