

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 屋根 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区

工 期 着 手 令和 2 年 6 月 23 日

竣 工 令和 2 年 7 月 18 日


工事施工者 ベストホーム株式会社




施工前



施工前



施工前



大屋根

施工前



下屋根

施工前



下屋根

施工前



下屋根

施工前



大屋根

下地処理

ケレン中



大屋根

下地処理

ケレン中



大屋根

下地処理


ケレン中



大屋根

下地処理


ケレン中



下屋根

下地処理

ケレン中



下屋根

下地処理

ケレン中



下屋根

下地処理

ケレン中



下屋根

下地処理

ケレン中



大屋根

下地処理

ケレン 完了



下屋根

下地処理

ケレン 完了



下屋根

下地処理


ケレン 完了



下屋根


下地処理

ケレン 完了



大屋根


清掃



下屋根

清掃

施工中



下屋根

清掃

施工中



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

施工中



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

施工中



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

施工中




下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

施工中



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

施工中



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

完了



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ

完了



下屋根

下地処理

錆止め タッチアップ


完了



下屋根

下地処理

シーリング充填



下屋根

下地処理

シーリングヘラ押さえ



下屋根

下地処理


シーリング補修

完了



大屋根

上塗り 1回目



大屋根

上塗り 1回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目


施工中



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目


施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根


上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目



大屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中

下屋根

上塗り 2回目

施工中

下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中



下屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り完了



下屋根

上塗り完了



下屋根

上塗り完了



下屋根

上塗り完了



屋根 上塗材

シャネツトップワンSi-JY

色：ガルグレー



屋根 上塗材

シャネツトップワンSi-JY

色：ガルグレー

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
