


屋根 塗装工事



様邸

福岡県北九州市小倉北区黒原

着工日

完工日

作成日




ベストホーム株式会社

北九州市小倉南区徳吉南 1 丁目1-16
TEL:093-383-9225 FAX:093-383-9226

外観



外観



外観



外觀



外觀



屋根



この素材はセメント:アスベスト(又はパル°繊維)が85:15で作られています。表面の塗装が新築当時はアクリル塗装を焼き付けており、7年ぐらい経過すると表面の防水効果が低下し、だんだん反りや割れが生じてきます。劣化し割れや反りがひどくなり葺き替えとなると、アスベストが入っているので処分費がかなりかかりますので、早めの塗装と維持をお勧めします。

屋根



現状かなり劣化が進んでおり、施工直後はわかりませんが、通常の下塗・上塗2回の施工をしますとコロニアルの吸い込みが激しく、下塗が吸い込んだ分上塗も吸い込み、数年後に早期色褪せになりますので、この場合は下塗2回・上塗2回の4工程をお勧め致します。

※瓦破損部で破損瓦が無い場合は、新しいコロニアルを破損部の大きさに加工しコーキング又はタスマジック補修をおこない、塗装をしていきます。

作成者：戸高 勇樹

劣化診断士
認定番号：13100230

