

工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 八幡西区 星ヶ丘

工 期 着 手 令和 1 年 9 月 1 日

竣 工 令和 1 年 9 月 19 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立



足場組立

足場組立



足場組立完了





高压洗净


屋根

高压洗净

屋根

高压洗净

軒通





高压洗净

軒天



高压洗净

外壁



高压洗净

外壁



高压洗净

外壁

高压洗净

外壁

高压洗净

基礎





高压洗净

塙

養生

養生





養生



養生



養生



屋根

施工前



屋根

下地処理

ケレン中



屋根

下地処理

ケレン中



屋根

下地処理

板金部分錆止め塗布



屋根

下地処理

板金部分錆止め塗布

施工中



屋根

下塗り



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り


完了



屋根

下塗り

完了



屋根

タスペーサー取付



屋根

タスペーサー取付

施工中



屋根

タスペーサー取付

完了



屋根

中塗り



屋根

中塗り

施工中



屋根

中塗り

施工中



屋根

中塗り

施工中



屋根

中塗り

完了



屋根

中塗り

完了



屋根

上塗り

屋根


上塗り


施工中

屋根

上塗り

施工中





屋根

上塗り

完了



屋根

上塗り

完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2回目



軒天


上塗り 2回目

施工中



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し


清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し


プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し


シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中

シーリング打ち増し

施工完了






シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存撤去




シーリング打ち替え

既存撤去

シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



工事名	様邸
場所	
シーリング	"
打ち替え	
プライマー塗布	状況

シーリング打ち替え


プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シリング打ち替え

シリング充填



シリング打ち替え


シリング充填

施工中



シリング打ち替え

シリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



外壁

施工前

外壁

防カビ下塗り


バリアー塗布

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中





外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中




外壁

上塗り材料混入攪拌

・ A 液・B 液

・ 防カビ添加材：アステックプラス

S



外壁

上塗り 1 回目

外壁

上塗り 1 回目

施工中

外壁

上塗り 1 回目

施工中





外壁

上塗り 2回目



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り


完了



外壁

上塗り


完了



外壁

上塗り

完了



破風

下地処理


ケレン中



破風


下地処理

ケレン中



破風

上塗り 1 回目




破風

上塗り 1回目

施工中

破風

上塗り 2回目



破風

上塗り 2回目

施工中



樋

下地処理

ケレン中

樋


下地処理

ケレン中

樋

上塗り 1回目





桶

上塗り 1回目

施工中

桶


上塗り 2回目

桶

上塗り 2回目

施工中





シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下塗り



シャッターボックス

下塗り

施工中



シャッターボックス


上塗り 1回目



シャッターボックス

上塗り 1回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッター

下地処理


ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

上塗り 1回目



シャッター


上塗り 1回目

施工中



シャッター

上塗り 2回目



シャッター

上塗り 2回目

施工中



水切り

施工前



水切り

下地処理


ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り


錆止め塗布



水切り

錆止め塗布


施工中



水切り

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1回目

施工中



水切り

上塗り 2回目



水切り

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り 1回目



基礎

上塗り 1回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

施工中



塀

下塗り

塀

下塗り

施工中

塀

上塗り 1回目





塙

上塗り 1回目

施工中

塙

上塗り 2回目



検査





仕上げ



足場解体



足場解体

屋根 下塗材 鉄部 錫止め材

エポプレミアムシーラープライマー

JY

色：ホワイト



エポパワーメタルJY

色：グレー

外壁 下塗材

エポパワーシーラー


色：ホワイト



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500S i-IR

色：レッドオキサイド






外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR


色：ブローケンホワイト



軒天 塗材

マルチエース II-JY


色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500S i-JY

色：N-15



基礎 塗材

ベースガード



塀 塗材

エクスファイン艶消

色：モカ




屋根 縁切り材

タスペーサー




屋根 補修材

タスマジック



防カビ 下塗材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



シーリング材

ウレシール2000



屋根 下塗材

エポプレミアムシーラープライマー

JY

色：ホワイト

空缶写真




外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 塗材

超低汚染リファイン500S i-IR

色：レッドオキサイド

空缶写真

外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ブローケンホワイト

空缶写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

空缶写真



鉄部 鋸止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真

付帯 塗材

マックスシールド1500S i-JY

色：N-15

空缶写真

塀 塗材

エクスファイン艶消

色：モカ

空缶写真





基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真

防カビ 下塗材


バリアー


使用済み写真

防カビ下塗材

アステックプラスS

使用済み写真





シーリング材

ウレシール2000

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
