

## 工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名 匿名希望様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工事住所 下関市 豊浦町 川棚

工 期 着 手 令和 2 年 1 月 9 日

竣 工 令和 2 年 1 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了



高圧洗浄



高压洗净

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生



屋根

施工前



屋根

板金部 施工前



屋根

下地処理


板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 鎌止め塗布



屋根

下地処理

板金部 鎌止め塗布

施工中



屋根

下地処理

板金部 鎌止め塗布

施工中



## 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



## 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



## 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



## 屋根

下塗り 1回目



## 屋根

下塗り 1回目

施工中



## 屋根

下塗り 1回目

施工中



## 屋根

下塗り 1回目

完了



## 屋根

下塗り 2回目



## 屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

タスペーサー設置



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

上塗り 1回目

屋根

上塗り 1回目

施工中

屋根

上塗り 1回目

施工中





## 屋根

上塗り 1回目

完了

## 屋根

上塗り 2回目

施工中



## 屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

施工前



軒天

上塗り 1回目



軒天

上塗り 1回目

完了



軒天

上塗り 2回目



軒天

上塗り 2回目

完了



シーリング打ち増し

施工前

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち増し

施工完了

---

---


---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

既存撤去

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

既存撤去

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリングへラ押さえ



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



外壁

施工前



外壁

既存シリコン補修部

現状

外壁

既存シリコン補修部

現状

外壁

下地処理

逆プライマー





外壁

下地処理

逆プライマー

施工中



外壁

下地処理

シリコン部溶剤処理



外壁

下地処理

シリコン部溶剤処理

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---



外壁

下塗り 1回目

外壁

下塗り

完了



外壁 アクセント

下塗り 1回目

施工中





## 外壁 アクセント

下塗り 1回目


施工中



## 外壁

上塗材料混入攪拌

防カビ添加材：アステックプラスS



## 外壁 メイン

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント

上塗り 1回目



外壁 アクセント

上塗り 1回目


施工中



外壁 アクセント

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン

施工完了



外壁 アクセント

上塗り 2回目



外壁 アクセント


上塗り 2回目

施工中




外壁 アクセント

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風・鼻隠し

施工前



破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



破風・鼻隠し

下地処理

ケレン中



破風・鼻隠し

上塗り 1回目



破風・鼻隠し

上塗り 1回目

施工中



破風・鼻隠し


上塗り 1回目

施工中



破風・鼻隠し

上塗り 2回目



破風・鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



破風・鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



軒樋

施工前



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン中



軒樋

下地処理

ケレン完了



軒樋

下地処理

ケレン完了



軒樋

上塗り 1回目



軒樋

上塗り 1回目

施工中



軒樋

上塗り 2回目


軒樋

上塗り 2回目

施工中

シャッターボックス

施工前





シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工完了



シャッターボックス

上塗り 1回目



シャッターボックス

上塗り 1回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1回目

施工完了



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



シャッター

清掃



シャッター

清掃完了



水切り

施工前

---

---


---

---

---

---

---



水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---



水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---


---



水切り

下地処理

ケレン完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中




水切り

下地処理

錆止め塗布

施工完了



水切り

上塗り 1回目



水切り

上塗り 1回目

施工中



水切り

上塗り 1回目

施工完了



水切り

上塗り 2回目



水切り

上塗り 2回目

施工中




水切り

施工完了



ベランダ

施工前



ベランダ

上塗り



ベランダ

上塗り

施工中



ベランダ

上塗り

施工中



ベランダ

上塗り

施工中



ベランダ

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1回目



基礎

上塗り 1回目

施工中

基礎

上塗り 1回目

完了

基礎

上塗り 2回目






基礎


上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



清掃



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



波板 一部張替え

施工中



波板 一部張替え

施工中



波板 一部張替え

施工完了



## 屋根 下塗り材

サーモテックシーラー


色：グレー



## 壁 下塗り材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



## 屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-I R

色：チャコール



## 壁 上塗り材 メイン

超低汚染リファイン1000 MF-IR

色：クールホワイト

## 壁 上塗り材 アクセント

超低汚染リファイン1000 MF-IR

色：ニンバス

## 軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90





### 付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-90



### 付帯 塗材

シリコンフレックス J Y

色 : K25-50 B



### 防カビ添加材

アステックプラスS



## 屋根 下塗り材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真

---

---

---

---

---

---



## 壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

---

---

---

---

---

---



## 屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

空缶写真

---

---

---

---

---

---

## 壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000 MF - I R

色：クールホワイト

空缶写真



## 壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000 MF - I R

色：ニンバス

空缶写真



## 施工完了





施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

施工完了

施工完了

