

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 様邸

工事箇所 屋根・外壁・付帯塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区 南丘

工 期 着 手 令和 3 年 5 月 6 日

竣 工 令和 3 年 6 月 5 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前




施工前



足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高压洗浄



高压洗净

大屋根

施工前



高压洗净

大屋根

施工前



高压洗净

下屋根

施工前



高压洗净

下屋根

施工前



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗浄

大屋根




高压洗浄

下屋根



高压洗浄

下屋根



高压洗净

下屋根



高压洗净

下屋根



高压洗净

下屋根



高压洗浄

下屋根



高压洗浄

下屋根



高压洗浄

大屋根

完了



高压洗浄

大屋根

完了



高压洗浄

途中



高压洗浄

途中



高压洗浄

破風




高压洗浄

破風



高压洗浄

破風



高压洗浄

軒樋・鼻隠し



高压洗浄

軒樋・鼻隠し



高压洗浄

軒天 2階



高压洗浄

軒天 2階



高压洗浄

軒天 2階



高压洗浄

軒天 2階



高压洗浄

軒天 2階



高压洗浄

軒天 1階



高压洗浄

軒天 1階



高压洗浄

軒天 1階



高压洗浄

軒天 2階

完了



高压洗浄

軒天 1階

完了




高压洗浄

外壁 2階



高压洗浄

外壁 2階



高压洗浄

外壁 2階



高压洗净

外壁 2階



高压洗净

外壁 2階



高压洗净

外壁 2階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗净

外壁 1階



高压洗净

外壁 1階



高压洗净

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 1階



高压洗浄

外壁 2階

完了



高压洗净

外壁 1階

完了



高压洗净

外壁 1階

完了



高压洗净

外壁 1階

完了



高压洗净

外壁 1階

完了



高压洗净

シャッター



高压洗净

雨戸



高压洗浄

雨戸



高压洗浄

窓



高压洗浄

窓



高压洗浄

窓



高压洗浄

窓



高压洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床

完了



高圧洗浄

基礎



高压洗净

基礎



高压洗净

基礎



高压洗净

基礎

完了



高压洗浄

玄関タイル土間



高压洗浄

玄関タイル土間



高压洗浄

玄関タイル土間



高压洗浄

塀



養生



養生



屋根 板金部

施工前



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 クラック部

タスマジック補修

完了



屋根 クラック部

タスマジック補修

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置



屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



屋根 縁切り


タスペーサー設置

施工中



屋根

下塗り 1回目



屋根

下塗り 1回目

施工中



屋根

下塗り 1回目

施工中



屋根

下塗り 1回目

完了



屋根

下塗り 1回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根

下塗り 1 回目

完了



屋根


下塗り 1 回目

完了




屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目


完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

施工中



屋根

上塗り 1回目

完了



屋根

上塗り 1回目

完了



屋根

上塗り 1回目


完了



屋根

上塗り 1回目

完了



屋根

上塗り 1回目

完了



屋根

上塗り 2回目



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

上塗り



軒天

上塗り

施工中



軒天

上塗り


施工中



軒天

上塗り

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去


完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え


シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 クラック部

シーリング打ち



外壁 クラック部

シーリング打ち

施工中



外壁 クラック部

シーリングヘラ押さえ



外壁 クラック部

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 クラック部


シーリング補修

完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁


下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り


施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り


施工中



外壁 2階

下塗り


完了



外壁 2階

下塗り


完了



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階

下塗り


完了



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 2階

下塗り


完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り


完了



外壁 1階

下塗り


完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り


完了



外壁 1階

下塗り


完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁

上塗材料混入攪拌

・A液・B液



外壁

上塗り 1回目



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁 2階

上塗り 1回目

完了



外壁 2階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目


完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 2回目



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目


施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目


施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了




外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了




外壁 2階

施工完了




外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了




外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了




外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



外壁 1階

施工完了



破風 目地部

既存シーリング材撤去



破風 目地部

既存シーリング材撤去

施工中



破風 目地部


既存シーリング材撤去

完了



破風 目地部


清掃



破風 目地部

清掃

施工中



破風 目地部

プライマー塗布



破風 目地部

プライマー塗布

施工中



破風 目地部


シーリング充填



破風 目地部

シーリング充填

施工中



破風 目地部

シーリングヘラ押さえ



破風 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



破風 目地部

シーリング打ち

完了



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン中



破風

下地処理

ケレン完了



破風

プライマー塗布



破風


プライマー塗布

完了



破風

上塗り 1回目



破風

上塗り 1回目

施工中



破風


上塗り 2回目



破風

上塗り 2回目

施工中




破風

施工完了



鼻隠し

上塗り



鼻隠し

上塗り

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



幕板 目地部

シーリング打ち

完了



幕板 目地部

シーリング打ち

完了



幕板 目地部

シーリング打ち

完了



幕板

下地処理

ケレン中



幕板

下地処理

ケレン完了



幕板

プライマー塗布



幕板

プライマー塗布

施工中



幕板

プライマー塗布

完了



幕板

上塗り

幕板

上塗り

施工中

幕板

上塗り

施工中






幕板

上塗り

施工中



幕板

施工完了



幕板

施工完了



雨樋 板金部

下地処理

錆止め塗布



雨樋 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



雨樋 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



雨樋


上塗り



雨樋

上塗り

施工中



雨樋


上塗り

施工中



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

施工前



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン完了



小底

下地処理

ケレン完了



小庇

下地処理

錆止め塗布



小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



小底

下地処理

錆止め塗布

施工中

小底

下地処理

錆止め塗布

完了



小底

下地処理

錆止め塗布

完了





小庇

下地処理


錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1回目



小庇

上塗り 1回目

施工中



小底

上塗り 2回目


施工中



小底

上塗り 2回目

施工中



小底

施工完了



小庇

施工完了




小庇

施工完了



シャッターボックス


施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理


ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中




シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター ボックス

下地処理


錆止め塗布

完了



シャッター ボックス

上塗り 1回目



シャッター ボックス

上塗り 1回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

施工完了



シャッター

上吹き 1回目



シャッター

上吹き 1回目


施工中



シャッター

上吹き 1回目

完了



シャッター

上吹き 1回目

完了



シャッター

施工完了



シャッター

施工完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



雨戸


施工完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

上塗り 1回目



水切り

上塗り 1回目

施工中



水切り

上塗り 1回目

完了



水切り

上塗り 2回目



水切り

上塗り 2回目

施工中



ベランダ床

施工前



ベランダ床

清掃



ベランダ床


プライマー塗布

完了



ベランダ床

ベース1回目



ベランダ床

ベース 1 回目

施工中



ベランダ床

ベース 1 回目

施工中



ベランダ床

ベース 1 回目

施工中



ベランダ床

ベース 1 回目

完了



ベランダ床


ベース 2 回目

施工中



ベランダ床


ベース 2 回目



ベランダ床

ベース 2 回目


完了



ベランダ床

トップコート


施工完了



ベランダ床

トップコート

施工完了



ベランダ床

トップコート

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1回目



基礎

上塗り 1回目

施工中



基礎

上塗り 1回目

完了



基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



基礎

施工完了



塀 クラック部

モルタル補修



塀 クラック部

モルタル補修

完了



塀 クラック部

モルタル補修

完了



塀 クラック部

モルタル補修

完了



塀

下塗り



塙

下塗り


施工中



塙

下塗り

完了



塙

下塗り

完了



塙

上塗り 1回目



塙

上塗り 1回目

施工中



塙

上塗り 1回目

完了



塙

上塗り 2回目



塙

上塗り 2回目

施工中



塙

施工完了




塀

施工完了



塀

施工完了




完了検査



完了検査



完了検査



完了検査



完了検査



清掃



清掃



清掃



清掃



清掃



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500M F-IR

色：チャコール



屋根 上塗材

同上



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000M F-IR

色：ブローケンホワイト



ベランダ床 トップコート

リガードトップ



基礎 漆材

ベースガード

色:N-82



工事件名	美邸 屋根 外壁 その他塗装工事
工事場所	塗装工事

防カビ下塗材

バリアー



工事件名	業邸 屋根 外壁 その他塗装工事
工事場所	塗装工事
	材料搬入
	アステックプラス
	16kg用×1本

防カビ添加材

アステックプラスS



工事件名	棟部 屋根 外壁 その他塗装工事
工事場所	塗装工事

使用済み材料

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

使用済み写真



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色 : アイアンバーグ

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色 : N-15

使用済み写真



鉄部 鎌止め材

エポパワーメタルJY

色 : グレー


使用済み写真



ベランダ床 トップコート

リガードトップ

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

色:N-82

使用済み写真



防カビ添加材

アステックプラスS

使用済み写真




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了

施工完了

施工完了





施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了