

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 **屋根・外壁 塗装工事**

工事住所 **北九州市 小倉南区 下吉田**

工 期 着 手 令和 3 年 2 月 6 日

竣 工 令和 3 年 2 月 26 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

足場組立 完了

足場組立 完了





足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净

屋根



高压洗净

屋根・外壁



養生



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

清掃



屋根 板金部

清掃

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根

下塗り 1回目

屋根

下塗り 1回目

施工中



屋根

下塗り 1回目

施工中



屋根

下塗り 1回目

施工中



屋根

下塗り 1回目

完了



屋根

下塗り 1回目

完了



屋根

下塗り 1回目

完了



## 屋根

下塗り 1回目

完了


## 屋根

下塗り 1回目

完了

## 屋根

下塗り 2回目






屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

施工中



屋根

下塗り 2回目

完了



## 屋根

下塗り 2回目

完了



## 屋根

下塗り 2回目


完了



## 屋根

下塗り 2回目

完了



屋根

下塗り 2回目

完了

屋根

下塗り 2回目

完了

屋根

上塗り 1回目





## 屋根

上塗り 1回目

施工中



## 屋根

上塗り 1回目

施工中



## 屋根

上塗り 1回目

施工中



## 屋根

上塗り 1回目

完了



## 屋根

上塗り 1回目

完了



## 屋根

上塗り 1回目


完了



## 屋根

上塗り 1回目


完了



## 屋根

上塗り 1回目

完了



## 屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了



屋根

施工完了

屋根

施工完了

屋根


施工完了





屋根

施工完了



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



外壁

上塗り 1回目



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁

上塗り 1回目


施工中



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 2回目



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



小底

上塗り 1回目

施工中



小底

上塗り 2回目

施工中



小底

施工完了



小底

施工完了

換気フード

上塗り 1回目

施工中



換気フード

上塗り 2回目


施工中



木桁

上塗り

施工中



木桁

上塗り

施工中



木桁

上塗り

施工中



木桁

施工完了



検査



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



## 材料搬入写真

・屋根下塗材

エポパワーシーラー J Y

・屋根中塗材


アドグリーンコート G L

シリコンフレックスII

・屋根上塗材

シリコンREVO1000

色：チャコール



## 材料搬入写真

鉄部鋳止め材

：ハイポンファインプライマーII



## 屋根 下塗材

エポパワーシーラー J Y

空缶写真

## 屋根 上塗材

・屋根上塗り 1回目材料

アドグリーンコート G L

シリコンフレックス II

空缶・使用済み写真



## 屋根 上塗材

シリコンREVOL 1000

色：チャコール





## 外壁 上塗材

マックスシールド1500 U-J Y

色 : 09-20 B

空缶・使用済み写真



## 鉄部 鑄止め材

ハイポンファインプライマーII

使用済み写真



## 施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了