

# 工事写真報告書

工 事 番 号      令和      3   年度

工 事 名

工 事 箇 所 自宅及び離れ家 塗装・その他 改修工事

工事住所 田川郡 川崎町

工 期 着 手 令和 3 年 1 月 7 日

竣 工 令和 3 年 2 月 25 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---





足場組立



足場組立



足場組立 完了





玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





## 玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

施工中



## 玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

施工中



## 玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

施工中





玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去


完了



玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

完了




玄関庇改修工事

既存玄関庇解体撤去

完了





玄関庇改修工事

新規下地組立て

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中

---

---

---

---

---

---

---



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中

---

---

---

---

---

---

---



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中

---

---

---


---

---

---

---






## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中





玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中





## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

施工中



## 玄関庇改修工事

新規下地組立て

完了





玄関庇改修工事

新規下地組立て

完了



玄関庇改修工事

屋根防水材

ルーフィングシート貼り

完了



玄関庇改修工事

屋根防水材

ルーフィングシート貼り

完了



## 玄関庇改修工事

屋根防水材

ルーフィングシート貼り

完了

---

---

---

---

---



## 玄関庇改修工事

屋根防水材

ルーフィングシート貼り

完了

---

---

---

---

---



## 玄関庇改修工事

---

---

---

---


---

---

---

---





玄関庇改修工事



玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り



玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

施工中





玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

施工中



玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

施工中



玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

施工中





玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

完了



玄関庇改修工事

ガルバリウム鋼板貼り

完了



玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り



## 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り

施工中



## 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り

施工中



## 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り後

シーリング打ち





### 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り後

シーリング打ち

施工中



### 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り後

シーリング打ち

完了



### 玄関庇改修工事

新規壁ボード貼り後

シーリング打ち

完了



高圧洗浄

大屋根 母屋



高圧洗浄


大屋根 母屋



高圧洗浄

大屋根 離れ家





工事件名 屋根塗装工事  
工事場所 大屋根  
高圧洗浄

高圧洗浄

大屋根 離れ家



工事件名 屋根塗装工事  
工事場所 大屋根  
高圧洗浄

高圧洗浄

大屋根 離れ家



高圧洗浄

大屋根 離れ家





高圧洗浄

大屋根 離れ家



高圧洗浄


大屋根 離れ家



高圧洗浄

大屋根 離れ家






高圧洗浄

大屋根 離れ家



高圧洗浄

下屋根 離れ家



高圧洗浄

下屋根 離れ家





高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し



高圧洗浄

外壁





高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸





## 高圧洗浄

基礎・犬走り



## 高圧洗浄


基礎・犬走り



## 高圧洗浄

コンクリート土間






高圧洗浄

コンクリート土間



養生



養生



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---






工事件名 屋根塗装工事  
工事場所 屋根  
タスマジック

母屋 屋根 クラック部

下地処理

タスマジック補修



工事件名 屋根塗装工事  
工事場所 屋根  
タスマジック

母屋 屋根 クラック部

下地処理

タスマジック補修

施工中



母屋 屋根 クラック部

下地処理

タスマジック補修

完了





母屋 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

母屋 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中

母屋 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了





離れ家 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---



離れ家 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---



離れ家 屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---





離れ家 屋根

縁切り

タスペーサー設置

---

---

---

---

---

---

---



離れ家 屋根

縁切り

タスペーサー設置

施工中

---

---

---

---

---

---

---



母屋 屋根

縁切り

タスペーサー設置

完了

---

---

---

---

---

---

---






離れ家 屋根

縁切り

タスペーサー設置

完了



離れ家 屋根

縁切り

タスペーサー設置

完了



離れ家 屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布






離れ家 屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



母屋 大屋根

下塗り 1 回目



母屋 大屋根

下塗り 1 回目

施工中





母屋 下屋根

下塗り 1 回目

施工中



母屋 下屋根

下塗り 1 回目

施工中



離れ家 下屋根

下塗り 1 回目

施工中





離れ家 下屋根

下塗り 1 回目

施工中



母屋 大屋根

下塗り 1 回目

完了



母屋 大屋根

下塗り 1 回目

完了






母屋 下屋根

下塗り 1回目

完了



母屋 下屋根

下塗り 1回目

完了




離れ家 大屋根

下塗り 1回目

完了






工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
大屋根  
下塗り2回目施工  
前

母屋 大屋根

下塗り 2回目

施工前



工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
下屋根  
下塗り2回目施工  
前

母屋 下屋根

下塗り 2回目

施工前




工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
大屋根  
下塗り2回目施工  
前

離れ家 大屋根

下塗り 2回目

施工前





離れ家 下屋根

下塗り 2 回目

施工前



母屋 大屋根

下塗り 2 回目



母屋 大屋根

下塗り 2 回目

施工中





母屋 下屋根

下塗り2回目

施工中



母屋 下屋根

下塗り2回目

施工中



離れ家 大屋根

下塗り2回目

施工中





工事件名 屋根塗装工事  
工事場所 大屋根  
下塗り2回目

離れ家 大屋根

下塗り 2回目

施工中



母屋 大屋根

下塗り 2回目

完了



母屋 大屋根

下塗り 2回目

完了






母屋 下屋根

下塗り 2回目


完了



母屋 大屋根

上塗り 1回目

施工前




母屋 下屋根

上塗り 1回目

施工前





離れ家 大屋根

上塗り 1 回目

施工前



母屋 大屋根

上塗り 1 回目



母屋 大屋根

上塗り 1 回目

施工中





工事件名 屋根塗装工事  
工事場所  
母屋 下屋根  
上塗り1回目

母屋 下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 屋根塗装工事  
工事場所  
母屋 下屋根  
上塗り1回目

母屋 下屋根

上塗り 1 回目

施工中




工事件名 屋根塗装工事  
工事場所  
離れ 大屋根  
上塗り1回目

離れ家 大屋根

上塗り 1 回目

施工中





離れ家 大屋根

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 下屋根

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 下屋根

上塗り 1 回目

施工中





母屋 大屋根

上塗り 1回目

完了



母屋 大屋根

上塗り 1回目

完了




母屋 大屋根

上塗り 1回目

完了





母屋 大屋根

上塗り2回目


施工前



母屋 下屋根

上塗り2回目

施工前



離れ家 大屋根

上塗り2回目

施工前





離れ家 下屋根

上塗り 2回目

施工前



母屋 大屋根

上塗り 2回目



母屋 大屋根

上塗り 2回目

施工中





母屋 大屋根

上塗り 2回目

施工中



母屋 下屋根

上塗り 2回目

施工中



母屋 下屋根

上塗り 2回目

施工中





離れ家 大屋根

上塗り 2回目

施工中



離れ家 大屋根

上塗り 2回目

施工中



離れ家 大屋根

上塗り 2回目

施工中





離れ家 下屋根

上塗り 2回目


施工中



離れ家 下屋根

上塗り 2回目

施工中



母屋 大屋根

施工完了






母屋 大屋根

施工完了



母屋 大屋根

施工完了




母屋 下屋根

施工完了

工事件名 ■ 屋根塗装工事  
工事場所  
母屋 下屋根  
完了  
2021.02.08





母屋 下屋根

施工完了



離れ家 大屋根

施工完了



離れ家 大屋根

施工完了





離れ家 下屋根

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



母屋 軒天

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---



母屋 軒天

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---





母屋 軒天

上塗り 1 回目


施工中



母屋 軒天

上塗り 1 回目

施工中



母屋 軒天

上塗り 2 回目

施工前





母屋 軒天

上塗り 2 回目



母屋 軒天

上塗り 2 回目

施工中



母屋 軒天

上塗り 2 回目

施工中





母屋 軒天

施工完了



離れ家 軒天

施工完了




母屋 軒天

施工完了



離れ家 軒天

施工完了



離れ家 軒天

施工完了



離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
サッシ廻り  
プライマー





離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

施工中



離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

---

---

---


---

---

---

---

---



離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ



離れ家 シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中

---

---

---

---

---

離れ家 シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中

---

---

---

---

---

離れ家 シーリング打ち増し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---





母屋 シーリング打ち増し

施工完了



母屋 シーリング打ち増し

施工完了



離れ家 シーリング打ち増し

施工完了



離れ家 シーリング打ち増し

施工完了



離れ家 シーリング打ち増し

施工完了



離れ家 シーリング打ち増し

施工完了





工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
コーキング撤去

離れ家 シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
コーキング撤去

離れ家 シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
コーキング撤去

離れ家 シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了





離れ家 シーリング打ち替え

清掃

---

---

---


---

---

---

---

---



離れ家 シーリング打ち替え

清掃

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



離れ家 シーリング打ち替え

プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---





工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
プライマー

離れ家 シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
コーキング充填

離れ家 シーリング打ち替え

シーリング充填



工事件名 棟梁塗装工事  
工事場所  
目地  
コーキング充填

離れ家 シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中





離れ家 シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ



離れ家 シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



離れ家 シーリング打ち替え

施工完了





離れ家 シーリング打ち替え

施工完了



離れ家 シーリング打ち替え


施工完了



母屋 クラック部補修

シーリング補修

完了



母屋 クラック部補修

シーリング補修

完了



母屋 クラック部補修

シーリング補修

完了



離れ家 外壁

防カビ下塗り

バリヤー塗布





離れ家 外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



母屋 外壁

ボード部

下塗り



母屋 外壁

ボード部

下塗り

施工中



母屋 外壁

下塗り



母屋 外壁 母屋

下塗り

施工中



母屋 外壁

ボード部

下塗り（マスチック）

施工中





## 母屋 外壁

ボード部

下塗り (マスチック)

施工中



## 母屋 外壁

ボード部

下塗り (マスチック)

施工中



## 母屋 外壁

ボード部

下塗り (マスチック)

施工中



母屋 外壁

ボード部

下塗り（マスチック）

施工中



離れ家 外壁

下塗り

施工中



離れ家 外壁

下塗り

施工中






離れ家 外壁

下塗り

完了



離れ家 外壁

下塗り

完了



離れ家 外壁

下塗り

完了



離れ家 外壁

下塗り

完了

---

---

---

---

---

---



母屋 外壁

上塗り 1 回目

施工前

---

---

---

---

---

---



母屋 外壁

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---





母屋 外壁

上塗り 1 回目

施工中



母屋 外壁

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 外壁

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 外壁

上塗り 1 回目

施工中



母屋 外壁

上塗り 1 回目

完了



母屋 外壁

上塗り 1 回目

完了





母屋 外壁

上塗り 2 回目

施工前



離れ家 外壁

上塗り 2 回目

施工前



母屋 外壁

上塗り 2 回目



母屋 外壁

上塗り 2回目

施工中



離れ家 外壁

上塗り 2回目

施工中



離れ家 外壁

上塗り 2回目

施工中





離れ家 外壁

上塗り 2回目


施工中



離れ家 外壁

上塗り 2回目

施工中



離れ家 外壁

上塗り 2回目

施工中



母屋 外壁

施工完了



離れ家 外壁

施工完了



母屋 外壁

施工完了






母屋 外壁

施工完了



母屋 外壁

施工完了




母屋 外壁

施工完了




母屋 外壁

施工完了



母屋 外壁

施工完了



母屋 外壁


施工完了





母屋 外壁

施工完了



母屋 外壁

施工完了



母屋 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工前



離れ家 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工前



母屋 鼻隠し

上塗り 1 回目



母屋 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中





母屋 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



母屋 鼻隠し

上塗り 2 回目

施工前



離れ家 鼻隠し

上塗り 2 回目

施工前



母屋 鼻隠し

上塗り 2 回目





母屋 鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



離れ家 鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



離れ家 鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



母屋 鼻隠し

施工完了



離れ家 鼻隠し

施工完了



母屋 破風

施工完了





離れ家 破風

施工完了



母屋 雨樋

施工前



母屋 雨樋

施工前



離れ家 雨樋

施工前



母屋 雨樋

上塗り 1 回目



母屋 雨樋

上塗り 1 回目

施工中





母屋 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 雨樋

上塗り 1 回目

施工中





離れ家 雨樋

上塗り 1 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 2 回目

施工前



母屋 雨樋

上塗り 2 回目

施工前



離れ家 雨樋

上塗り 2 回目

施工前



離れ家 雨樋

上塗り 2 回目

施工前



母屋 雨樋

上塗り 2 回目





母屋 雨樋

上塗り 2 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 2 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 2 回目

施工中



母屋 雨樋

上塗り 2回目

施工中



離れ家 雨樋

上塗り 2回目

施工中



離れ家 雨樋

上塗り 2回目

施工中





離れ家 雨樋

上塗り 2回目

施工中



離れ家 雨樋

上塗り 2回目

施工中



母屋 雨樋

施工完了



母屋 雨樋

施工完了



母屋 雨樋

施工完了



母屋 雨樋

施工完了





母屋 雨樋

施工完了



離れ家 雨樋

施工完了



離れ家 雨樋

施工完了



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所 母屋 雨戸  
ケレン  
2021.02.04

母屋 雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所 母屋 雨戸  
ケレン  
2021.02.04

母屋 雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所 母屋 雨戸  
錆止め施工前  
2021.02.04

母屋 雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工前





母屋 雨戸

下地処理

錆止め塗布

---

---


---

---

---

---

---



母屋 雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---



母屋 雨戸

上塗り1回目

施工前

---

---

---

---

---

---

---



母屋 雨戸

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



母屋 雨戸

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



母屋 雨戸

上塗り 2 回目

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





母屋 雨戸

上塗り 2 回目



母屋 雨戸

上塗り 2 回目

施工中



母屋 雨戸

施工完了



母屋 雨戸

施工完了



母屋 雨戸

施工完了



離れ家 シャッター

下地処理

ケレン中





離れ家 シャッター

下地処理

ケレン中



離れ家 シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工前



離れ家 シャッター

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
離れ シャッター  
錆止め  
2021.02.04

離れ家 シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
離れ シャッター  
錆止め  
2021.02.04

離れ家 シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
離れ シャッター  
上塗り1回目施工前  
2021.02.04

離れ家 シャッター

上塗り1回目

施工前





離れ家 シャッター

上塗り 1 回目



離れ家 シャッター

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 シャッター

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 シャッター

上塗り 2回目

施工前



離れ家 シャッター

上塗り 2回目



離れ家 シャッター

上塗り 2回目

施工中





## 離れ家 シャッター

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---



## 離れ家 シャッター

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



## 母屋 幕板・コーナー板金

下地処理

錆止め塗布

---

---


---

---

---

---

---



母屋 幕板・コーナー板金

下地処理

錆止め塗布

施工中



母屋 幕板・コーナー板金

下地処理

錆止め塗布

施工中



母屋 幕板・コーナー板金

下地処理

錆止め塗布

施工中





母屋 幕板・コーナー板金

上塗り 1 回目

施工前



母屋 幕板・コーナー板金

上塗り 1 回目



母屋 幕板・コーナー板金

上塗り 1 回目

施工中



母屋 幕板・コーナー板金

上塗り2回目

施工前



母屋 幕板・コーナー板金

上塗り2回目



母屋 幕板・コーナー板金

上塗り2回目

施工中





## 母屋 幕板・コーナー板金

施工完了



## 母屋 幕板・コーナー板金

施工完了



## 母屋 幕板・コーナー板金

施工完了



離れ家 水切り

錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---



離れ家 水切り

上塗り 1 回目

施工前

---

---

---

---

---

---



離れ家 水切り

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---





離れ家 水切り

上塗り 1 回目

施工中



離れ家 水切り

上塗り 2 回目

施工前



離れ家 水切り

上塗り 2 回目



離れ家 水切り

上塗り 2回目

施工中



離れ家 水切り

施工完了



離れ家 水切り

施工完了





母屋 基礎クラック部

清掃



母屋 基礎クラック部

清掃

施工中



離れ家 基礎クラック部

清掃

施工中





離れ家 基礎クラック部

清掃

施工中



母屋 基礎クラック部

プライマー塗布



母屋 基礎クラック部

プライマー塗布

施工中





離れ家 基礎クラック部

プライマー塗布

施工中



離れ家 基礎クラック部

プライマー塗布

施工中



母屋 基礎クラック部

シーリング打ち





工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
母屋 基礎  
クラック コーキング

母屋 基礎クラック部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
離れ 基礎  
クラック コーキング

離れ家 基礎クラック部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
離れ 基礎  
クラック コーキング

離れ家 基礎クラック部

シーリング打ち

施工中





基礎クラック部

シーリング補修

完了



基礎

シーリング補修

完了



母屋 基礎

上塗り 1 回目

工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
母屋 基礎  
上塗り1回目





## 母屋 基礎

上塗り 1 回目

施工中



## 離れ家 基礎

上塗り 1 回目

施工中



## 離れ家 基礎

上塗り 1 回目

施工中





母屋 基礎

上塗り 2回目

施工前



離れ家 基礎

上塗り 2回目

施工前



母屋 基礎

上塗り 2回目





母屋 基礎

上塗り 2 回目

施工中



離れ家 基礎

上塗り 2 回目

施工中



離れ家 基礎

上塗り 2 回目

施工中





母屋 基礎

施工完了



母屋 基礎

施工完了



離れ家 基礎

施工完了





離れ家 基礎

施工完了



玄関ドア

既存塗膜剥離

完了




玄関ドア

既存塗膜剥離

完了





玄関ドア

既存塗膜剥離

完了



玄関ドア

着色



玄関ドア

着色

施工中





玄関ドア

着色

完了



玄関ドア

クリヤー塗布



玄関ドア

クリヤー塗布

施工中





玄関ドア

クリヤー塗布


施工中



玄関ドア

クリヤー塗布

施工中



玄関ドア

施工完了





玄関樋取付け

新規雨樋取付け

施工中

---

---

---

---

---

---

---



玄関樋取付け

新規雨樋取付け

施工中

---

---

---

---

---

---

---



玄関樋取付け

新規雨樋取付け

施工中

---

---

---

---

---

---

---





照明工事

玄関ライト取付け

---

---

---

---

---

---

---



照明工事

玄関ライト取付け

施工中

---

---

---

---

---

---

---



照明工事

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---





検査

---



---



---



---



---



---



---



---



清掃

---



---



---



---



---



---



---



---



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト、グレー

---



---



---



---



---



---



---



---





屋根 下塗材

同上



母屋 外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



離れ家 外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト





屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：ヤララブラウン



屋根 上塗材

同上



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ホワイトリリイ





軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色 : N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-90



付帯 塗材

シリコンフレックス J Y

色 : 22-80 B, 15-30 B





鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー



基礎 塗材

ベースガード



防カビ下塗材

バリアー





## 屋根 縁切り材

タスペーサー



## 木部 保護塗料材

オイルステイン

色：クリアー



## シーリング材

アステックシール2000プライマー

セット





屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト，グレー

空缶・使用済み写真

---

---

---

---

---



母屋 外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶・使用済み写真

---

---

---

---

---



離れ家 外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真

---

---

---

---

---





屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：ヤララブラウン

空缶・使用済み写真

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ホワイトリリイ

空缶・使用済み写真

---

---

---

---

---

---



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真

---

---

---

---

---

---





付帯 塗材

シリコンフレックス J Y

色 : 22-80 B

使用済み写真



付帯 塗材

シリコンフレックス J Y

色 : 15-30 B

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

空缶写真





工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
使用済み材料  
バリアー

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
使用済み材料  
タスペーサー

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



工事件名 様邸塗装工事  
工事場所  
使用済み材料  
オイルステイン

木部 保護塗料材

オイルステイン

色：クリヤー

使用済み写真





シーリング材

アステックシール2000プライマー

セット

使用済み写真

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了





施工完了



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外部 白蟻駆除・予防工事

外部解体撤去

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外部 白蟻駆除・予防工事

外部解体撤去

完了

---

---

---

---

---

---

---

---





外部 白蟻駆除・予防工事

外部解体撤去

完了



外部 白蟻駆除・予防工事

外部解体撤去

完了



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布





外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中






外部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事



内部 白蟻駆除・予防工事



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中





内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布


施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中





## 内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



## 内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布


施工中



## 内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中





内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中



内部 白蟻駆除・予防工事

薬剤散布

施工中