

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工 事 名 匿名希望 様 邸

工事箇所 外壁・付帯 塗装工事

工事住所 遠賀郡 芦屋町 中ノ浜

工 期 着 手 令和 3 年 3 月 5 日

竣 工 令 和 3 年 4 月 9 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





足場組立



足場組立



足場組立





足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

雨樋・鼻隠し

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---





高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

外壁 2 F



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

外壁 1 F



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

外壁 1 F





工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

バルコニー床



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

基礎



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/09	

高圧洗浄

基礎





# 高圧洗浄

## 基礎



# 高圧洗浄

## 基礎



# 養生





養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中





軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天井

上塗り 1 回目

完了



軒天井

上塗り 1 回目

完了



軒天井

上塗り 1 回目

完了





軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目

完了





軒天井

上塗り 2 回目

完了



軒天井

上塗り 2 回目

完了



軒天井

上塗り 2 回目

完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了





軒天

施工完了



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち





シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち増し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち増し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中

---

---

---

---

---

---

---



# シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



# シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



# シーリング打ち替え

清掃





シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ





工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 目地 ヘラ押さえ状況	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 目地 完了	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

シーリング打ち替え

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 目地 完了	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

シーリング打ち替え

施工完了



外壁

下地シーリング補修

完了



外壁

下地シーリング補修

完了



外壁

下地シーリング補修

完了





外壁 2F

下塗り

---

---

---

---

---

---

---



外壁 2F

下塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---



外壁 2F

下塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---



外壁 2F

下塗り

施工中



外壁 1F

下塗り

施工中



外壁 1F

下塗り

施工中





外壁 1 F

下塗り

施工中



外壁 2 F

下塗り

完了




外壁 1 F

下塗り

完了



完了







外壁 2F

上塗り 1回目

施工中



外壁 2F

上塗り 1回目

施工中



外壁 1F

上塗り 1回目

施工中

工事件名 様邸  
工事場所  
外壁  
一回目 状況


ベストホーム株式会社



外壁 1 F

上塗り 1 回目


施工中



外壁 2 F

上塗り 1 回目

完了



外壁 2 F

上塗り 1 回目

完了





外壁 1 F

上塗り 1 回目

完了



外壁 1 F

上塗り 1 回目

完了



外壁 1 F

上塗り 2 回目



外壁 1F

上塗り 2回目

施工中



外壁 1F

上塗り 2回目

施工中



外壁

施工完了






外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---


---

---

---

---





外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了


工事件名 様邸  
工事場所  
外 壁  
完了  
ベストホーム株式会社 2021/03/26

工事件名 様邸  
工事場所  
外 壁  
二回目 完了  
ベストホーム株式会社




外壁

施工完了



外壁


施工完了



外壁


施工完了





外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

下地シーリング補修

完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

上塗り 1 回目





鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



鼻隠し

上塗り 1 回目

完了





鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 2 回目

完了



鼻隠し

上塗り 2 回目

完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し


施工完了





幕板

施工完了



幕板

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1 回目




雨樋

上塗り 1 回目

施工中





雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---



雨樋

上塗り 2 回目

完了

---

---


---

---

---

---

---



雨樋

上塗り 2 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---





雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
庇 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

小庇

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
庇 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

小庇

下地処理

ケレン中




工事件名	様邸
工事場所	
庇 サビ止め状況	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

小庇

下地処理

錆止め塗布





工事件名	様邸
工事場所	
庇 サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/03/15	

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
庇 サビ止め完了	
ベストホーム株式会社	
2021/03/15	

小庇

下地処理

錆止め塗布

完了




工事件名	様邸
工事場所	
庇 サビ止め完了	
ベストホーム株式会社	
2021/03/15	

小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇

上塗り



小庇

上塗り

施工中



小庇

上塗り

施工中





小庇

上塗り

施工中

---

---

---

---

---

---



小庇

施工完了

---

---

---

---

---

---



シャッターボックス

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---



## シャッターボックス

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---



## シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---



## シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---






シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目




工事件名 様邸  
工事場所  
シャッターBOX  
一回目 状況

ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸  
工事場所  
シャッターBOX  
一回目 完了

ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸  
工事場所  
シャッターBOX  
一回目 完了

ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了





シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2 回目


施工中



シャッターボックス

上塗り 2 回目

完了



## シャッターボックス

上塗り 2回目

完了



## シャッターボックス

施工完了



## シャッター

下地処理

ケレン中





シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

錆止め塗布



シャッター

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッター

上塗り 1 回目





## シャッター

上塗り 1 回目

施工中



## シャッター

上塗り 1 回目

完了



## シャッター

上塗り 1 回目

完了





シャッター

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---



シャッター

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---



シャッター

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---





シャッター

上塗り 2回目

完了



シャッター

施工完了



シャッター

施工完了





換気フード

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---



換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---





換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



バルコニー笠木

下地処理

ケレン中



バルコニー笠木

下地処理

ケレン中



バルコニー笠木

下地処理

錆止め塗布



バルコニー笠木

下地処理

錆止め塗布

施工中





## バルコニー笠木

下地処理

錆止め塗布

完了




## バルコニー笠木

下地処理

錆止め塗布

完了




## バルコニー笠木

下地処理


錆止め塗布

完了



バルコニー笠木


上塗り



バルコニー笠木

上塗り

施工中




バルコニー笠木

上塗り

完了





バルコニー笠木

上塗り

完了




バルコニー笠木

施工完了



バルコニー笠木

施工完了



バルコニー笠木

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





玄関ドア

上塗り 1 回目


施工中



玄関ドア

上塗り 1 回目

施工中



玄関ドア

上塗り 1 回目

施工中



玄関ドア

上塗り 1 回目

施工中



玄関ドア

上塗り 1 回目

完了



玄関ドア

上塗り 1 回目

完了





玄関ドア

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 2 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---





水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中





水切り

下地処理

錆止め塗布

完了

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



水切り

上塗り 1 回目

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_






水切り

上塗り 1 回目


施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 1 回目

完了





水切り

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



水切り

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



水切り

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





水切り

施工完了



バルコニー床

施工前




バルコニー床

施工前



バルコニー床

清掃



工事件名 ■ 様邸  
工事場所 ■  
ベランダ床  
一回目 状況  
ベストホーム株式会社 2021/03/25

バルコニー床

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸  
工事場所 ■  
ベランダ床  
一回目 状況  
ベストホーム株式会社 2021/03/25

バルコニー床

上塗り 1 回目

施工中






バルコニー床

上塗り 1 回目

完了



バルコニー床

上塗り 1 回目

完了



バルコニー床

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 二回目 状況	
ベストホーム株式会社 2021/03/26	

バルコニー床

上塗り 2 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 二回目 完了	
ベストホーム株式会社 2021/03/26	

バルコニー床

上塗り 2 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 完了	
ベストホーム株式会社 2021/03/26	

バルコニー床

施工完了





## バルコニー床

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



## バルコニー床

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



## 基礎

下地処理

クラック補修

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---





基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目

完了



基礎

施工完了





基礎

施工完了



完了検査



完了検査



完了検査



完了検査



清掃





足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

同上



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF- I R

色：ウィザードコッパー（3分艶）



外壁 上塗材

同上





外壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



軒天 塗材

同上



付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色：N-15 (3分艶)



付帯 塗材

同上



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー





工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 エポパワーメタル	
ベストホーム株式会社 2021/03/13	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ベースガード	
ベストホーム株式会社 2021/03/13	

基礎 塗材

ベースガード

色：N-82近似色



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ベースガード	
ベストホーム株式会社 2021/03/13	

基礎 塗材

同上



シーリング材

アステックシール2000



シーリング材

同上



シーリング材

アステックシール専用プライマー





シーリング材

同上



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ウィザードコッパー (3分艶)

空缶・使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースⅡ-J Y

色：N-90

使用済み写真

---

---

---

---

---



付帯 塗材

マックスシールド1500 F-J Y

色：N-15 (3分艶)

使用済み写真

---

---

---

---

---



鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJ Y

色：グレー

使用済み写真

---

---

---

---

---





工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2021/03/26	

バルコニー床 塗材

ケートップライナー

色：シルバークレー

使用済み写真




工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社 2021/03/26	

基礎 塗材

ベースガード

色：N-82近似色

使用済み写真




工事件名	様邸
工事場所	
使用済み 材料	
ベストホーム株式会社 2021/03/15	

シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真




シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真




施工完了



施工完了





施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---


---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了