

# 工事写真報告書

工事番号 令和 4 年度

工事名

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区 愛宕

工期 着手 令和 4 年 1 月 15 日

竣工 令和 4 年 2 月 12 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



白蟻防除工事

施工前



白蟻防除工事

床下

薬剤散布



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剂散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剂散布

施工中




白蟻防除工事

床下

薬剂散布

施工中




白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中




白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



白蟻防除工事

床下

薬剤散布

施工中



施工前





施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



足場組立

---



---



---



---



---



---




---



---

A003ZT



A003ZT

足場組立

---



---



---



---



---



---



---



---



A003ZT

足場組立

---



---



---



---



---



---



---



---



A003ZT

足場組立

---



---



---



---



---



---



---



---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒樋・鼻隠し

---

---

---

---

---

---

---

---

工事件名 ■■■ 様邸  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/17

工事件名 ■■■ 様邸  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/17



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

外壁

---

---

---


---

---

---

---

---



高圧洗浄

窓

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/17</small></span>	

高圧洗浄

窓

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/17</small></span>	

高圧洗浄

ベランダ床

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/17</small></span>	

高圧洗浄

玄関ドア

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/17	

高圧洗浄

玄関タイル土間



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/17	

高圧洗浄

コンクリート土間



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/17	

高圧洗浄

コンクリート土間



高圧洗浄

ウッドデッキ

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---





工事件名 ■様邸  
 工事場所  
 軒天井  
 上塗り一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■様邸  
 工事場所  
 軒天井  
 上塗り一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■様邸  
 工事場所  
 軒天井  
 上塗り一回目完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
軒天井  
上塗り二回目状況  
ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
軒天井  
上塗り二回目状況  
ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
軒天井  
上塗り二回目完了  
ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

軒天井  
上塗り2回目完了

ベストホーム株式会社 2022/01/24

軒天

上塗り2回目

完了




工事件名 ■ 様邸  
工事場所

軒天井  
施工完了

ベストホーム株式会社 2022/01/28

軒天

施工完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

軒天井  
施工完了

ベストホーム株式会社 2022/01/28

軒天

施工完了



シーリング打ち増し

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

清掃

---



---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

清掃

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---




---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---

完了

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---

完了

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

施工前

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング 撤去状況	
ベストホーム株式会社 2022/01/18	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング 撤去状況	
ベストホーム株式会社 2022/01/18	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング 撤去完了	
ベストホーム株式会社 2022/01/18	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了

---

---

---

---

---

---

---

---





シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング目地 清掃 状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

シーリング打ち替え

清掃

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング目地 プライマー状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

シーリング打ち替え

プライマー塗布




工事件名	様邸
工事場所	
シーリング目地 プライマー状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 シーリング目地  
 シール充填状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---



---



---



---




---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 シーリング目地  
 シール充填状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 シーリング目地  
 ヘラ押さえ状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

シーリング打ち替え

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

シーリング工事

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

シーリング工事

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

シーリング工事

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 バリア塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 バリア塗布状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 バリア塗布完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/24	

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---





外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

下塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁

---

下塗り

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 外 壁  
 エポパワーシーラー  
 塗布完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 外 壁  
 エポパワーシーラー  
 塗布完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 外 壁  
 エポパワーシーラー  
 塗布完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

中間検査 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

中間検査 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




外壁

中間検査



外壁

中間検査




外壁

防カビ添加材

アステックプラスS混入攪拌

工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 アステックプラスS 混入状況	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/25</small>	



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 アステックプラスS  
 混入状況

ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁

防カビ添加材

アステックプラスS混入攪拌

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 リファイン 一回目  
 塗布状況

ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁 メイン部

上塗り 1回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 リファイン 一回目  
 塗布状況

ベストホーム株式会社 2022/01/25

外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 リファインー回目 塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/25</small></span>	

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 リファインー回目 塗布完了	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/25</small></span>	

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 リファインー回目 塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/25</small></span>	

外壁 アクセント部

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

---

上塗り 2回目

---



---



---



---



---



---



---



外壁 メイン部

---

上塗り 2回目

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



外壁 メイン部

---

上塗り 2回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 リファイン 二回目  
 塗布完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 リファイン 二回目  
 塗布完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

外 壁  
 リファイン 二回目  
 塗布状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
外壁  
リファイン二回目  
塗布状況  
ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中




工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
外壁アクセント  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2022/01/28

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
外壁アクセント  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2022/01/28

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





破風

上塗り



破風

施工完了



鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 一回目状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 1 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 一回目状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 一回目完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 一回目完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 二回目状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

破風板  
 マックスシールド  
 二回目状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

---

施工完了

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

施工完了

---



---



---



---



---



---



---



---



雨樋

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---




---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 雨樋い  
 マックスシールド  
 一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 1 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 雨樋い  
 マックスシールド  
 一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 雨樋い  
 マックスシールド  
 一回目完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


雨樋い  
 マックスシールド  
 一回目完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

雨樋い  
 マックスシールド  
 二回目状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

雨樋い  
 マックスシールド  
 二回目状況


ベストホーム株式会社 2022/01/26

雨樋

上塗り 2 回目

施工中





工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い マックスシールド 二回目完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

雨樋

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い マックスシールド 二回目完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/26	

雨樋

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 施工完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/28	

雨樋

施工完了



雨樋

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 小 庇  
 ケレン 完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

小庇  
 下地処理  
 ケレン完了  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 小 庇  
 ケレン 完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

小庇  
 下地処理  
 ケレン完了  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 小 庇  
 サビ止め状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

小庇  
 下地処理  
 錆び止め塗布  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2022/01/21	

屋根 水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社 2022/01/21	

屋根 水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社 2022/01/21	

屋根 水切り

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

屋根 水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

屋根 水切り

下地処理

錆び止め塗布



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

屋根 水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め 完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

屋根 水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了




工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め 完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/21</span>	

屋根 水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



A003ZT

屋根 水切り

施工完了



換気口 鉄部

下地処理

錆止め塗布



換気口 鉄部

下地処理

錆止め塗布

施工中



土台 水切り

修繕前





土台 水切り

修繕後

---

---

---

---

---

---

---

---



土台 水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台 水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 ケレン完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/22

土台 水切り

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 ケレン完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/22

土台 水切り

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 サビ止め状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/22

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
水切り板金 サビ止め状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2022/01/22</small></span>	

土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了




土台 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 一回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 一回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 一回目完了  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 1回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 一回目完了  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 二回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 二回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 二回目完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 マックスシールド  
 二回目完了  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

土台 水切り

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 ベランダ床  
 リガードプライマー  
 状況  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

ベランダ床

下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

ベランダ床  
 リガードプライマー  
 状況

ベストホーム株式会社 2022/01/26

ベランダ床

下塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

ベランダ床  
 リガードプライマー  
 完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

ベランダ床

下塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

ベランダ床  
 リガードプライマー  
 完了

ベストホーム株式会社 2022/01/26

ベランダ床

下塗り

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードベース 状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/26</span>	

ベランダ床

防水材塗布 1 回目

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードベース 状況	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/26</span>	

ベランダ床

防水材塗布 1 回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードベース 完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2022/01/26</span>	

ベランダ床

防水材塗布 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---





工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 ベランダ床  
 リガードベース  
 完了  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/26

ベランダ床

防水材塗布 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 ベランダ床  
 リガードベース  
 二回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/27

ベランダ床

防水材塗布 2 回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 ベランダ床  
 リガードベース  
 二回目状況  
 ヘストホーム株式会社 2022/01/27

ベランダ床

防水材塗布 2 回目


施工中



ベランダ床

防水材塗布 2 回目


完了



ベランダ床


防水材塗布 2 回目

完了



ベランダ床

上塗り



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードトップ 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/28</small>	

ベランダ床

---

上塗り

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードトップ 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/28</small>	

ベランダ床

---

上塗り

---

完了

---



---



---




---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 リガードトップ 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/28</small>	

ベランダ床

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
ベランダ床 施工完了	
ベストホーム株式会社	
2022/01/28	

ベランダ床

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 ベースガード一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/27	

基礎

上塗り 1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 ベースガード一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2022/01/27	

基礎

上塗り 1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 ベースガード一回目 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/27</small>	

基礎

上塗り 1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 ベースガード一回目 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/27</small>	

基礎

上塗り 1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 ベースガード二回目 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2022/01/27</small>	

基礎

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 2回目


施工中



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎

施工完了




基礎

施工完了



基礎

施工完了



足場解体前検査

---

---

---

---

---

---

---

---

A003ZT



足場解体前検査

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体前検査

---

---

---

---

---

---

---

---

A003ZT





清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：クールホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

材料搬入  
 超低汚染リファイン  
 ウィザードコッパー

ベストホーム株式会社 2022/01/22

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ウィザードコッパー



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

材料搬入  
 マルチエースN-90

ベストホーム株式会社 2022/01/22

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

材料搬入  
 マックスシールド  
 N-90

ベストホーム株式会社 2022/01/25

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-90

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : N-15



ベランダ床 下塗材

リガードプライマー



ベランダ床 防水材

リガードベース





工事件名  様邸  
 工事場所   
 材料搬入  
 リガードトップ  
 ベストホーム株式会社 2022/01/25

ベランダ床 上塗材

リガードトップ

色：グレー



工事件名  様邸  
 工事場所   
 材料搬入  
 ベースガード  
 ベストホーム株式会社 2022/01/25

基礎 塗材

ベースガード



工事件名  様邸  
 工事場所   
 材料搬入  
 アステックシール  
 ホワイト30本  
 ベストホーム株式会社 2022/01/21

シーリング材

アステックシール2000

色：ホワイト



シーリング材

同上



シーリング材

アステックシール2000

色：グレー



シーリング材

同上



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 エポパワーシーラー  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：白

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 超低汚染リファイン  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：クールホワイト

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 リファイン  
 ベストホーム株式会社 2022/01/27

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ウィザードコッパー

使用済み写真



工事件名  様邸  
 工事場所   
 使用済み材料  
 マルチエース  
 ベストホーム株式会社 2022/01/26

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名  様邸  
 工事場所   
 使用済み材料  
 マックスシールド  
 N-90  
 ベストホーム株式会社 2022/01/27

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名  様邸  
 工事場所   
 使用済み材料  
 マックスシールド  
 N-15  
 ベストホーム株式会社 2022/01/27

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-15

使用済み写真





工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 リガードプライマー  
 ベストホーム株式会社 2022/01/27

ベランダ床 下塗材

リガードプライマー

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 リガードベース  
 ベストホーム株式会社 2022/01/27

ベランダ床 防水材

リガードベース

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 リガードトップ  
 ベストホーム株式会社 2022/01/28

ベランダ床 上塗材

リガードトップ

色：グレー

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料 ベースガード	
ベストホーム株式会社	
2022/01/27	

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料 バリアー	
ベストホーム株式会社	
2022/01/28	

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料 アステックシール	
ベストホーム株式会社	
2022/01/21	

シーリング材

アステックシール2000

色：ホワイト

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
工事場所  
使用済み材料  
アステックシール  
ベストホーム株式会社 2022/01/21

シーリング材

アステックシール2000

色：グレー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---