

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 K 様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区 金鶏町

工 期 着 手 平成 25 年 4 月 19 日

竣 工 平成 25 年 4 月 27 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前




施工前



外壁高圧洗浄施工状況

外壁高压洗净施工中



軒天高压洗净施工状况



塀高圧洗浄施工状況



塀高圧洗浄施工中




土間高圧洗浄施工状況




シーリング補修施工前



シーリング補修施工前



シーリング補修施工前



シーリング撤去施工状況




シーリング撤去施工中



シーリング撤去施工完了



シーリング施工状況




シーリング施工完了



シーリング施工完了



シーリング施工完了




シーリング施工完了



シーリング施工完了




シーリング施工完了



バリアー施工状況



バリアー施工中



バリアー施工完了




下塗り施工状況



下塗り施工中




下塗り施工完了



防カビ添加剤混入状況



防カビ添加剤混入中



防カビ添加剤拡散状況




防カビ添加剤拡散中




中塗り施工状況



中塗り施工中




中塗り施工完了



上塗り施工状況



上塗り施工中



上塗り施工完了



基礎塗装施工状況 (1回目)



基礎塗装施工中（1回目）




基礎塗装施工完了（1回目）




基礎塗装施工状況（2回目）




基礎塗装施工中（2回目）




基礎塗装施工完了（2回目）




外塀バリアー施工状況




外塀バリアー施工完了



外塀上塗り施工状況



外塀上塗り施工中



外塀上塗り施工完了



外塀上塗り施工完了



使用塗料缶一覧

- ・エピテックWEプライマーA液
- ・エピテックWEプライマーB液
- ・アステックプラスS
- ・バリアー
- ・ベースガード (混和液・紛体)
- ・EC2000DGIR (モカ)
- ・EC2000DGIR専用ローラー



・ベースガード (混和液)



・ベースガード (粉体)



カビ処理剤

・バリアー



防カビ添加剤

- ・アステックプラスS



- ・EC2000 DG・IR専用ローラー



下塗り塗料缶

- ・エピテックWEプライマーA液
- ・エピテックWEプライマーB液



下塗り塗料缶

- ・エピテックWEプライマーA液



中塗り・上塗り塗料缶

- ・EC2000DGIR (ライトラテ)



中塗り・上塗り塗料缶

- ・EC2000DGIR (ライトラテ)



中塗り・上塗り塗料缶

・ EC2000DG I R (モカ)



中塗り・上塗り塗料缶

・ EC2000DG I R (モカ)



・ ペンギンシール



•セラミタウンマイルド

(09-20 B)



•セラミタウンマイルド

(19-90 A)



•クリーンマイルドウレタン

(19-20 B)

