

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 U様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事

工事住所 直方市 感田

工 期 着 手 平成 25 年 10 月 15 日

竣 工 平成 25 年 10 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净中



屋根高压洗净完了



軒天高压洗净中



外壁高压洗净中



雨桶高压洗净中



雨樁高壓洗淨中




軒天塗装 1回目施工中



軒天塗装 1回目施工中



軒天塗装 1 回目施工完了



軒天塗装 2回目施工中




軒天塗装 2回目施工中



軒天塗装 2回目施工完了

屋根板金ラバー止め施工中




屋根板金ラバー止め施工中




屋根板金ラバー止め施工完了



屋根クラック補修施工中




屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了




外壁シーリング補修施工中



外壁シーリング補修施工中




外壁シーリング補修施工完了





屋根下塗り施工中




屋根下塗り施工中



屋根下塗り施工完了

屋根タスペーサー取付施工中



屋根タスペーサー取付施工中



屋根タスペーサー取付施工後





屋根中塗り施工中



屋根中塗り施工中



屋根中塗り施工完了



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工完了




外壁下塗り施工中



外壁下塗り施工中



外壁下塗り完了



外壁中塗り施工中



外壁中塗り施工中



外壁中塗り施工完了



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工完了



ウッドデッキ塗装施工中

1回目



ウッドデッキ塗装施工中

2回目




ウッドデッキ塗装完了



屋根板金ケレン施工中




屋根板金ケレン施工中



屋根板金サビ止め塗り施工中




屋根板金サビ止め塗り施工中




付帯ガラリ上塗り 1回目施工中



付帯ガラリ上塗り 1回目施工中



付帯ガラリ上塗り 1回目施工完了



付帯ガラリ上塗り 2回目施工中



付帯ガラリ上塗り 2回目施工中



付帯ガラリ上塗り2回目施工完了




付帯雨樋1回目施工中



付帯雨樋1回目施工中



付帯雨樋 1回目施工完了



付帯雨樋 2回目施工中



付帯雨樋 2回目施工中



付帯雨樋 2回目施工完了



屋根・外壁下塗り材料

エピテックWEプライマーA液

エピテックWEプライマーB液



屋根板金サビ止め材料

マイルドサビガード



セラミタウン

一液マイルドウレタン

グリーンマイルドウレタン



屋根・外壁塗料材料



外壁上塗り材料

IR グロス: カレッジグリーン



外壁上塗り材料

EC-2000F-IR: トスカニー



EC-2000F-IR 専用ローラー



タスペーサー

