

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 糟屋郡 宇美町 明神坂


工 期 着 手 平成 26 年 5 月 13 日

竣 工 平成 26 年 5 月 22 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



足場




屋根高圧洗浄施工完了




軒天高圧洗浄施工完了



外壁高压洗净施工完了



高压洗净施工完了



高压洗净施工完了



外壁クラック補修施工中



外壁クラック補修施工完了



外壁クラック補修施工完了



基礎クラック補修施工中



基礎クラック補修施工中



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装上塗り施工中



軒天塗裝施工完了



タスペーサー施工中



タスペーサー施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中




屋根塗装中塗り施工完了




コロニアル差し替え施工中



コロニアル差し替え施工中



コロニアル差し替え施工中



コロニアル差し替え施工完了


コロニアル差し替え部分塗装施工中

(下塗り)




コロニアル差し替え部分塗装施工中

(中塗り)




屋根塗装上塗り施工中





屋根上塗り塗装施工完了



玄関屋根下塗り施工中



玄関屋根上塗り施工中



養生

養生

外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中




外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工完了



破風板ケレン施工中





破風板塗装下塗り施工中



破風板塗装上塗り施工中



胴差し塗装下塗り施工中

胴差し塗装上塗り施工中



胴差し塗装施工完了



雨戸ケレン施工中



雨戸裏掃除施工中



雨戸塗装前掃除施工中



雨戸塗装下塗り施工中





雨戸塗装上塗り施工中



玄関戸ケレン施工中




玄関戸塗装下塗り施工中



玄関戸塗装施工完了




ベランダ笠置ケレン施工中




ベランダ笠置クラック補修施工中



ベランダ笠置クラック補修施工完了



ベランダ笠置塗装下塗り施工中



ベランダ笠置塗装中塗り施工中



ベランダ笠置塗装上塗り施工中



屋根使用材料

水系パワーシーラーII

タスペーサー



屋根上塗り使用材料

水系カスタムシリコン

色: ニューグリーン(No. 43)



付帯・外壁塗装使用材料

ユメロック

水性ケンエース

エピテックシーラーブラック

(外壁下塗り)

シリコンフレックス(外壁上塗り)

色：クールグレイ



空缶

シリコンフレックス

色：クールグレイ

