

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 H様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 糟屋郡 宇美町 四王寺坂

工 期 着 手 平成 26 年 5 月 13 日

竣 工 平成 26 年 5 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



高压清洗施工中



高压洗净施工中



軒天高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



窗高压洗净施工中



雨戸高圧洗浄施工中



外壁高压洗净施工中



玄関軒高圧洗浄施工中



玄関柱高压洗净施工中



玄関土間タイル高圧洗浄施工中



堀高压洗净施工中



堀高压洗净施工中



堀高压洗净施工中



軒天クラック補修施工前




軒天クラック補修施工中




軒天クラック補修施工中

軒天クラック補修施工完了



屋根劣化補修施工前



屋根劣化補修施工中



屋根劣化補修施工中



屋根劣化補修施工完了



胴差し劣化補修施工前



胴差し劣化補修施工中



胴差し劣化補修施工中



胴差し劣化補修施工完了



胴差し劣化補修施工完了



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装下塗り施工完了



軒天塗装上塗り施工中



軒天塗装施工完了



屋根バリアー施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工完了

屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中




屋根塗装施工完了



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中





基礎塗装 1 回目施工中



基礎塗装 1 回目施工中



基礎塗装 1 回目施工完了

基礎塗装 2回目施工中



基礎塗装 2回目施工中



基礎塗装施工完了





破風板塗装下塗り施工中



破風板塗装下塗り施工完了



破風板塗装上塗り施工中



破風板塗装上塗り施工中



破風板塗装施工完了



胴差し塗装下塗り施工中

胴差し塗装下塗り施工中



胴差し塗装下塗り施工完了



胴差し塗装上塗り施工中



胴差し塗装上塗り施工中



胴差し塗装施工完了



雨戸塗装下塗り施工中




雨戸塗装下塗り施工完了



雨戸塗装上塗り施工中



雨戸塗装上塗り施工中





雨戸塗装施工完了



玄関戸施工完了



玄関柱一部クラック補修



玄関柱施工中

玄関柱施工完了

ポスト塗装施工中

ポスト塗装施工完了



下地処理材

バリアー(防カビ下地材)



屋根下塗り使用材料

HBプライマー J Y - I R



屋根下塗り使用材料

HBプライマー J Y-I R A液



屋根下塗り使用材料

HBプライマー J Y-I R B液



屋根上塗り使用材料

無機ハイブリッドコート J Y-I R

A液·B液



屋根上塗り使用材料

無機ハイブリッドコート J Y - I R

A液



屋根上塗り使用材料

無機ハイブリッドコート J Y - I R

B液



外壁下塗り使用材料

HBサイディングプライマー J Y

A液・B液



外壁下塗り使用材料

HBサイディングプライマー J Y

A液



外壁下塗り使用材料

HBサイディングプライマー J Y

B液



外壁上塗り使用材料

無機ハイブリッドクリヤー

A液 · B液



外壁上塗り使用材料(正面)

無機ハイブリッドクリヤー(3分艶)

A液



外壁上塗り使用材料

無機ハイブリッドクリヤー(全艶)

A液



外壁上塗り使用材料

無機ハイブリッドクリヤー

B液



使用材料

塩ビゾルウレタンプライマー



付帶使用材料

セラMレタン



付帶使用材料

セラMレタン



付帯使用材料

セラMレタン

