

## 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K様邸

工事箇所 外壁塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 芦屋町 山鹿

工 期 着 手 平成 26 年 1 月 6 日

竣 工 平成 26 年 1 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高压洗净完了




高压洗净完了



高压洗净完了

軒天上塗り1回目施工



軒天上塗り1回目施工中



軒天上塗り1回目施工完了




軒天上塗り2回目施工



軒天上塗り2回目施工中



軒天上塗り2回目施工完了



鉄部 ケレン施工中



鉄部サビ止め塗り施工中



鉄部サビ止め塗り施工中





鉄部サビ止め塗り施工完了



屋根下塗り施工中






## 屋根下塗り施工完了



屋根中塗り施工中



## 屋根中塗り施工完了



屋根上塗り施工



屋根上塗り施工中



屋根上塗り施工完了





外壁中塗り施工中




外壁中塗り施工完了



外壁上塗り施工中




外壁上塗り施工中




## 外壁上塗り施工完了



雨樋上塗り1回目施工中




雨樋上塗り1回目施工中




雨樋上塗り1回目施工完了



雨樋上塗り2回目施工中



雨樋上塗り2回目施工完了



雨戸上塗り1回目施工中



雨戸上塗り1回目施工完了



雨戸上塗り2回目施工中

雨戸上塗り2回目施工完了



鉄部上塗り1回目施工中



鉄部上塗り1回目施工中



鉄部上塗り1回目施工完了



鉄部上塗り2回目施工中



鉄部上塗り2回目施工中





外塀上塗り2回目施工中



外塀上塗り2回目施工完了



門扉上塗り1回目施工中





門扉上塗り1回目施工中



門扉上塗り1回目施工完了




門扉上塗り2回目施工中



門扉上塗り2回目施工中




門扉上塗り2回目施工完了




ペランダプライマー施工中

ベランダプライマー施工完了



ベランダ上塗り施工中



ベランダ上塗り施工完了





### 使用材料缶

ホワイトフィラーA

EC 2000F

EC 2000F 専用ローラー

### 使用材料缶

エピテックWEプライマー

### 使用材料缶

クリーンマイルドウレタン





使用材料缶

セラミタウン

