

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 N様邸

工事箇所 外壁塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 穴生

工 期 着 手 平成 26 年 12 月 2 日

竣 工 平成 26 年 12 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



樋高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



アルミ外壁高压洗净施工中



シャッター高圧洗浄施工中



ベランダ高圧洗浄施工中



カーポート高圧洗浄施工中



力一ポート洗浄施工中



軒天塗装施工中



軒天塗装施工完了

外壁シーリング補修施工中



外壁シーリング補修施工中



外壁シーリング補修施工中



外壁バリアー施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工完了






外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り 1回目施工中



外壁塗装上塗り 1回目施工中



外壁塗装上塗り 1回目施工完了



外壁塗装上塗り 2回目施工中



外壁塗装上塗り 2回目施工中



外壁塗装上塗り 2回目施工中



外壁塗装上塗り 2回目施工中



外壁塗装上塗り 2回目施工中



外壁塗装上塗り 2回目施工完了



樋塗装施工完了



破風板塗装施工中



破風板ラインアクセント施工中



破風板ラインアクセント施工完了



破風板塗裝施工完了



小庇塗裝施工中



小庇塗裝施工完了



シャッター塗装施工中



シャッター塗装施工完了



アルミ外壁拭き磨き施工中

アルミ外壁拭き磨き施工中




基礎塗装 1回目施工中




基礎塗装 2回目施工中





ベランダ塗装 1回目施工中



ベランダ塗装 1回目施工中




ベランダ塗装 1回目施工完了



ベランダ塗装 2回目施工中



ベランダ塗装 2回目施工中



施工完了



施工完了



使用材料



防カビ材

バリヤー



外壁使用材料

下塗り:

エピテックシーラープライマー

A液・B液

中・上塗り:

EC - 2000F IR

色: モカ



外壁中・上塗り使用材料

EC - 2000F IR

色: モカ



基礎使用材料

ベースガード



使用材料空缶

EC - 2000 FIR
