

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 T様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 遠賀郡遠賀町松の本

工 期 着 手 平成 26 年 10 月 28 日

竣 工 平成 26 年 11 月 18 日

工事施工者 ベストホーム株式会社




屋根高压洗净施工中




屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工中



樋高压洗净施工中



下屋根高压洗净施工中




下屋根高压洗净施工中


軒天高圧洗浄施工中




窓高圧洗浄施工中



ベランダ高圧洗浄施工中






ベランダ高圧洗浄施工中



玄関部軒天高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工中

外壁高压洗净施工中



雨戸高压洗净施工中



ウッドデッキ高压洗净施工中



ウッドデッキ高圧洗浄施工中



塀高压洗浄施工中



門扉高压洗浄施工中





門扉高圧洗浄施工中



土間高圧洗浄施工中



土間高圧洗浄施工中



天窓シーリング補修施工前



天窓シーリング補修施工前




天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中




天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中



天窓シーリング補修施工中




天窓シーリング補修施工完了



天窓シーリング補修施工完了



天窓シーリング補修施工完了



屋根タスパー施工中



屋根タスパー施工中

屋根タスペーサー施工完了




屋根タスペーサー施工完了



屋根クラック補修施工前




屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工中




屋根クラック補修施工完了




屋根クラック補修施工完了



棟鉄板ラバー止め施工前




棟鉄板ラバー止め施工中



棟鉄板ラバー止め施工中



屋根バリアー施工中



屋根バリアー施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了




※防カビ添加剤

アステックプラスS混入



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入




屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工完了



屋根塗装施工完了



軒天クラック補修施工前



軒天クラック補修施工中



軒天クラック補修施工完了



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装下塗り施工完了



軒天塗装下塗り施工完了



軒天塗装上塗り施工中






軒天塗装施工完了



外壁クラック補修施工前



外壁クラック補修施工前

2 F



外壁クラック補修施工中

2 F



外壁クラック補修施工完了

2 F



外壁クラック補修施工完了

2 F

外壁バリアー施工前

2 F



外壁バリアー施工中

2 F



外壁バリアー施工完了

2 F



外壁塗装下塗り施工中

2 F



外壁塗装下塗り施工完了

2 F



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入



外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装中塗り施工完了

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



外壁塗装施工完了

2 F



外壁塗装下塗り施工前

1 F




外壁塗装下塗り施工中

1 F



外壁塗装下塗り施工中

1 F



外壁塗装下塗り施工完了

1 F



外壁塗装上塗り施工中

1 F



外壁塗装施工完了

1 F



外壁シーリング撤去施工前

1 F



外壁シーリング撤去施工中

1 F



外壁シーリング撤去施工完了

1 F




外壁シーリング撤去施工完了

1 F



外壁シーリングプライマー施工中

1 F



外壁シーリングプライマー施工完了

1 F




外壁シーリング打替え施工中

1 F



外壁シーリング打替え施工中

1 F



外壁シーリング打替え施工完了

1 F




外壁シーリング打替え施工完了


1 F



破風板シーリング補修施工前




破風板シーリング補修施工中



破風板シーリング補修施工中



破風板シーリング補修施工完了



破風板シーリング補修施工完了



樋・破風板塗装下塗り施工前



樋・破風板塗装下塗り施工中



樋・破風板塗装下塗り施工完了



樋・破風板塗装上塗り施工中



樋・破風板塗装施工完了



胴差し補修施工前



胴差し補修施工前



胴差し補修施工中



胴差し補修施工中



胴差し塗装施工完了



胴差し塗装施工完了




シャッター塗装施工前



シャッター塗装施工前



シャッターケレン施工中




シャッターケレン施工完了



シャッターケレン施工完了



シャッター塗装下塗り施工中



シャッター塗装下塗り施工完了




シャッター塗装上塗り施工中



シャッター塗装施工完了



基礎塗装下塗り施工中



基礎塗装下塗り施工完了



基礎塗装下塗り施工完了



基礎塗装上塗り施工中




基礎塗装施工完了



使用材料



天窓補修使用材料



屋根使用材料

タスペーサー



防カビ材

バリヤー



屋根下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー



屋根中塗り・上塗り使用材料

アーマフレックス

色：ウィックグリーン

外壁下塗り使用材料(2 F)

ホワイトフィラーA



外壁上塗り使用材料(2 F)

アーマフレックス

色：ブロークンホワイト



外壁下塗り使用材料(1 F)

HBサイディングプライマー J Y

A液



外壁下塗り使用材料(1 F)

HBサイディングプライマー J Y

B液



外壁上塗り使用材料(1 F)

無機ハイブリッドクリヤー A液



外壁使用材料(1 F)

上塗り : 無機ハイブリッドクリヤー

B液

防カビ材 : アステックプラス S





付帯使用材料

マルチエース



付帯使用材料

F T コート



基礎使用材料

ベースガード




ローラー



屋根下塗り使用材料空缶

エピテックシーラープライマー



屋根上塗り使用材料空缶

アーマフレックス

色： ウィックグリーン

外壁下塗り使用材料空缶(2 F)

ホワイトフィラーA



外壁中・上塗り使用材料空缶(2 F)

アーマフレックス

色：ブローケンホワイト



外壁下塗り使用材料空缶(1 F)

HBサイディングプライマー J Y

A液・B液



外壁上塗り使用材料空缶(1F)

無機ハイブリッドクリヤー



外壁シーリング撤去後



防カビ材空缶

アステックプラスS





防カビ材

バリヤー

付帯使用材料空缶

マルチエース



付帯使用材料空缶

F Tコート