

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 M様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 下関市 吉見本町

工 期 着 手 平成 26 年 8 月 3 日

竣 工 平成 26 年 8 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社

破風板パテ処理施工中



破風板研磨施工中



胴差し研磨施工中






外壁シーリング撤去施工中



外壁シーリング撤去施工完了



外壁シーリング補修施工中



外壁シーリング補修施工完了



外壁パテ処理施工中



軒天塗装施工中



軒天塗装施工中



外壁塗装下塗り施工中

1F



外壁塗装下塗り施工中

1F



外壁塗装中塗り施工中

1 F



外壁塗装中塗り施工中

1 F



外壁塗装上塗り施工中

1 F



外壁塗装上塗り施工中

1 F



外壁塗装施工完了

1 F



外壁塗装下塗り施工中

2 F



外壁塗装下塗り施工中

2 F




外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F




外壁塗装施工完了

2 F

樋塗装下塗り施工中



樋塗装下塗り施工中



樋塗装上塗り施工中





樋塗装上塗り施工中



破風板塗装下塗り施工中



破風板塗装下塗り施工中



破風板塗装上塗り施工中



破風板塗装上塗り施工中



胴差し塗装下塗り施工中

胴差し塗装下塗り施工中



胴差し塗装上塗り施工中



胴差し塗装上塗り施工中





胴差し塗装施工完了



土台水切り塗装上塗り施工中



土台水切り塗装上塗り施工中

土台水切り塗装施工完了



玄関柱塗装施工中



玄関柱塗装施工中





基礎塗装 1回目施工中



基礎塗装 1回目施工中



基礎塗装 2回目施工中



基礎塗装 2回目施工中



基礎塗装施工完了



天窓塗装施工完了



シーリング補修使用材料

ウレシールプライマー



シーリング補修使用材料

ウレシール2000



付帯・軒天使用材料




軒天使用材料

セラミタウンマイルド



付帯使用材料




付帯使用材料

クリーンマイルドシリコン



付帯使用材料

クリーンマイルドシリコン



付帯使用材料

クリーンマイルドシリコン



付帯使用材料

ミッチャクロン



外壁使用材料



外壁下塗り使用材料(1F)

エピテックシーラープライマーA液



外壁下塗り使用材料(1F)

エピテックシーラープライマーB液



外壁上塗り使用材料(1 F)

EC-2000F-IR

色 : テラコッタ



外壁下塗り使用材料(2 F)

ホワイトフィラーA



外壁上塗り使用材料(2 F)

EC-2000F-IR

色 : ミッドビスケット



基礎使用材料

ベースガード



基礎使用材料

ベースガード



空缶



空缶



空缶

