

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 田川市 大字伊田


工 期 着 手 平成 26 年 9 月 4 日

竣 工 平成 26 年 9 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净施工中



屋根高压洗净施工完了




破風板高压洗净施工中




小底高压洗净施工中




外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工完了



外壁高压洗净施工中



窓高压洗浄施工中



窓高压洗浄施工中



ウッドデッキ高压洗浄施工中





玄関高压洗净施工中




土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



土間高压洗净施工中



壁高压洗净施工中



力一ポート洗净施工中


力一ポート洗浄施工中



力一ポート洗浄施工中




力一ポート洗浄施工中





カーポート洗浄施工中



軒天塗装下塗り施工中




軒天塗装下塗り施工中

軒天塗装下塗り施工完了




軒天塗装中塗り施工中




軒天塗装中塗り施工中




軒天塗装中塗り施工完了




軒天塗装上塗り施工中




軒天塗装上塗り施工完了




軒天塗装上塗り施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了






屋根塗装下塗り施工完了



タスペーサー施工中



タスペーサー施工中



タスペーサー施工完了




屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了



屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了



棟鉄板サビ止め施工中



棟鉄板サビ止め施工中




棟鉄板サビ止め施工中



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入


屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中




屋根塗装中塗り施工完了





屋根塗装中塗り施工完了




屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装上塗り施工完了



外壁シーリング撤去施工中



外壁シーリング補修施工中




外壁シーリング補修施工中


外壁シーリング補修施工完了



外壁塗装バリアー施工中




外壁塗装バリアー施工完了






外壁塗装バリアー施工完了



外壁塗装下塗り施工中




外壁塗装下塗り施工完了



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入



外壁塗装中塗り施工中




外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中




外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工中




外壁塗装上塗り施工完了




外壁塗装上塗り施工完了



コーナーアクセント塗装施工中




ベランダ塗装下塗り施工中



ベランダ塗装下塗り施工完了

ベランダ塗装中塗り 1回目施工中



ベランダ塗装中塗り 1回目施工中




ベランダ塗装中塗り 1回目施工完了



ベランダ塗装中塗り 1回目施工完了




ベランダ塗装中塗り 2回目施工中




ベランダ塗装中塗り 2回目施工中







ベランダ塗装中塗り2回目施工完了




ベランダ塗装上塗り1回目施工中



ベランダ塗装上塗り1回目施工完了



ベランダ塗装上塗り2回目施工中



ベランダ塗装上塗り2回目施工完了




ベランダ塗装上塗り2回目施工完了



付帯塗装バリアー施工中




樋塗装下塗り施工中



樋塗装下塗り施工中


樋塗装下塗り施工完了



樋塗装下塗り施工完了




樋塗装上塗り施工中





樋塗装上塗り施工中



樋塗装施工完了



破風板補修施工中



破風板補修施工完了




破風板塗装バリアー施工中



破風板塗装バリアー施工中



破風板塗装バリアー施工中



破風板塗装下塗り施工中




破風板塗装下塗り施工完了

破風板塗装上塗り施工中



破風板塗装上塗り施工完了



破風板塗装上塗り施工完了






小庇塗装施工中




基礎塗装下塗り施工中



基礎塗装下塗り施工完了



基礎塗装下塗り施工完了




基礎塗装上塗り施工中



基礎塗装上塗り施工中


基礎塗装上塗り施工完了



基礎塗装施工完了



塀塗装バリアー施工中





塀塗装バリアー施工中




塀塗装下塗り施工中



塀塗装下塗り施工完了


塀塗装中塗り施工中




塀塗装中塗り施工中




塀塗装中塗り施工完了



塀塗装上塗り施工中



塀塗装上塗り施工完了



塀塗装施工完了





使用材料



屋根・外壁下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー

A液・B液



屋根・外壁下塗り使用材料

エピテックシーラープライマーA液



屋根・外壁下塗り使用材料

エピテックシーラープライマーB液



屋根使用材料

タスペーサー



ウレシール2000

ウレシールプライマー



屋根上塗り使用材料

IRグロス

色：ボタニック



屋根上塗り使用材料

IRグロス

色：ボタニック



空缶

IRグロス

色：ボタニック



下地処理材

バリヤー



防カビ材

アステックプラスS



外壁上塗り使用材料

IRグロス

色：クールホワイト



外壁上塗り使用材料

IRグロス

色：クールホワイト



空缶

IRグロス

色：クールホワイト



ベランダ下塗り使用材料

エピテックプライマー



ベランダ下塗り使用材料

エピテックプライマー



ベランダ中塗り使用材料

EC 100F

色：トゥルーホワイト



ベランダ上塗り使用材料

spotsコート

色：フレンチグリーン



空缶

スポーツコート

色：フレンチグリーン



基礎使用材料

ベースガード



基礎使用材料



基礎使用材料



ローラー

