

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 H 様邸

工事箇所 外壁・車庫塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 小竹

工 期 着 手 平成 26 年 7 月 17 日

竣 工 平成 26 年 7 月 30 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



横樋高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工中



車庫屋根高圧洗浄施工中



車庫外壁高圧洗浄施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





サイディング部外壁下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



モルタル部外壁下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



サイディング部外壁中塗り施工中

---

---

---

---

---


---

---

---



モルタル部外壁中塗り施工中



サイディング部外壁上塗り施工中



モルタル部外壁上塗り施工中



サイディング部外壁上塗り施工中 (2回目)



破風板塗装施工中



樋塗装施工中





基礎塗装施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎塗装施工中（2回目）

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫屋根下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





車庫屋根中塗り施工中



車庫屋根上塗り施工中



車庫外壁下塗り施工中



車庫外壁中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫外壁中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫外壁上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫外壁上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫シャッター塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



車庫基礎塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





車庫基礎塗装施工中（2回目）



使用材料（付帯部分）

- ・ 樋
- ・ 軒
- ・ 破風
- ・ 雨戸



使用材料

外壁下塗り：

エピテックWEプライマー

外壁中塗り・上塗り：

EC2000F-IR（9008 アプリコット）



使用材料

車庫屋根下塗り：

リベット

車庫屋根中塗り・上塗り：

アーマフレックス

(8074 アイアンバーク)

使用材料

車庫外壁下塗り：

エピテックWEプライマー

車庫外壁中塗り・上塗り：

アーマフレックス (増築部)

(9015 オールドローズ)

EC2000F-IR (メイン部)

(8082 ベージュ)

