

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 I様邸


工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 上上津役


工 期 着 手 平成 27 年 10 月 14 日

竣 工 平成 27 年 11 月 8 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中

外壁 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中



屋根 棟鉄板サビ止め施工完了



屋根 棟鉄板サビ止め施工完了



屋根 クラック補修施工前




屋根 クラック補修施工中




屋根 クラック補修施工完了



屋根 下塗り施工前



屋根 タスペーサー取付施工中




屋根 タスペーサー取付施工完了



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工完了



屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工完了



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工完了



軒天 下塗り施工前



軒天 下塗り施工中



軒天 下塗り施工完了



軒天 中塗り施工中



軒天 中塗り施工完了



軒天 上塗り施工中



軒天 施工完了




外壁 シーリング打ち替え施工前



外壁 プライマー塗布施工中



外壁 シーリング打ち替え施工中



外壁 シーリング打ち替え施工完了



外壁 下塗り施工前



外壁 下塗り施工中



外壁 増し塗り施工前



外壁 増し塗り施工中



外壁 増し塗り施工完了



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工完了



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了



破風板 下塗り施工前



破風板 下塗り施工中




破風板 下塗り施工完了



破風板 中塗り施工中



破風板 施工完了



帯 シーリング補修施工前



帯 シーリング補修施工中




帯 シーリング補修施工完了



帯 下塗り施工前



帯 下塗り施工中



帯 下塗り施工完了



帯 中塗り施工中



帯 中塗り施工完了




帯 上塗り施工中



帶 施工完了



樋 下塗り施工前



樋 下塗り施工中



樋 下塗り施工完了



樋 中塗り施工中




樋 中塗り施工完了



樋 上塗り施工中



樋 施工完了



鉄部 サビ止め塗布施工完了



鉄部 サビ止め塗布施工完了



鉄部 サビ止め塗布施工完了



雨戸 下塗り施工前



雨戸 中塗り施工中



雨戸 上塗り施工中



雨戸 施工完了





屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



屋根 上塗り使用材料

超低汚染リファイン500S i-IR

色：ヘイリティイジレッド



屋根 上塗り使用材料

超低汚染リファイン500S i-IR

色：ヘイリティジレッド

外壁 下塗り使用材料

エピテックWEプライマー



外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S I-IR

色：ライトクリーム



外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S I-IR

色：ライトクリーム



付帯部 上塗り使用材料

マルチエース



付帯部 上塗り使用材料

FT コートSi



付帯部 下塗り使用材料

ミッチャクロンマルチ



ミラクシーラーエコ

サビカット



屋根 使用材料

タスペーザー



シーリング補修 使用材料

ウレシール 2000

