

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 T 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 糟屋郡 新宮町 花立花

工期 着手 平成 27 年 6 月 25 日

竣工 平成 27 年 7 月 20 日

工事施工者 ベストホーム株式会社




屋根 高圧洗浄中



煙突 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



樋 高圧洗浄中




土間 高圧洗浄中



屋根 クラック補修施工後



屋根 クラック補修施工後



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工完了



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工完了



軒天 上塗り施工中(1回目)



軒天 上塗り施工中(2回目)



外壁 バリアー塗布施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁レンガ部 下塗り施工中



外壁レンガ部 光触媒施工中



基礎 バリアー塗布施工中



基礎 施工完了



雨樋 上塗り施工中



雨樋 上塗り施工中



雨樋 上塗り施工完了



雨樋 上塗り施工完了



ベランダ床 施工完了



使用材料



使用材料



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー

色：ホワイト



外壁 下塗り使用材料

バリアー



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁 上塗り使用材料

EC-2000F

色：ミッドビケット



外壁レンガ部 下塗り使用材料

シックシランコート



外壁レンガ部 上塗り使用材料

シックコート



付帯塗装 使用材料

FTコート



軒天塗装 使用材料

マルチエース



防カビ材

アステックプラスS