

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 N様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 本城

工 期 着 手 平成 27 年 2 月 27 日


竣 工 平成 27 年 3 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社

外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工完了



塀高压洗净施工中





塀高压洗净施工完了



軒天塗装 1回目施工中



軒天塗装 1回目施工完了

軒天塗装 2回目施工中



軒天塗装 2回目施工完了



屋根塗装下塗り施工中





屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

タスペーサー取付施工中



タスペーサー取付施工完了



屋根塗装中塗り施工中





屋根塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り 2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り 2回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り 2回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工完了



外壁塗装上塗り施工完了



豎樋塗装下塗り施工中



豎樋塗装下塗り施工完了



豎樋塗装 1回目施工中



豎樋塗装 1回目施工完了



豎樋塗装 2回目施工中



豎樋塗装 2回目施工完了





雨戸ケレン施工中



雨戸ケレン施工完了



雨戸サビ止め施工中



雨戸サビ止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装上塗り 1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装上塗り 1回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

雨戸塗装上塗り 2回目施工中



雨戸塗装上塗り 2回目施工完了



塀クラック補修施工中





塀クラック補修施工完了



塀クラック補修施工完了



塀塗装下塗り施工中



塀塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装上塗り 1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装上塗り 1回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

## 塀塗装上塗り 2回目施工中



## 塀塗装上塗り 2回目施工完了



## 使用材料

下塗り : エビテックシーラーブライマー

屋根 : IR グロス : アイアンバーグ

外壁 : EC 2000F :

(色 : ブロークンホワイト)

樋 : FT コート

タスペーサー





軒天・付帯・樋使用材料



使用材料空缶

下塗り : エビ<sup>®</sup> テックシーラーブ<sup>®</sup> ライマー

屋根 : IR グロス : アイアンバーグ

外壁 : EC 2000F :

(色 : ブロークンホワイト)

桶 : FT コート



使用材料空缶