

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 パラツツオ井上様

工事箇所 防水部・鉄部 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 沼本町

工 期 着 手 平成 28 年 月 日

竣 工 平成 28 年 2 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社

屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



屋上モルタル部 下塗り施工中



屋上モルタル部 中塗り施工中



屋上モルタル部 中塗り施工後



屋上モルタル部 上塗り施工後



屋上防水部 樹脂モルタル補修



屋上防水部 樹脂モルタル補修



屋上防水部 樹脂モルタル補修



屋上防水部 樹脂モルタル補修



屋上防水部 下地補修



屋上防水部 下地補修



屋上防水部 下塗り施工中



屋上防水部 下塗り施工中





屋上防水部 下塗り施工中



屋上防水部 中塗り施工中



屋上防水部 中塗り施工中

屋上防水部 中塗り施工後



屋上防水部 上塗り施工中



屋上防水部 上塗り施工後






ドレン 上塗り施工中



ドレン 施工完了





エレベーター 施工前



エレベーター 施工後



エレベーター 施工後

エントランス天井 施工前



エントランス天井 下塗り施工後



エントランス天井 施工後





照明ポール 施工前



照明ポール サビ止め塗布施工後



照明ポール 施工後

火災報知器 施工前



火災報知器 サビ止め塗布施工後



火災報知器 施工後



蛍光灯カバー 施工前



ダウンライト 施工前



ダウンライト 施工中





ダウンライト 施工後

玄関枠 施工前



玄関枠 サビ止め





玄関枠 施工後



鉄部 施工前



パイプシャフト 施工前

パイプシャフト 施工前



鉄扉 施工前



エレベーター室鉄扉 施工前





メーターBOX 施工前



BOX 施工前



BOX 施工前



ケレン処理施工中

鉄部 サビ止め

パイプシャフト サビ止め





鉄部 サビ止め



電気BOX 施工後



搭屋部鉄扉 施工後



鉄扉 施工後



P S扉 施工後

防水部

エピテックプライマー



サビ止め下塗り材

1液エスコマイルド

上塗り材

カンペ1液MレタンHG



上塗り材

カンペ1液MレタンMG



上塗り材

カンペ1液MレタンHG

