

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 S様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 福岡市 東区 西戸崎

工 期 着 手 平成 28 年 8 月 2 日

竣 工 平成 28 年 8 月 21 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



軒天 高压洗净中




高压洗净中




外壁 高圧洗浄中



テラス 高圧洗浄中





屋根 施工前



屋根 下塗り施工中




屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



下屋根 施工前



下屋根 下塗り施工中





下屋根 中塗り施工中



下屋根 上塗り施工中



下屋根 施工完了





軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了



玄関軒天 施工前




玄関軒天 上塗り（1回目）施工中

玄関軒天 上塗り（2回目）施工中



玄関軒天 施工完了





外壁 施工前



シーリング打ち替え 施工前



シーリング撤去 施工中



シーリング打ち替え 施工中



外壁(1F) 下塗り施工中



外壁(1F) 中塗り施工中

外壁(1F) 上塗り施工中



外壁(1F) 施工完了



外壁(2F) 施工前



シーリング打ち替え 施工前



シーリング撤去 施工中



シーリング打ち替え 施工中



シーリング打ち替え 施工中



外壁(2F) 下塗り施工中




外壁(2F) 中塗り施工中



外壁(2F) 上塗り施工中




外壁(2F) 施工完了





破風板 施工前



破風板 上塗り（1回目）施工中



破風板 上塗り（2回目）施工中



破風板 施工完了



樋 施工前



樋 上塗り（1回目）施工中

樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



ウッドデッキ 施工前



ウッドデッキ 上塗り（1回目）施工中





ウッドデッキ 上塗り（2回目）施工中





ウッドテッキ 施工完了





使用材料

屋根・サーモテックシーラー

・超低汚染ファイン500S i-IR

色：ブルーグレイ

外壁・超低汚染ファイン1000S i-IR

色：パステルアカア

マウンテンブルー

・マルチエースII-JY (N-93)

・FTコートSi (N-93)
