

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 ○様邸


工事箇所 車庫防水・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 福津市 津屋崎

工 期 着 手 平成 28 年 7 月 20 日

竣 工 平成 28 年 8 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



車庫防水 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中




外壁 高圧洗浄中



破風板 高圧洗浄中



## 車庫防水 施工前



車庫防水 下塗り施工中



車庫防水 下塗り施工中



車庫防水 中塗り施工中



車庫防水 上塗り施工中



## 車庫防水 施工完了



軒天 施工前



軒天 下地処理施工中



軒天 鉄部サビ止め 施工中



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング撤去 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 清掃中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了



鼻隠し 施工前



鼻隠し 下地処理施工中




鼻隠し 中塗り施工中



鼻隠し 上塗り施工中



鼻隠し 施工完了





樋 施工前

樋 中塗り施工中

樋 上塗り施工中





## 樁 施工完了



## 玄関木部 施工前



## 玄関木部 施工前



## 玄関木部 施工完了



## 玄関木部 施工完了



## シャッター 施工前



シャッター 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター内側 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター内側 施工完了

雨戸 施工前



雨戸 サビ止め塗布施工中





雨戸 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



## 車庫防水 下塗り使用材料

エピテックプライマー



## 車庫防水 上塗り使用材料

EC-100F

色: ベイジュ



## 外壁 下塗り使用材料

エポパワーシーラー



## 外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000 Si-IR

色：ミッドビスケット



## 使用材料

マルチエースII-JY