

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 I様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 赤坂

工 期 着 手 平成 28 年 5 月 12 日

竣 工 平成 28 年 5 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



玄関床 高圧洗浄中



高压洗净中



## 屋根 クラック補修施工前




## 屋根 クラック補修施工後



棟鉄板ラバー止め 施工中



## 棟鉄板ラバー止め 施工後



### 棟鉄板ラバー止め 施工後



屋根 下塗り施工中



## 屋根 下塗り施工後



## 屋根 下塗り施工後



屋根 中塗り施工中



## 屋根 中塗り施工後



屋根 上塗り施工中



## 屋根 上塗り施工後

軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（1回目）施工後




軒天 上塗り（2回目）施工中





## 軒天 上塗り（2回目）施工後



外壁 クラック補修施工前




外壁 クラック補修施工中



外壁 クラック補修施工後





外壁 バリアー塗布施工中



外壁 バリアー塗布施工中



外壁 下塗り施工中


外壁 下塗り施工後



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工後





外壁 上塗り施工中



## 外壁 上塗り施工後



外壁 中塗り施工中




## 外壁 中塗り施工後



## 外壁 上塗り施工中



## 外壁 上塗り施工後



雨樋 上塗り施工中



雨樋 上塗り施工中



## 雨樋 上塗り施工後



## 雨樋 上塗り施工後



## シャッター 施工後



ベランダ 下塗り施工中



ベランダ 上塗り施工中



## ベランダ 上塗り施工後



## 基礎塗り（1回目）施工中




### 基礎塗り（1回目）施工後



## 基礎塗り（2回目）施工中



### 基礎塗り（2回目）施工後



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモS i

色：ラセットブラウン



## 外壁 下塗り使用材料

## ホワイトフィラーA



## 外壁 上塗り使用材料

## セラマックス1500S i-JY

色：ブローケンホワイト



## 使用材料

FT コート Si

色:15-20B



使用材料

FtコートSi

色: 22-30B

使用材料

マルチエースII-JY

色: 19-90A

使用材料

アステックプラスY

