

## 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 U様邸

工事箇所 屋上防水工事一式

工事住所 行橋市元永

工 期 着 手 平成 28 年 7 月 4 日

竣 工 平成 28 年 7 月 10 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



## 屋上防水部 施工前



## 屋上防水部 施工前



### 屋上防水部 施工前




屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



屋上防水部 高圧洗浄中



## サンダークレン（下地処理）施工中



## サンダークレン（下地処理）施工中



不陸調整 施工中



不陸調整 施工中



## 下塗り施工中




下塗り施工中



立ち上がり 下塗り施工中



## ウレタン塗膜防水（1回目）



## ウレタン塗膜防水（1回目）



## 立ち上がり プライマー塗布



### プライマー塗布



## プライマー塗布



立ち上がり クロス張り施工中



立ち上がり クロス張り施工中



立ち上がり クロス張り施工中




## クロス張り施工中



## クロス張り施工中



## クロス張り施工中



## 立ち上がり 塗膜防水



## 立ち上がり 塗膜防水



## 立ち上がり 塗膜防水



## 塗膜防水（2回目）



## 塗膜防水（2回目）



## 塗膜防水（2回目）



### 立ち上がり 塗膜防水（3回目）



## 塗膜防水（3回目）



### 塗膜防水（3回目）施工後



## トップコート塗布



## トップコート塗布




### トップコート塗布施工後



## 施工後



施工後





## 使用材料



## 使用材料



## 使用材料



## 使用材料



## 使用材料



## 使用材料