

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 I様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 大蔵

工 期 着 手 平成 29 年 1 月 24 日

竣 工 平成 29 年 2 月 18 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中（1回目）



屋根 高圧洗浄中（2回目）



軒天 高圧洗浄中




外壁 高圧洗浄中



小庇 高圧洗浄中



シャッター 高圧洗浄中



ベランダ 高圧洗浄中



基礎 高圧洗浄中



埠 高圧洗浄中



屋根 施工前



屋根 鉄部サビ止め施工中



屋根 下塗り（1回目）施工中

屋根 下塗り（2回目）施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中






屋根 施工完了



屋根 施工完了





軒天 施工前

軒天 施工前




軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了



軒天 施工完了





外壁 施工前



外壁 下塗り（1回目）施工中



外壁 下塗り（2回目）施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了



破風板 施工前



破風板 ケレン処理



破風板 下塗り施工中



破風板 下塗り施工後



破風板 中塗り施工中



破風板 上塗り施工中



破風板 施工完了



樋 施工前



樋 目粗し施工中



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



帶 施工前



帶 ケレン処理



帶 下塗り施工中



帶 上塗り（1回目）施工中



帶 上塗り（2回目）施工中



帶 施工完了



小庇 施工前



小庇 ケレン処理



小庇 サビ止め塗布



小庇 上塗り（1回目）施工中



小庇 上塗り（2回目）施工中



小庇 施工完了

シャッターBOX ケレン処理



シャッター ケレン処理



シャッターBOX サビ止め塗布






シャッター 上塗り(1回目)施工中



シャッター 上塗り(2回目)施工中



シャッター・シャッターボックス 施工完了



ベランダ 施工前



ベランダ 防水材塗布



ベランダ 防水材塗布



ベランダ 防水材塗布



ベランダ 施工完了



ベランダ 施工完了



基礎 施工前




基礎 上塗り（1回目）施工後



基礎 上塗り（2回目）施工中



基礎 施工完了



堀 施工前



堀 下地処理



塀 下地処理施工後



塀 上塗り（1回目）施工中



塀 上塗り（2回目）施工中



塀 施工完了

塀 施工完了

塀 施工完了





屋根 上塗り使用材料

シリコンフレックスJY

色：リバーガム



屋根 下塗り使用材料

モニエルパワープライマー



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックスII

色：ライトクリーム



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料

マルチエースII-JY

色 : N-90



使用材料

マルチエースII-JY

色 : 69-80B



使用材料

バンノウEPOシーラー



使用材料

アステックプラスS



使用材料

ベースガード



使用材料空缶



使用材料空缶



使用材料空缶



使用材料空缶
