

# 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 E 様 邸

工事箇所 外壁・タイル面・その他 塗装工事一式

工事住所 福岡市 西区 姪浜駅南

工 期 着 手 平成 29 年 5 月 9 日

竣 工 平成 29 年 6 月 9 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋上 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 酸洗浄完了

---

---

---


---

---

---

---

---



高压洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 コーキング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 コーキング補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 補修部上塗り(1回目) 施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋上 補修部上塗り(1回目) 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 補修部上塗り(2回目) 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋上 補修部上塗り(2回目) 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---





軒天 上塗り（1回目）施工中

3F



軒天 上塗り（2回目）施工中

3F



軒天 施工完了

3F



軒天 上塗り（1回目）施工中

2F



軒天 上塗り（2回目）施工中

2F



軒天 施工完了

2F



軒天 上塗り（1回目）施工中

1F



軒天 上塗り（2回目）施工中

1F



軒天 施工完了

1F



玄関部軒天 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査

---

---

---


---

---

---

---

---



打診調査 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査

---

---

---

---

---

---

---

---



打診調査 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（1回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（2回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（1回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り（2回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



壁 下塗り施工中

3F バルコニー

---

---

---

---

---

---

---

---



壁 下塗り施工後

3F バルコニー

---

---

---

---

---

---

---

---




壁 上塗り（1回目）施工中

3F バルコニー



壁 上塗り（2回目）施工中

3F バルコニー



壁 上塗り（2回目）施工後

3F バルコニー




壁 下塗り施工中

2F バルコニー



壁 下塗り施工後

2F バルコニー



壁 上塗り（1回目）施工中

2F バルコニー



壁 上塗り（1回目）施工後

2F バルコニー



壁 上塗り（2回目）施工中

2F バルコニー



壁 上塗り（2回目）施工後

2F バルコニー



下地補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



バルコニー床 下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---



バルコニー床 下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



バルコニー床 下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



バルコニー床 下地調整 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下塗り施工中

3F バルコニー

---

---

---


---

---

---

---

---



下塗り施工後

3F バルコニー



中塗り施工中

3F バルコニー




中塗り施工後

3F バルコニー




上塗り施工中

3F バルコニー



下塗り施工中

2F バルコニー



下塗り施工後

2F バルコニー



中塗り施工中

2F バルコニー



中塗り施工後

2F バルコニー



上塗り施工中

2F バルコニー




上塗り施工後

2F バルコニー



玄関庇 防水部 上塗り施工中



玄関庇 防水部 施工後



モルタル補修 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



モルタル補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



モルタル補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブローケンホワイト

EC-100PCM

色：パストグリーン



上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000MF-IR



下塗り使用材料

エピテックプライマー



使用材料

スポーツコート

色：パストグリーン



使用材料

マルチエースII-JY

色：N-90




使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料

ジョイントシールド



使用材料

ピカソ



使用材料

NSメチセメントM-2



使用材料

ボンド



使用材料空缶

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ブローケンホワイト



使用材料空缶

エピテックプライマー



使用材料空缶

スポーツコート

色：パストグリーン



使用材料空缶

マルチエースII-JY

色：N-90



使用材料空缶

ジョイントシールド

