

## 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 A様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 高尾

工 期 着 手 平成 29 年 6 月 8 日

竣 工 平成 29 年 7 月 13 日

工事施工者 ベストホーム株式会社





外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



堀 高圧洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---





屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中

## 外壁 クラック補修施工中



## 外壁 クラック補修施工中



## 外壁 バリアー塗布施工中



外壁 バリアー塗布施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中





外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・破風板 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・破風板 上塗り(1回目)施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・破風板 上塗り(2回目) 施工中



基礎 パテ補修 施工後



基礎 上塗り(1回目) 施工中

## 基礎 上塗り（2回目）施工中



## 塀 パテ補修 施工前




## 塀 パテ補修 施工中






塀 パテ補修 施工後



塀塗装 施工中





## 使用材料

- ・超低汚染リファイン500MF-IR  
色：ウィザードコッパー
- ・サーモテックシーラー
- ・エポパワーシーラー
- ・マルチエースII-JY (N-90)
- ・セラマックス1500S i-JY (N-90)
- ・アステックプラスS
- ・タスペーサー



## 使用材料

- ・超低汚染リファイン1000MF-IR  
色：ライトラテ
- ・バリアー

