

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 A様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 中曾根

工 期 着 手 平成 29 年 3 月 28 日

竣 工 平成 29 年 4 月 16 日

工事施工者 ベストホーム株式会社




屋根 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



樋 高圧洗浄中



小庇 高圧洗浄中



雨戸 高圧洗浄中



屋根 施工前



屋根 ケレン処理施工中



屋根 サビ止め塗布施工中

屋根 下塗り（1回目）施工中



屋根 下塗り（2回目）施工中



屋根 中塗り施工中





屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了

外壁 施工前



外壁 下塗り施工中




外壁 中塗り施工中





外壁 上塗り施工中




外壁 施工完了



外壁 施工完了



破風板 施工前



破風板 ケレン処理施工中



破風板 下塗り施工中



破風板 中塗り施工中



破風板 上塗り施工中




破風板 施工完了




樋 施工前



樋 目粗し施工中



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 上塗り（2回目）施工中

樋 施工完了





小庇 施工前



小庇 ケレン処理施工中



小庇 サビ止め塗布施工中


小庇 中塗り施工中



小庇 上塗り施工中



小庇 施工完了





雨戸 施工前



雨戸 ケレン処理施工中



雨戸 中塗り施工後



雨戸 上塗り施工中



雨戸 施工完了



換気フード 施工前



換気フード ケレン処理施工中



換気フード 上塗り(1回目)施工中



換気フード 上塗り(2回目) 施工中

換気フード 施工完了

基礎 施工前



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中






基礎 施工完了



壠 施工完了



壠 施工完了



屋根 上塗り使用材料

シリコンフレックスJY

色 : ウィックグリーン



屋根 下塗り使用材料

モニエルパワープライマー



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックスII

色 : ブロークンホワイト



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料

マルチエース II-JY



使用材料

セラマックス1500U-JY

色 : 19-20B