

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 S様邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 高野


工 期 着 手 平成 29 年 5 月 12 日

竣 工 平成 29 年 5 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



軒天 高圧洗浄中



破風板 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中




中洗净高压枪



樋 高圧洗浄中



シャッター 高圧洗浄中





軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了



外壁（コテ仕上げ面） 施工前



外壁（コテ仕上げ面） バリアー塗布



外壁（コテ仕上げ面）下塗り施工中



外壁（コテ仕上げ面）中塗り施工中



外壁（コテ仕上げ面）上塗り施工中



外壁（コテ仕上げ面）施工完了



外壁（リシン仕上げ面）バリアー塗布



外壁（リシン仕上げ面）下塗り施工中



外壁(リシン仕上げ面) 中塗り施工中



外壁(リシン仕上げ面) 上塗り施工中



外壁(リシン仕上げ面) 施工完了



破風板 施工前

破風板 目粗し施工中



破風板 中塗り施工後





破風板 上塗り施工中



破風板 施工完了



樁 施工前



樺 目粗し施工中




樺 中塗り施工中



樺 上塗り施工中



檻 施工完了



檻 施工完了



木部 施工前



木部 ケレン処理施工中




木部 上塗り（1回目）施工中



木部 上塗り（2回目）施工中



木部 施工完了



シャッター 施工前



シャッター ケレン処理施工中



シャッター 上塗り(1回目)施工中



シャッター 上塗り(2回目)施工中



シャッター 施工完了



シャッターボックスケレン処理施工中



シャッターBOX 施工完了



土台水切り 施工前



土台水切り 上塗り(1回目)施工中



土台水切り 上塗り(2回目)施工中



土台水切り 施工完了



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



基礎 施工完了



ベランダ 施工完了





塀 下塗り施工中



塀 中塗り施工中



塀 上塗り施工中





外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：クールホワイト



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料

バリアー



使用材料

セラマックス1500S i-JY

色 : N-95



使用材料

エピテックシーラープライマー



使用材料

マルチエース II

色 : N-93



使用材料

アステックプラスS
