

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 N 様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 浅川

工 期 着 手 平成 29 年 4 月 6 日

竣 工 平成 29 年 5 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



軒天 高圧洗浄中



外壁 高压洗净中



外壁 高压洗净中



樋 高压洗净中



基礎 高圧洗浄中



ベランダ 高圧洗浄中



塀 高圧洗浄中




屋根 施工前



屋根 ケレン処理



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了




軒天 施工前



軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 施工完了



軒天 施工完了



シーリング打ち替え 施工前



既存シーリング撤去



清掃



プライマー塗布



シーリング材充填



ヘラ押え



シーリング打ち替え 施工完了



外壁 施工前



外壁 施工前



外壁 バリアー塗布



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了





破風板 施工前



破風板 目粗し施工中



破風板 上塗り（1回目）施工中



破風板 上塗り(2回目) 施工中



破風板 施工完了



樋 施工前



樋 目粗し施工中



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 施工完了



樋 施工完了



換気フード 施工前



換気フード 施工後



土台水切り 施工前



土台水切り 目粗し施工中



土台水切り 上塗り(1回目)施工中



土台水切り 上塗り(2回目) 施工中



土台水切り 施工完了





基礎 施工前



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



ベランダ 施工前



ベランダ 上塗り施工中



ベランダ 施工後



塀 施工前



塀 施工前



塀 下塗り施工中



塀 下塗り施工中



塀 下塗り施工後



塀 下塗り施工後



塀 上塗り施工中



塀 上塗り施工中





屋根 上塗り使用材料

超低汚染リファイン500S i-IR

色：アイアンバーグ



屋根 下塗り使用材料

サーモテックメタルプライマー



外壁 上塗り使用材料

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ブローケンホワイト



外壁 下塗り使用材料

エポパワーシーラー



使用材料

セラマックス1500S i- IR

色 : N-90



使用材料

シリコンフレックスJY

色 : J19-50B



使用材料

マルチエースII-JY

色:N-90



使用材料

バリアー



使用材料

ベースガード



使用材料

アステックプラス
