

## 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 K様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 遠賀郡遠賀町田園

工 期 着 手 平成 29 年 10 月 31 日

竣 工 平成 29 年 11 月 19 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金部 サビ止め塗布



屋根板金部 サビ止め塗布後



屋根 タスペーサー取付




屋根 クラック補修



屋根 バリアー塗布



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 シーリング補修後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 シーリング補修後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 シーリング補修後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング補修前



シーリング補修中



シーリング補修後





シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング補修

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング補修後

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁(メイン部) 下塗り施工中



外壁(アクセント部) 下塗り施工中



外壁(メイン部) 中塗り施工中



外壁(アクセント部) 中塗り施工中



外壁(メイン部) 上塗り施工中



外壁(アクセント部) 上塗り施工中





破風板 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り（2回目）施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



帶 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



帶 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

シャッターBOX サビ止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッターBOX 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り(1回目)施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り（2回目）施工中



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中





ベランダ 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



#### 屋根 上塗り使用材料

シリコンフレックス J Y

色：チャコール



#### 屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



#### 外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックス II

色：レモン

アイアンバーグ



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA

---

---

---

---

---

---

---



付帯 上塗り使用材料

セラマックス1500 S i - J Y

色：N-15

---

---

---

---

---

---

---



屋根 使用材料

タスペーサー

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

バリアー

---

---

---

---

---

---

---



基礎 使用材料

ベースガード

---

---

---

---

---

---

---



付帯 使用材料

セラミタウン

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り使用材料空缶

シリコンフレックス J Y

色：チャコール



屋根 下塗り使用材料空缶

サーモテックシーラー



外壁 上塗り使用材料空缶

シリコンフレックス II

色：レモン

アイアンバーグ



外壁 下塗り使用材料空缶

ホワイトフィラーA



付帯 使用材料空缶

セラマックス1500Si-JY

色：N-15

