

## 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 Y様邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 下関市 豊浦町 川棚

工 期 着 手 平成 29 年 11 月 21 日

竣 工 平成 29 年 12 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 高压洗净中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---


---

---

---

---

軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中






シーリング 既存撤去




バックアップ



プライマー塗布



シーリング充填



ヘラ押さえ



外壁 下塗り施工中

外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁クリヤー部 下塗り施工中



外壁クリヤー部 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クリヤー部 シーリング施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クリヤー部 シーリング施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 ケレン処理施工中




樋 ケレン処理施工中



破風板 下塗り施工中





樋 下塗り施工中



破風板 中塗り施工中



破風板 上塗り施工中



帯 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



帯 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



アクセント ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

アクセント 下塗り施工中



アクセント 中塗り施工中



アクセント 上塗り施工中





土台水切り 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 外壁クリヤー部 上塗り使用材料

### ハイブリットクリヤー



## 外壁クリヤー部 下塗り使用材料

### HB サイディングプライマー



## 外壁 上塗り使用材料

### 超低汚染リファイン1000MF-IR

色：スムースクリーム





外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料空缶

ハイブリッドクリヤー



使用材料空缶

HB サイディングプライマー



使用材料空缶

超低汚染リファイン 1000MF-IR

色：スムースクリーム

---

---

---

---

---

---



使用材料空缶

ホワイトフィラーA

---

---

---

---

---

---

