

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 O 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 青葉

工期 着手 平成 年 月 日

竣工 平成 年 月 日

工事施工者 ベストホーム 株式会社



外観

屋根(コロニアル)

外壁(窯業系サイディングボード)

鼻かくし・胴差し

軒天

樋・ダクトカバー

シャッター・シャッターBOX



外観

屋根(コロニアル)

外壁(窯業系サイディングボード)

鼻かくし・胴差し

軒天

樋・ダクトカバー

シャッター・シャッターBOX



コロニアル

セメントと石綿が85 : 15の割合で作られたものです。

雨水を吸って乾いてを繰り返し、だんだん反りや割れ、コケの発生が表れてきます。

アスベストが含まれているため、葺替になると処分費がかかりますので、早めの塗装が必要です。










































