

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 住宅 塗装, その他 改修工事

工事住所 嘉穂郡 桂川町 土師

工 期 着 手 令和 2 年 11 月 6 日

竣 工 令和 2 年 12 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了



高圧洗浄

2 F 軒天



高圧洗浄

1 F 軒天



高圧洗浄

2 F 外壁



高圧洗浄

2 F 外壁




高圧洗浄

1 F 外壁



高圧洗浄

1 F 外壁



高圧洗浄

1 F 外壁

完了



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

基礎・犬走り



高圧洗浄

基礎・犬走り



高圧洗浄

テラス屋根



高圧洗浄

土間



高圧洗浄

土間



養生



養生



養生



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 1 回目

施工中



軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布




シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

プライマー塗布

施工中




シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

完了




シーリング打ち増し

サッシ廻り

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

入隅部分

プライマー塗布

完了




シーリング打ち増し

入隅部分

プライマー塗布


完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち




シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

サッシ廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

入隅部分

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 ■様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

シーリング
完了

シーリング打ち増し

サッシ廻り

施工完了



工事件名 ■様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

シーリング
完了

シーリング打ち増し

サッシ廻り

施工完了



シーリング打ち増し

サッシ廻り

施工完了



シーリング打ち増し

入隅部分

施工完了



シーリング打ち増し

入隅部分

施工完了



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



シーリング打ち替え

清掃



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

掃除

シーリング打ち替え

清掃

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

プライマー塗布
施工中

シーリング打ち替え

プライマー塗布




工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

プライマー塗布
施工中

シーリング打ち替え

プライマー塗布


施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

シーリング打ち
施工中

シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

シーリング
ヘラ押え

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所

シーリング
ヘラ押え

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち

水切り上部

バックアップ材

設置中



シーリング打ち

水切り上部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち

水切り上部

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち

水切り上部

シーリング打ち

完了



シーリング打ち

水切り下部

バックアップ材

設置中

シーリング打ち

水切り下部

バックアップ材

設置完了

シーリング打ち

水切り下部

シーリング打ち

完了



シーリング打ち

縦樋廻り

シーリング打ち

完了



シーリング打ち

外部コンセント廻り

シーリング打ち

完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

中塗り

施工前



外壁

上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目

施工中



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁


上塗り 2 回目



外壁

上塗り 2回目


施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風・鼻隠し


施工前



破風・鼻隠し

目地部


プライマー塗布



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち




破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

施工中




破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



破風・鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



破風・鼻隠し

目地部


シーリング打ち

完了



破風・鼻隠し


上塗り 1 回目



破風・鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



破風・鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



破風・鼻隠し


上塗り 1 回目

完了



破風・鼻隠し


上塗り 2 回目



破風・鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
破風上塗り(2回目)
マックスシールド1500U
N-15
完了

破風・鼻隠し

施工完了



工事件名 ■様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
破風上塗り(2回目)
マックスシールド1500U
N-15
完了

破風・鼻隠し

施工完了



破風・鼻隠し

施工完了



破風・鼻隠し


施工完了



幕板

既存幕板撤去

完了



幕板

新規幕板取付け

完了



幕板

新規幕板取付け

完了



幕板

幕板上部

シーリング打ち

施工前



幕板

幕板上部

シーリング打ち

施工前



幕板

幕板上部

シーリング打ち



幕板

幕板上部

シーリング打ち

施工中



幕板

幕板上部

シーリング打ち

完了



幕板

幕板上部

シーリング打ち

完了



幕板

幕板上部

シーリング打ち

完了





幕板

幕板上部

シーリング打ち

完了



幕板

幕板ビス部

パテ補修

幕板

幕板ビス部

パテ補修


施工中

幕板

幕板ビス部

パテ補修

完了



幕板

幕板ビス部

パテ補修

完了



幕板

幕板ビス部

パテ補修

完了



幕板

上塗り 1回目



幕板

上塗り 1 回目

施工中



幕板

上塗り 1 回目



完了



幕板

上塗り 1 回目

完了



幕板

上塗り 2回目


幕板

上塗り 2回目

施工中

幕板

施工完了



幕板


施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

横樋ケレン
完了

雨樋

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

縦樋ケレン
完了

雨樋

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

縦樋ケレン
完了

雨樋

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
横樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15
施工中

雨樋

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
横樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15
施工中

雨樋

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
縦樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15
施工中

雨樋

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

縦樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15

施工中

雨樋

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

横樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15

完了

雨樋

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

横樋上塗り
マックスシールド1500U
N-15

完了

雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1回目

完了



雨樋


上塗り 1回目

完了



雨樋

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

横樋上塗り(2回目)
マックスシールド1500U
N-15

完了

雨樋

施工完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

横樋上塗り(2回目)
マックスシールド1500U
N-15

完了

雨樋

施工完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

縦樋上塗り(2回目)
マックスシールド1500U
N-15

完了

雨樋

施工完了



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



シャッターボックス


清掃



シャッターボックス

清掃

施工中



シャッターボックス

清掃

完了

シャッターボックス

清掃

完了


シャッター

清掃

シャッター

清掃

施工中





工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
シャッターBOX
シャッター
清掃
完了

シャッター

清掃

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
シャッターBOX
シャッター
清掃
完了

シャッター

清掃

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所
水切ケレン
施工中

屋根水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

水切ケレン
施工中

屋根水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

水切ケレン
完了

屋根水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

水切ケレン
完了

屋根水切り

下地処理

ケレン完了



屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布




屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了




屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了




屋根水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



屋根水切り

上塗り 1 回目



屋根水切り

上塗り 1 回目


施工中



屋根水切り

上塗り 1 回目


完了



屋根水切り


上塗り 1 回目

完了



屋根水切り

上塗り 2 回目




工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り(2回目) マックスシールド1500U N-15	
施工中	

屋根水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り(2回目) マックスシールド1500U N-15	
完了	

屋根水切り

施工完了



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り(2回目) マックスシールド1500U N-15	
完了	

屋根水切り

施工完了



土台水切り

下地処理

ケレン中



土台水切り

下地処理


ケレン中



土台水切り

下地処理


ケレン完了



土台水切り

下地処理


ケレン完了



土台水切り

下地処理

錆び止め塗布




土台水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



土台水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



土台水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



土台水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り マックスシールド1500U N-15	
施工中	

土台水切り

上塗り 1 回目



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り マックスシールド1500U N-15	
施工中	

土台水切り

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
水切上塗り マックスシールド1500U N-15	
完了	

土台水切り

上塗り 1 回目

完了



土台水切り

上塗り 1 回目

完了



土台水切り


上塗り 2 回目



土台水切り

上塗り 2 回目

施工中



土台水切り

施工完了



土台水切り

施工完了



土台水切り

施工完了



ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

施工中

ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

施工中



ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

施工中




ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

施工中



ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

完了

工事件名 ■様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

ベランダ防水
カチオン

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

ベランダ防水
カチオン

完了

ベランダ床

下地処理

カチオン塗布

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

サラセーヌ
ウレタンプライマー

施工中

ベランダ床

プライマー塗布



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所


サラセーヌ
ウレタンプライマー

施工中

ベランダ床

プライマー塗布


施工中



ベランダ床

プライマー塗布

完了



ベランダ床

プライマー塗布

完了



ベランダ床

中塗り



ベランダ床

中塗り

施工中



ベランダ床

中塗り

施工中



ベランダ床

中塗り


施工中



ベランダ床

中塗り

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所


サラセーヌ
ウレタン

完了

ベランダ床

中塗り

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

サラセーヌ
ウレタン

完了

ベランダ床

中塗り

完了

ベランダ床

上塗り


ベランダ床

上塗り


施工中

ベランダ床


施工完了




工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サラセーヌ 上塗り	
施工中	



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サラセーヌ 上塗り	
施工中	



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
サラセーヌ 上塗り	
完了	



ベランダ床

施工完了



検査



検査




検査



検査



検査



検査



検査



清掃



電気工事

センサーライト取付け

施工中



電気工事

センサーライト取付け

施工中



電気工事

センサーライト取付け

完了



電気工事

サーキュレーター取付け

完了



施工前



施工前



施工前



足場組立


養生



足場組立



足場組立



足場組立



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え完了

清掃中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え完了


清掃中



クロス貼り替え工事

クロス貼り替え完了

清掃中



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



天井 クロス貼り替え工事

クロス貼り替え

施工中



ピクチャーレール取付け

施工中

ピクチャーレール取付け

施工完了

外壁 下塗材


エポパワーシーラー

色：ホワイト

外壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：アイアンバーグ





工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	シリコンフレックス アイアンバーグ
16kg	3缶

外壁 上塗材

同上




工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	シリコンREVO1000 アイアンバーグ
4kgセット	

外壁 上塗材

シリコンREVO1000

色：アイアンバーグ



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	シリコンREVO1000 アイアンバーグ
4kgセット	

外壁 上塗材

同上




工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マルチエースⅡ-JY	
N-90 1缶	
ライトクリーム 1缶	

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90，ライトクリーム



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マルチエースⅡ-JY	
N-90 1缶	
ライトクリーム 1缶	

軒天 塗材

同上




工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入	
マックスシールド1500U	
n-15	
1缶	

付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY


色：N-15



付帯 塗材

同上

Blank lines for additional information.




鉄部 錆止め材

マイルドボーセイ

色：白


Blank lines for additional information.



鉄部 錆止め材


同上

Blank lines for additional information.




鉄部 錆止め材

同上



ベランダ床 下地調整材

エレホンプライマー




ベランダ床 プライマー

サラセーヌP

1 成分湿気硬化型ウレタンプライ

マー



ベランダ床 プライマー

同上



ベランダ床 中塗材


サラセーヌK

ウレタン塗膜防水材料



ベランダ床 中塗材

同上



ベランダ床 中塗材

同上




ベランダ床 上塗材

サラセーヌT

溶剤型アクリルウレタン系保護仕上材

色：ライトグレー




ベランダ床 上塗材

同上

ベランダ床 上塗材


同上



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入 サラセーナ 仕上げ材	
1セット	

ベランダ床 希釈剤


ウレタンシンナー



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入 ウレタンシンナー	
1缶	

ベランダ床 希釈材

同上



工事件名	様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
材料搬入 ウレタンシンナー	
1缶	



シーリング材

ハイレタンNB



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：アイアンバーグ

空缶写真



工事件名 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

材料使用済
シリコンREVO1000
アイアンバーグ

外壁 上塗材

シリコンREVO1000

色：アイアンバーグ

使用済み写真



工事件名 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

材料使用済
マルチエースII-JY

N-90
ライトクリーム

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90，ライトクリーム

空缶写真



工事件名 様邸 外壁塗装工事 その他塗装工事

工事場所

材料使用済
コーキング57本

シーリング材

ハイレタンNB

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
