

工事写真報告書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 外壁・その他 塗装工事、エクステリア工事

工事住所 下関市 王司上町

工 期 着 手 令和 2 年 7 月 29 日

竣 工 令 和 2 年 9 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
天井
高圧洗浄
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄


軒天



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
天井
高圧洗浄
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
天井
高圧洗浄完了
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ハストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天

完了



高圧洗浄

外壁 2 階



高圧洗浄

外壁 2 階



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁 1 階



高圧洗浄

外壁 2 階

完了



高圧洗浄

外壁 1 階

完了



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

シャッター



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

ベランダ床

完了



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

給湯器



高圧洗浄

室外機



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

玄関土間



高圧洗浄

ブロック塀



高圧洗浄

駐車場土間



高圧洗浄

駐車場土間



高圧洗浄

駐車場土間

完了



屋根 漆喰部

施工前



屋根 漆喰部

塗装完了



軒天

上塗り 1 回目



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事

天井
上塗り1回目

撮影年月日 2020/08/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事

天井
上塗り1回目完了

撮影年月日 2020/08/03 施 工 者 ヘストホーム株式会社



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事

天井
上塗り2回目

撮影年月日 2020/08/04 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天

上塗り 1 回目

施工中

軒天

上塗り 1 回目

完了

軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2 回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁 2階

施工前



外壁 1階

施工前



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了

シーリング打ち増し

養生

シーリング打ち増し

養生





シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存撤去



シーリング打ち替え

既存撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存撤去


完了



シーリング打ち替え


既存撤去

完了



シーリング打ち替え

養生



シーリング打ち替え

養生



シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング打ち



シーリング打ち替え

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち替え

シーリング打ち

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了

シーリング打ち替え

施工完了

シーリング打ち替え

施工完了



外壁

既存住所プレート撤去



外壁

既存住所プレート撤去

完了



外壁 浮部

施工前



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁浮き部
ケレン
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁 浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁浮き部
ケレン
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁 浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
外壁浮き部
ケレン完了
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁 浮部

下地処理

ケレン完了



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 2階

下塗り



外壁 2階

下塗り

施工中



外壁 1階

下塗り



外壁 1階

下塗り

施工中



外壁 カビ発生部

下塗り



外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



外壁 2階

下塗り

完了



外壁 1階

下塗り

完了



外壁

上塗り材料混入攪拌

防カビ添加材：アステックプラスS



外壁 2階

上塗り 1回目



外壁 2階

上塗り 1回目

施工中



外壁 2階

上塗り 1回目

施工中



外壁 2階

上塗り 1回目

施工中



外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



外壁 1階

上塗り 1回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

施工中



外壁 2階

上塗り 1 回目

完了



外壁 2階

上塗り 1 回目

完了



外壁 1階

上塗り 1回目

完了



外壁 カビ発生部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

完了



外壁 2 階

上塗り 2 回目



外壁 2 階

上塗り 2 回目

施工中



外壁 1階

上塗り 2回目

施工中



外壁 1階

上塗り 2回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 2回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り 2 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2 回目


施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2 回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 2階

施工完了



外壁 1階

施工完了

工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 建築工事
1階外壁
完了
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 八木トキ一八株式会社




外壁 カビ発生部

施工完了



外壁 アクセント部

施工完了



外壁 アクセント部

施工完了



鼻隠し

目地部

施工前



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

施工中



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

完了



鼻隠し

目地部

プライマー塗布



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

完了



鼻隠し

目地部

シーリング打ち



鼻隠し

目地部

シーリング打ち

施工中



鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ



鼻隠し

目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



鼻隠し

目地部

完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン中



鼻隠し


下地処理

ケレン完了



鼻隠し

上塗り 1 回目



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し
上塗り1回目
撮影年月日 2020/08/05 施 工 者 ハストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し
上塗り1回目完了
撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ハストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
鼻隠し
上塗り2回目
撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ハストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り 2 回目



鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 2 回目



雨樋

上塗り 2 回目

施工中



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇
ケレン

撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ペストホーム株式会社



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇
ケレン完了

撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ペストホーム株式会社



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事

工 種 塗装工事

小庇
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/08/01 施 工 者 ペストホーム株式会社

小庇

下地処理

ケレン中

小庇


下地処理

ケレン完了

小庇

下地処理

錆止め塗布



小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



小庇

下地処理


錆止め塗布

完了



小庇

上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目


施工中



小庇


上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



小庇


上塗り 2 回目

施工中



小庇

施工完了



小庇

施工完了



シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理

ケレン中



シャッターボックス

下地処理


ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

上塗り 1 回目



シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2 回目



シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



シャッターボックス

施工完了



シャッターボックス

施工完了



シャッター

施工前



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
磨き清掃
撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

磨き清掃



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
磨き清掃
撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

磨き清掃

施工中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
仕上げ拭き
撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

仕上げ拭き



シャッター


仕上げ拭き

施工中



シャッター

施工完了



屋根 水切り

施工前



屋根 水切り

下地処理

ケレン中



屋根 水切り

下地処理

ケレン中



屋根 水切り

下地処理

ケレン完了



屋根 水切り

下地処理

錆止め塗布



屋根 水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事

屋根板金
上塗り1回目

撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ハストキーム株式会社

屋根 水切り

上塗り 1 回目



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事


屋根板金
上塗り1回目

撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ハストキーム株式会社

屋根 水切り

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事

屋根板金
上塗り1回目完了

撮影年月日 2020/08/06 施 工 者 ハストキーム株式会社

屋根 水切り

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根板金
上塗り2回目
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストネーム株式会社

屋根 水切り

上塗り 2 回目




工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根板金
上塗り2回目
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストネーム株式会社

屋根 水切り

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
屋根板金
完了
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストネーム株式会社

屋根 水切り

施工完了



アクセント柱

施工前



アクセント柱

下地処理

ケレン中



アクセント柱

下地処理

ケレン中



アクセント柱

下地処理

ケレン完了



アクセント柱

下塗り



アクセント柱

下塗り

施工中



アクセント柱

下塗り

完了



アクセント柱

上塗り 1 回目



アクセント柱

上塗り 1 回目

施工中



アクセント柱

上塗り 1 回目

完了



アクセント柱

上塗り 2 回目



アクセント柱

上塗り 2 回目

施工中



アクセント柱

施工完了



水切り

施工前



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン中



水切り

下地処理

ケレン完了



水切り

下地処理

錆止め塗布



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り


上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 1 回目

完了



水切り

上塗り 2 回目



水切り

上塗り 2 回目

施工中



水切り

施工完了



ベランダ床

施工前



ベランダ床

プライマー塗布



ベランダ床

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
プライマー塗布
完了
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

プライマー塗布


完了



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
トップコート塗り
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

プライマー塗布

トップコート塗布



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
ベランダ床
トップコート塗り
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

施工中



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**ベランダ床
完了**
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床

施工完了



ベランダ床


施工完了



工 事 件 名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
**基礎
着工前**
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎

施工前



基礎 クラック部

施工前



基礎 クラック部

下地処理

ケレン中



基礎 クラック部

下地処理

ケレン中



基礎 クラック部

下地処理

ケレン完了



基礎 クラック部

清掃



基礎 クラック部

清掃

施工中



基礎 クラック部

プライマー塗布



基礎 クラック部

プライマー塗布

施工中



基礎 クラック部

プライマー塗布

完了



基礎 クラック部

シーリング打ち



基礎 クラック部

シーリング打ち

施工中



基礎 クラック部

シーリング打ち

完了



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ


施工中



基礎 クラック部

シーリング補修

完了



基礎・土間 境界部

シーリング打ち前


プライマー塗布



基礎・土間 境界部

シーリング打ち前

プライマー塗布



基礎

上塗り1回目

工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 建築工事
基礎
上塗り1回目
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 H2ホーム株式会社




工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
上塗り1回目
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストホーム株式会社

基礎

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
上塗り1回目完了
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストホーム株式会社

基礎

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
基礎
上塗り2回目
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ハストホーム株式会社

基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2 回目

施工中



基礎

施工完了



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：スレートグレー



外壁 上塗材

シリコンフレックスII


色：バーチグレー



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：22-80B



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-15



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー



基礎 塗材

ベースガード



防カビ下塗材

バリアー



防カビ添加材

アステックプラスS



シーリング材

アステックシール2000プライマー
セット



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 シーリング工事
材料搬入
アステックシール
専用プライマー
3缶
撮影年月日 2020/07/30 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工事件名 様邸外壁・付帯塗装工事
工 種 塗装工事
使用済み材料
撮影年月日 2020/08/09 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：スレートグレー

空缶写真




外壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：バーチグレー

空缶写真




軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：22-80 B

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：N-15

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード


空缶写真



防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



防カビ添加材

アステックプラス S

使用済み写真



シーリング材

・アステックシール2000プライマー
セット

・アステックシール専用プライマー
使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎


施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱基礎

施工中



カーポート取付け工事

柱施工

完了



カーポート取付け工事

サポート柱取付け金具設置

完了



カーポート取付け工事

サポート柱取付け

確認中



カーポート取付け工事

作業後清掃中



カーポート取付け工事

施工完了



カーポート取付け工事

施工完了



カーポート取付け工事

施工完了



サンルーム取付け工事

柱基礎

施工中



サンルーム取付け工事

柱基礎

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

サンルーム枠組み

施工中



サンルーム取付け工事

室外機移動

完了



サンルーム取付け工事

施工完了



サンルーム取付け工事

施工完了



施工完了



施工完了



施工完了