

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 2 年度

工 事 名

工 事 箇 所 屋上・外壁・その他 塗装工事

工 事 住 所 下関市 彦島老町

工 期 着 手 令和 2 年 10 月 16 日

竣 工 令和 2 年 11 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了




足場組立 完了



高圧洗浄

屋上




高圧洗浄

屋上



高圧洗浄

屋上



高圧洗浄

屋上

完了



高圧洗浄

屋上外壁



高圧洗浄

屋上外壁



高圧洗浄

屋上外壁

完了



高圧洗浄

メイン外壁



高圧洗浄

メイン外壁



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

メイン外壁

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

メイン外壁

完了



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2020/10/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関ドア



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2020/10/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関土間




高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

室外機



高圧洗浄

コンクリート土間



養生




屋上

施工前



屋上 旧塗膜浮部

施工前



屋上 旧塗膜浮部

施工前



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン

撮影年月日 2020/10/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン

撮影年月日 2020/10/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
ケレン 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
清掃 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

清掃

完了



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
鉄筋部分錆止め

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
鉄筋部分錆止め
完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
鉄筋部分錆止め
完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了

屋上 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了



屋上 旧塗膜浮部

下塗り



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

下塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目

施工中



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目

完了



屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2 回目



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


屋上
塗膜浮部
モルタル付け
2回目

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け2回目

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
モルタル付け
完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
塗膜浮部
完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上

清掃

撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

清掃



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上


清掃

撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

清掃

施工中



屋上

清掃

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
清掃 完了

撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

清掃

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上
下塗り(シーラー
塗布)

撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

下塗り



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


屋上
下塗り(シーラー
塗布)

撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

下塗り

施工中



屋上

下塗り


施工中



屋上

下塗り

施工中



屋上 旧塗膜浮部


ソントラテープ貼り

施工前



屋上 旧塗膜浮部


中塗り



屋上 旧塗膜浮部

中塗り


施工中



屋上 旧塗膜浮部

中塗り

完了



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

施工中



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り


完了



屋上 旧塗膜浮部

ソントラテープ貼り

完了



屋上

中塗り



屋上

中塗り

施工中



屋上

中塗り

完了



屋上


上塗り



屋上

上塗り


施工中



屋上

上塗り

施工中



屋上

上塗り


施工中



屋上

上塗り


施工中



屋上

上塗り

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋上

完了

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



屋上

施工完了



メイン外壁

施工前



屋上外壁

施工前



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



シーリング打ち増し

清掃

施工中



シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

ヘラ押さえ

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



工事件名 ■■■ 家邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁 目地部
旧シーリング撤去

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去



工事件名 ■■■ 家邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁 目地部
旧シーリング撤去

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中



工事件名 ■■■ 家邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁 目地部
旧シーリング撤去
完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 シーリング工事

撤去シーリング材

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 シーリング工事

外壁 目地部 清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 シーリング工事

外壁 目地部 清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

清掃

完了



シーリング打ち替え


プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング補修

施工前



シーリング補修

シーリング増し打ち



シーリング補修

シーリング増し打ち

施工中



シーリング補修

シーリングヘラ押さえ



シーリング補修

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング補修

完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング補修

施工完了



外壁 旧塗膜浮部

施工前



外壁 旧塗膜浮部

打診検査



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

打診検査

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

実施中



外壁 旧塗膜浮部

補修部マーキング

完了



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外壁
旧塗膜浮部
ケレン

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外壁
旧塗膜浮部
ケレン 完了

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 旧塗膜浮部

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外壁
旧塗膜浮部
清掃

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 旧塗膜浮部

清掃



外壁 旧塗膜浮部

清掃

施工中



外壁 旧塗膜浮部

清掃

完了



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

施工中



外壁 旧塗膜浮部

下地処理

鉄筋部錆止め塗布

完了



外壁 旧塗膜浮部

下塗り



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け1回目



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 1 回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部


モルタル塗り付け 1 回目

完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2 回目



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル塗り付け 2回目

施工中



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 旧塗膜浮部

モルタル補修完了



外壁 パネル部

施工前



外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリング打ち

施工中




外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部

新規パネル廻り

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部

新規パネル

取り付け完了



外壁 パネル部

新規パネル


取り付け完了



外壁 パネル部

新規パネル

取り付け完了



外壁 パネル部ビス頭

施工前

工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

パネル部ビス頭


着工前

撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布

施工中



外壁 パネル部ビス頭

プライマー塗布

完了



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち

施工中



外壁 パネル部ビス頭

シーリング打ち

完了



外壁 パネル部ビス頭

シーリングヘラ押さえ



外壁 パネル部ビス頭

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 パネル部ビス頭

施工完了



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工前



外壁 旧塗膜浮部

下塗り



外壁 旧塗膜浮部

下塗り

施工中



外壁 旧塗膜浮部


下塗り

完了



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ


施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

施工中



外壁 旧塗膜浮部

肌合わせ

完了

工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外壁
補修部
肌合わせ 完了

撮影年月日 2020/10/21 施 工 者 ベストホーム株式会社



外壁 旧塗膜浮部

補修後

打診検査



外壁 旧塗膜浮部

補修後

打診検査

実施中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

下塗り(マスチック)

撮影年月日 2020/10/23 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
メイン外壁
下塗り(マスチック)
撮影年月日 2020/10/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁

下塗り (マスチック)

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
サッシ廻り
施工方法
マスチック塗り
撮影年月日 2020/10/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 サッシ廻り

下塗り (マスチック)

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
サッシ廻り
施工方法
マスチック塗り
撮影年月日 2020/10/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 サッシ廻り

下塗り (マスチック)

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



メイン外壁

下塗り（マスチック）

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
屋上外壁
**下塗り(シーラー
塗り)**
撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁

下塗り (シーラー)



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
屋上外壁
**下塗り(シーラー
塗り)**
撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁

下塗り (シーラー)

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
メイン外壁
**下塗り(マスチック
ク) 完了**
撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁

下塗り (マスチック)

完了



メイン外壁

下塗り（マスチック）


完了



メイン外壁

下塗り（マスチック）

完了



メイン外壁 サッシ廻り

下塗り（マスチック）

完了



屋上外壁

下塗り (シーラー)

完了



メイン外壁

上塗り 1 回目



メイン外壁

上塗り 1 回目

施工中



屋上外壁

上塗り 1 回目

施工中



屋上外壁

上塗り 1 回目

施工中



メイン外壁

上塗り 1 回目

完了



屋上外壁

上塗り 1 回目

完了



メイン外壁

上塗り 2 回目



メイン外壁

上塗り 2 回目

施工中



屋上外壁

上塗り 2 回目

施工中



屋上外壁

上塗り 2 回目

施工中




メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了




メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



メイン外壁

施工完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

屋上外壁
完了

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁

施工完了



屋上外壁

施工完了



屋上外壁

施工完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋


上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目


施工中



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了

工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目
完了

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

雨樋
上塗り2回目

撮影年月日 施工者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り 2 回目



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

雨樋
上塗り2回目

撮影年月日 施工者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り 2 回目

施工中




工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

雨樋
完了

撮影年月日 2020/10/30 施工者 ベストホーム株式会社


雨樋

施工完了



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン完了



小底

下地処理

錆止め塗布



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

下塗り(錆止め)


撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇


上塗り1回目
完了

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


庇

上塗り2回目

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

小庇


上塗り 2 回目



小底

上塗り 2 回目

施工中




小底

施工完了



小底

施工完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
着工前

撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木

施工前



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
ケレン

撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

笠木
ケレン

撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

笠木

下地処理


ケレン中



笠木

下地処理

ケレン完了



笠木

下地処理

錆止め塗布



笠木

下地処理

錆止め塗布

施工中



笠木

下地処理

錆止め塗布

完了



笠木


上塗り 1 回目



笠木


上塗り 1 回目

施工中



笠木

上塗り 2 回目




笠木

施工完了



笠木

施工完了



笠木

施工完了



換気フード

施工前



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード


下地処理

ケレン完了



換気フード

上塗り 1 回目



換気フード

上塗り 1 回目

施工中



換気フード

上塗り 1 回目

完了



換気フード

上塗り 2 回目



換気フード

上塗り 2 回目

施工中



換気フード

施工完了



換気フード

施工完了



基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

上塗り1回目
完了

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

上塗り2回目

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎

上塗り 2 回目



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

上塗り2回目

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


基礎

完了

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎

施工完了



工事件名 様邸 基礎塗り替え工事

工 種 塗装工事

基礎

塗り替え前

撮影年月日 2020/11/25 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎

塗替え

施工前



基礎

塗り替え

施工中



基礎

塗り替え

塩ビパイプ部

施工中



基礎

塗り替え

施工完了



基礎

塗替え

施工完了



ビート部

シーリング打ち



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

施工中



ビート部

シーリング打ち

完了



ビート部

シーリング打ち

完了



ビート部

シーリング打ち

完了



検査



検査



検査




検査



検査



検査




検査



清掃



清掃



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



足場解体



屋上 下塗材

エピテックプライマー



メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
ホワイトフィラー
A
16Kg×4缶
撮影年月日 2020/10/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 下塗材

同上



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
エポパワーシーラー
ー
15kg×1缶
撮影年月日 2020/10/24 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
EC100PCM
クールグレイ
撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 中塗材

EC-100PCM

色：クールグレイ



屋上 中塗材

EC-5000 PCM

色：バーチグレー



屋上 上塗材

EC-100 PCM

色：ガルグレー



メイン外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：マウンテンブルー



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
超低汚染リファイン
1000MF-IR
クールホワイト
3分艶
3.2Kg×1セット
撮影年月日 2020/10/26 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：クールホワイト



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
エポパワーメタル
グレー
16Kg×1セット
撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事
材料搬入
ベースガード
撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード



シーリング材

ペイントウレタン



シーリング材

アステックシール専用プライマー



屋上 防水補強テープ

ソントラテープ



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 下塗材

エピテックプライマー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

空缶写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 下塗材

ホワイトフィラーA

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/27 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 中塗材

・ EC-5000 PCM

色：バーチグレー

・ EC-100 PCM

色：クールグレー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 中塗材

EC-5000 PCM

色：バーチグレー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上 上塗材

EC-100 PCM

色：ガルグレー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

メイン外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF - I R

色：マウンテンブルー

使用済み写真



工事件名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/30 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋上外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF - I R

色：クールホワイト

使用済み写真



付帯 塗材

マックスシールド1500 S i - J Y

色 : N-15

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色 : グレー

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

ペイントウレタン

使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋上、外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

使用済材料

撮影年月日 2020/10/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了