

# 工事写真報告書

工 事 番 号      平成    31   年度

工 事 名

工 事 箇 所 漏水復旧工事

工事住所 北九州市 小倉北区 室町

工 期 着 手 平成 30 年 11 月 1 日


竣 工 平成 31 年 1 月 23 日

工事施工者 **ベストホーム株式会社**



屋上

洗浄



屋上

洗浄




屋上

洗浄



屋上

施工前



屋上


施工前



屋上

下塗り





屋上

下塗り

---

---


---

---

---

---

---



屋上

下塗り

---

---

---

---

---

---

---



屋上

中塗り

---

---

---

---

---


---

---



屋上

中塗り



屋上

中塗り完了



屋上

中塗り完了






屋上

上塗り



屋上

上塗り完了



屋上

施工完了




外壁

コーキング充填中



外壁

コーキング充填中



外壁

コーキング充填中





外壁

コーキング充填中



外壁

コーキング充填完了



外壁


コーキング充填完了





外壁

コーキング充填完了



外壁

コーキング充填完了



外壁

コーキング充填完了



外壁

コーキング補修部 塗装中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁

コーキング補修部 塗装中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

コーキング補修部 塗装中

---

---

---

---


---

---

---

---





外壁

コーキング補修部 塗装中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁

コーキング補修部 塗装中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

コーキング補修部 塗装完了

---

---

---

---

---

---

---

---



店舗内

ボード張替え



店舗内

ボード張替え



店舗内

下地補修





店舗内

下地補修



店舗内

下地補修



店舗内

下地補修



店舗内

下地補修



店舗内

下地補修



店舗内

下地補修





店舗内

下地補修完了



店舗内

下地補修完了



店舗内

下地補修完了



店舗内

下地補修完了



店舗内

下地補修完了



店舗内

下地補修完了





店舗内

クロス貼り



店舗内

クロス貼り



店舗内

クロス貼り



店舗内

クロス貼り



店舗内

クロス貼り



店舗内

クロス貼り完了





店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了






店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了



店舗内

クロス貼り完了





店舗内

クロス貼り完了



店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工前






店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工前



店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中





店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中




店舗内

ブラインド取替え

施工中





店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工中



店舗内

ブラインド取替え

施工後



店舗内

ブラインド取替え

施工後



店舗内

ブラインド取替え

施工後






店舗内

ブラインド取替え


施工後



6階

クロス張替え

施工前



6階

クロス張替え

施工前





6階

クロス張替え

施工前



6階

クロス張替え

施工前



6階

クロス張替え


施工前



6階

クロス張替え

施工前



6階

クロス張替え

施工前



6階

クロス張替え

施工中



6階

クロス張替え

施工完了



6階

ロールスクリーン取付

施工前



6階

ロールスクリーン取付

施工前





6階

ロールスクリーン取付

施工前



6階

ロールスクリーン取付

施工前



6階

ロールスクリーン取付

施工後