

## 工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名 シャトレ中原B 様

工事箇所 屋上・外壁・共用部塗装改修工事

工事住所 北九州市 戸畠区 中原東

工 期 着 手 令和 1 年 8 月 19 日

竣 工 令和 1 年 9 月 17 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

施工前

足場組立完了





高压洗浄

屋上



高压洗浄

屋上



高压洗浄

屋上



高压洗净

屋上

高压洗净

屋上

高压洗净

屋上



工事件名	シャトレ中原B様 屋上外壁その他塗装工事
工事種目	塗装工事
<b>屋上</b>	
<b>高压洗净</b>	
撮影年月日	2019/08/23
施工者	ベストホーム株式会社



高圧洗浄

外壁アクセント



高圧洗浄

天井



高圧洗浄

2階外壁



高压洗净

内壁



高压洗净

窓



高压洗净

ベランダ




高圧洗浄

ベランダ床



高圧洗浄

1階外壁




高圧洗浄

玄関扉



高压洗净

通路床



高压洗净

通路床






養生



養生



養生



養生



屋上

施工前



屋上爆裂部

施工前



屋上爆裂部

下地処理

ケレン中



屋上爆裂部

下地処理

ケレン中



屋上爆裂部

下地処理

清掃



屋上爆裂部

下地処理

清掃

施工中



屋上爆裂部

下地処理

鉄筋錆止め塗布



屋上爆裂部

下地処理

鉄筋錆止め塗布

施工中



屋上爆裂部

下地処理

埋め戻し



屋上爆裂部

下地処理

埋め戻し

施工中




屋上爆裂部

補修完了



屋上


下塗り



屋上

下塗り

施工中



屋上

下塗り


施工中



屋上

下塗り

完了



屋上

上塗り 1回目



屋上

上塗り 1回目

施工中



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋上</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2019/09/05
施工者	ベストホーム株式会社

屋上

上塗り 2回目




工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋上</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2019/09/05
施工者	ベストホーム株式会社

屋上

上塗り 2回目

施工中



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>屋上</b>	
<b>完了</b>	
撮影年月日	2019/09/06
施工者	ベストホーム株式会社

屋上

上塗り

完了



## 天井

施工前



天井

### 上塗り 1 回目



天井

### 上塗り 1 回目

施工中



天井

上塗り 2回目



天井

上塗り 2回目

施工中



天井

上塗り 2回目

施工中



天井

上塗り

完了



外壁爆裂部

施工前



外壁爆裂部

下地処理

ケレン中



外壁爆裂部

下地処理

ケレン中



外壁爆裂部

下地処理

清掃



外壁爆裂部

下地処理

清掃

施工中



外壁爆裂部

下地処理

鉄筋錆止め塗布



外壁爆裂部

下地処理

鉄筋錆止め塗布

施工中



外壁爆裂部

下地処理

埋め戻し



外壁爆裂部

下地処理

埋め戻し

施工中

外壁爆裂部

補修完了

外壁

施工前





外壁

施工前



外壁アクセント

施工前



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁アクセント

下塗り

施工中



外壁アクセント

下塗り

施工中



外壁

上塗り 1回目



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁

上塗り 1回目

施工中



外壁アクセント

上塗り 1回目

施工中



外壁アクセント

上塗り 1回目

施工中



外壁

上塗り 2回目



上塗り 2回目

施工中



上塗り 2回目

施工中



上塗り 2回目

施工中



工事件名 シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事

工種 塗装工事

## 外壁 アクセント

### 上塗り2回目

撮影年月日 2019/09/04 施工者 ベストホーム株式会社



工事件名 シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事

工種 塗装工事

## 外壁 アクセント

### 上塗り2回目

撮影年月日 2019/09/04 施工者 ベストホーム株式会社



工事件名 シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事

工種 塗装工事

## 2階外壁

### 完了

撮影年月日 2019/09/06 施工者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント

上塗り 2回目

施工中

外壁アクセント

上塗り 2回目

施工中

外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



外壁アクセント

上塗り

完了



内壁

施工前



内壁

下塗り



内壁

下塗り

施工前



内壁

上塗り 1回目



**内壁**

上塗り 1回目

施工中



**内壁**

上塗り 2回目


施工中



**内壁**

上塗り 2回目

施工中



内壁

上塗り

完了



雨樋

施工前



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

鑄止め塗布



雨樋

下地処理

鑄止め塗布

施工中



**雨樋**

上塗り 1回目



**雨樋**

上塗り 1回目

施工中



**雨樋**

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り

完了



玄関扉

施工前



玄関扉

下地処理

ケレン中



玄関扉

下地処理

ケレン中



玄関扉

下地処理

錆止め塗布



玄関扉

下地処理

錆止め塗布

施工中

玄関扉

上塗り 1回目

玄関扉

上塗り 1回目

施工中





玄関扉

上塗り 2回目



玄関扉

上塗り 2回目

施工中



玄関扉

上塗り

完了



パイプシャフト

施工前



パイプシャフト

下地処理

ケレン中



パイプシャフト

下地処理

ケレン中



パイプシャフト

下地処理

錆止め塗布



パイプシャフト

下地処理

錆止め塗布

施工中



パイプシャフト

上塗り 1回目



パイプシャフト

上塗り 1回目

施工中



パイプシャフト

上塗り 2回目



パイプシャフト

上塗り 2回目

施工中



パイプシャフト

上塗り

完了



物干し

施工前



物干し

下地処理

ケレン中



物干し

下地処理

ケレン中



物干し

錆止め塗布



物干し

錆止め塗布

施工中



物干し

上塗り 1回目

物干し

上塗り 1回目

施工中



物干し

上塗り 1回目

施工中



物干し

上塗り 2回目



物干し

上塗り 2回目

施工中

物干し

上塗り

完了

パーテーション

施工前





パーテーション

下地処理

ケレン中



パーテーション

下地処理

ケレン中



パーテーション

錆止め塗布

パーテーション

錆止め塗布

施工中



パーテーション

上塗り 1回目

パーテーション


上塗り 1回目

施工中



パーテーション

上塗り 2回目



パーテーション

上塗り 2回目

施工中



パーテーション

上塗り

完了



## ベランダ床

施工前



## ベランダ床

### プライマー塗布



## ベランダ床

### プライマー塗布

施工中



ベランダ床

ウレタン塗膜防水塗布



ベランダ床


ウレタン塗膜防水塗布

施工中



ベランダ床

トップコート塗布



ベランダ床

トップコート塗布

施工中



ベランダ床

トップコート塗布

完了



通路床

施工前



通路床

下地処理

クラック部分パテ処理



通路床

下地処理

クラック部分パテ処理

施工中



通路床

シーラー塗布



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>通路床</b>	
<b>シーラー塗布</b>	
撮影年月日	2019/09/05
施工者	ベストホーム株式会社

通路床

シーラー塗布

施工中



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>通路床</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2019/09/05
施工者	ベストホーム株式会社

通路床

上塗り 1回目



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>通路床</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2019/09/05
施工者	ベストホーム株式会社

通路床

上塗り 1回目

施工中



通路床

上塗り 2回目



通路床

上塗り 2回目

施工中



通路床

上塗り

完了



階段


養生

階段

塗装中

検査





仕上げ



屋上 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
材料搬入	
EC-5000PCM-IR	
ブルーグラス	
20kg×2缶	
4kg×1缶	
撮影年月日	2019/09/02
施工者	ベストホーム株式会社

## 屋上 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：ブルーグラス



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
材料搬入	
EC-5000PCM-IR	
バーチグレー	
20kg×3缶	
撮影年月日	2019/08/30
施工者	ベストホーム株式会社

## 外壁 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：バーチグレー



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
材料搬入	
EC-5000PCM-IR	
バーチグレー	
20kg×2缶	
撮影年月日	2019/08/31
施工者	ベストホーム株式会社

## 外壁 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：バーチグレー



## 外壁 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：ウィザードコッパー



## 外壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：チャコール



## 鉄部 塗材

エポバーメタルJY

色：ホワイト



## 鉄部 塗材

シリコンフレックスJY

色：ワイザードコッパー



## 軒天 塗材

ノキフレッシュ

色：バーチグレー



## ベランダ床 塗材

ブルーフロンプライマーS



## ベランダ床 塗材

ブルーフロンバリュー

ニューグレー夏型



## ベランダ床 塗材


ブルーフロンG R トップ

色：グレー



## 共用部床 塗材

水系ボウジンテックスシーラー



## 共用部床 塗材

## 水系ボウジンテックスアルファ

GR トップ

色：グレー



### 共用部床 塗材

## 水系ボウジンテックス

## 步行用防滑骨材



### 屋上 下塗材

## エポパワーシーラー

色：ホワイト

## 空缶写真



## 外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真

## 屋上 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：ブルーグラス

空缶写真

## 外壁 上塗材

EC 5000PCM-IR

色：バーチグレー

空缶写真

## 外壁 上塗材

EC 5000PCM-IR

色： ウィザードコッパー

空缶写真



## 外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：チャコール

空缶写真

## 鉄部 塗材

エポパワーメタルJY

色：ホワイト

空缶写真




## 外壁 上塗材

シリコンフレックスJV

色：ウィザードコッパー

空缶写真




## 軒天 塗材

ノキフレッシュ

色：バーチグレー

空缶写真



## ベランダ床 塗材

ブルーフロンプライマーS

空缶写真





工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>使用済み材料</b>	
撮影年月日 2019/09/05 施工者 ベストホーム株式会社	

## ベランダ床 塗材

プルーフロンバリュー

ニューグレー夏型

空缶写真



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>使用済み材料</b>	
撮影年月日 2019/09/05 施工者 ベストホーム株式会社	

## ベランダ床 塗材

プルーフロンG R トップ

色：グレー

空缶写真



工事件名	シャトレ中原B 屋上、外壁その他塗装工事
工種	塗装工事
<b>使用済み材料</b>	
撮影年月日 2019/09/05 施工者 ベストホーム株式会社	

## 共用部床 塗材

水系ボウジンテックスシーラー

空缶写真



## 共用部床 塗材

水系ボウジンテックスアルファ

G R トップ

色: グレー

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了