

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装改修工事

工事住所 北九州市 小倉南区 大字小森

工 期 着 手 令和 3 年 1 月 20 日

竣 工 令和 3 年 2 月 7 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前




施工前



足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



屋根板金 部分補修工事

施工前



屋根板金 部分補修工事

既存棟板金取り外し

施工中



屋根板金 部分補修工事

既存棟板金取り外し

施工中



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事



屋根板金 部分補修工事




屋根

板金部シーリング打ち後

ヘラ押さえ

施工中



屋根

板金部シーリング打ち後

ヘラ押さえ

施工中

屋根

板金部シーリング打ち

完了

屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



屋根

板金部シーリング打ち

完了



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗净

大屋根



高压洗净

下屋根



高压洗净

下屋根



高压洗净

桶中



高压洗净

軒天



高压洗净

軒天



高压洗净

軒天



高压洗净

軒天



高压洗净

外壁メイン部




高压洗净

外壁メイン部



高压洗浄

メイン部



高压洗浄

外壁アクセント部



高压洗浄

雨戸



工事件名	■様邸
工事場所	

2021/01/22

高圧洗浄
雨戸



工事件名	■様邸
工事場所	

高圧洗浄
ベランダ土間



工事件名	■様邸
工事場所	

2021/01/22

高圧洗浄
基礎部

高圧洗浄

雨戸

高圧洗浄

ベランダ床

高圧洗浄

基礎



高压洗净

基础

高压洗净

玄関タイル土間

高压洗净

塀



高压洗净

塀

養生

養生





養生

養生



大屋根

下地処理

板金部 ケレン中



大屋根

下地処理


板金部 ケレン中



下屋根

下地処理

板金部 ケレン中




大屋根

下地処理

板金部 ケレン後

清掃中



大屋根

下地処理

板金部 ケレン後

清掃中



下屋根

下地処理

板金部 ケレン後


清掃中



大屋根

下地処理

板金部 鎌止め塗布



大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中

下屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中

大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了





大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了




下屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

完了



大屋根

タスペーサー設置



大屋根

タスペーサー設置

施工中



大屋根

タスペーサー設置


施工中



大屋根

タスペーサー設置


施工中



下屋根

タスペーサー設置

施工中



下屋根

タスペーサー設置

施工中



屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根

下塗り 1回目



大屋根

下塗り 1回目

施工中



下屋根

下塗り 1回目

施工中



大屋根

下塗り 1回目

完了



下屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 2回目



大屋根

下塗り 2回目

施工中



下屋根

下塗り 2回目

施工中



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根


下塗り 2回目

完了



大屋根


上塗り 1回目



下屋根

上塗り 1回目

施工中



下屋根

上塗り 1回目

施工中



大屋根

上塗り 1回目

完了



大屋根

上塗り 1回目

完了



大屋根

上塗り 1回目

完了



大屋根

上塗り 1回目

完了



下屋根

上塗り 1回目

完了


大屋根


上塗り 2回目

大屋根

上塗り 2回目

施工中





下屋根

上塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了

屋根

施工完了

屋根

施工完了





屋根

施工完了



屋根



軒天

上塗り 1回目



軒天

上塗り 1回目

施工中

軒天

上塗り 2回目

軒天

上塗り 2回目

施工中





軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中


シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了

シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



外壁

下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁メイン部

上塗り 1回目



外壁メイン部

上塗り 1回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 1回目


施工中



外壁メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁アクセント部

上塗り 1回目

施工中

外壁メイン部


上塗り 1回目

完了

外壁メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1回目


完了



外壁メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁メイン部

上塗り 2回目



外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所

壁上塗り

2021/01/29

外壁アクセント部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■様邸
工事場所

壁上塗り

2021/01/29

外壁アクセント部

上塗り 2回目


施工中



工事件名 ■邸
工事場所
壁上塗り完了

外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了




外壁メイン部

施工完了




外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了




外壁メイン部

施工完了



外壁メイン部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



外壁アクセント部

施工完了



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去



鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

施工中

鼻隠し

目地部

既存シーリング撤去

施工中

鼻隠し

目地部

清掃



鼻隠し

目地部

清掃

施工中



鼻隠し

目地部

清掃


施工中



鼻隠し

目地部

プライマー塗布



鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中

鼻隠し

目地部

プライマー塗布

施工中

鼻隠し

目地部

シーリング充填後

ヘラ押さえ



鼻隠し

目地部

シーリング充填後

ヘラ押さえ

施工中

鼻隠し

目地部

シーリング打ち完了

鼻隠し

目地部

シーリング打ち完了






鼻隠し


下地处理

ケレン中



鼻隠し

上塗り 1 回目



鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1回目

施工中



鼻隠し

上塗り 1回目

施工中



鼻隠し

上塗り 2回目



鼻隠し

上塗り 2回目

施工中



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

上塗り 1回目



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り 1回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



雨戸

下地処理


ケレン中



雨戸

下地処理

錆止め塗布




雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了




雨戸

上塗り 1回目



雨戸

上塗り 2回目




雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



笠木

施工完了



笠木

施工完了



水切り

下地処理

ケレン中



水切り


下地処理

錆止め塗布



水切り

上塗り 1回目



水切り

上塗り 2回目



ベランダ床

下地处理

ケレン中



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

下地処理

ケレン中



ベランダ床

下塗り



ベランダ床

下塗り

完了

ベランダ床

上塗り 1回目

ベランダ床

上塗り 1回目


完了





ベランダ床

上塗り 2回目



ベランダ床

施工完了




検査



清掃



清掃



清掃



清掃



屋根 下塗材

エポパワーシーラー J Y



外壁 下塗材

ソフトサーフ SG



外壁 下塗材

パーフェクトサーフ



屋根 中塗材

シリコンフレックスⅡ

色：リーガルブラウン



屋根 中塗材

シリコンフレックスII

色：リーガルブラウン



屋根 上塗材

シリコンREVO1000

色: パイオニア



外壁 上塗材

スーパー ラジカルシリコンGH,

シリコンフレックスII


色: アイアンバーグ, パーチグレー



付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色: N-15



鉄部 鑄止め材


1液ハイポンファインデクロ

色：赤さび色



ベランダ床 防水下塗材

プルーフロンプライマーS



ベランダ床 防水上塗材

ルーフガード

色：グレー



屋根 縁切り材

タスペーザー

シーリング材

アステックシール2000プライマー セット

外壁 下塗材

- ・水性ソフトサーフSG
- ・ホワイトフィラーA

使用済み写真



使用済み写真



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了