

## 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外装塗装及び住宅部分改修工事

工事住所 北九州市 小倉南区 舞ヶ丘

工 期 着 手 令和 3 年 11 月 1 日

竣 工 令和 3 年 12 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 玄関増築工事

基礎工事

掘削



## 玄関増築工事

基礎工事

掘削

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

碎石敷き



## 玄関増築工事

基礎工事

碎石敷き

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

コンクリート打設後

ブロック組積



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中




## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積

施工中



## 玄関増築工事

基礎工事

ブロック組積


施工中



玄関増築工事

材料プレカット

完了



玄関増築工事

材料プレカット

完了



玄関増築工事

材料プレカット

完了



玄関増築工事

建方

玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中

玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中





玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方

施工中



玄関増築工事

建方


施工中



玄関増築工事

建方


施工中



玄関増築工事

固定金具取付け


完了



玄関増築工事

固定金具取付け

完了



玄関増築工事

固定金具取付け


完了



玄関増築工事

固定金具取付け

完了



玄関増築工事

防水シート張りつけ完了

アスファルトシングル葺き

屋根水切り取付け



玄関増築工事

アスファルトシングル葺き

屋根水切り取付け

施工中



### 玄関増築工事

アスファルトシングル葺き

屋根水切り取付け

完了



### 玄関増築工事

アスファルトシングル葺き

屋根水切り取付け

完了



### 玄関増築工事

コンクリート土間打ち



## 玄関増築工事

コンクリート土間打ち

施工中



## 玄関増築工事

コンクリート土間打ち


施工中



## 玄関増築工事

コンクリート土間打ち


完了



### 玄関増築工事

コンクリート土間打ち


完了



### 玄関増築工事

白蟻予防薬剤散布

完了



### 玄関増築工事

白蟻予防薬剤散布

完了




## 玄関増築工事

新規玄関ドア取り付け



## 玄関増築工事

既存玄関ドア撤去完了



## 玄関増築工事

電器工事

配管設置



玄関増築工事

天井取付け



玄関増築工事

天井取付け

施工中



玄関増築工事

天井取付け


施工中



玄関増築工事

電気工事

照明スイッチ増設



玄関増築工事

電気工事

ダウンライト取付け

施工中



玄関増築工事

防水シート取付け



## 玄関増築工事


防水シート取付け

完了



## 玄関増築工事

玄関框設置



## 玄関増築工事

玄関框設置

施工中



## 玄関増築工事

玄関框設置

施工中



## 玄関増築工事

玄関框設置

施工中



## 玄関増築工事

断熱材設置

完了



### 玄関増築工事

滑り出し窓設置


完了



### 玄関増築工事

サイディング貼り

完了



### 玄関増築工事

サイディング貼り

完了



玄関増築工事

サイディング貼り

完了



玄関増築工事

サイディング貼り

完了



玄関増築工事

サイディング貼り


完了



玄関増築工事

屋内

ボード貼り



玄関増築工事

屋内

ボード貼り

施工中



玄関増築工事

屋内

ボード貼り

施工中



## 玄関増築工事

基礎

モルタル塗り付け



## 玄関増築工事

基礎

モルタル塗り付け

施工中



## 玄関増築工事


玄関土間タイル貼り



### 玄関増築工事

玄関土間タイル貼り

施工中



### 玄関増築工事

玄関土間タイル貼り

完了



### 玄関増築工事

玄関土間タイル

目地詰め



玄関増築工事


雨桶取付け



玄関増築工事

雨桶取付け

施工中



玄関増築工事

雨桶取付け

施工中



玄関増築工事

雨樋取付け

完了



玄関増築工事

雨樋取付け

完了




浴室改修工事

止水作業



浴室改修工事

既存浴室解体



浴室改修工事

既存浴室解体


施工中



浴室改修工事

既存浴室解体

施工中



### 浴室改修工事

既存浴室解体


完了



### 浴室改修工事

既存浴室解体

完了



### 浴室改修工事

既存浴室解体


完了



浴室改修工事

コンクリート土間打ち

完了



浴室改修工事

配管移設



浴室改修工事


既存柱一部解体撤去



### 浴室改修工事

既存柱一部解体撤去

施工中



### 浴室改修工事

既存柱一部解体撤去

施工中



### 浴室改修工事

新規ユニットバス設置

完了



## 浴室改修工事

新規ユニットバス設置

完了



## 浴室改修工事

新規窓設置

完了



## 浴室改修工事

新規引き戸設置

完了



浴室改修工事

リモコン取付け



浴室改修工事

リモコン取付け

完了



浴室改修工事


リモコン取付け

完了




洗面所及び脱衣所改修工事

設備工事



洗面所及び脱衣所改修工事

設備工事



洗面所及び脱衣所改修工事


設備工事



洗面所及び脱衣所改修工事

床クッションフロア貼り

完了



洗面所及び脱衣所改修工事

施工完了




洗面所及び脱衣所改修工事

施工完了



洗面所及び脱衣所改修工事

施工完了



和室改修工事

既存床材剥ぎ取り



和室改修工事


新規床材貼り



## 和室改修工事

新規床材貼り

施工中



## 和室改修工事

新規床材貼り

施工中



## 和室改修工事

新規床材貼り

完了



和室改修工事

クローゼット設置



和室改修工事

クローゼット設置

施工中



和室改修工事

クローゼット設置

施工中



和室改修工事

クローゼット設置

施工中



和室改修工事

クローゼット設置

施工中



和室改修工事

クローゼット内

棚取付け



和室改修工事

クローゼット内

棚取付け

施工中



和室改修工事

クローゼット内

棚取付け

施工中



和室改修工事

クローゼット内

棚取付け

完了



和室改修工事

クローゼット

扉取付け

完了



子供部屋 ドア取替え工事

既存枠・壁撤去



子供部屋改修工事

既存枠・壁撤去

施工中



リビングドア取替え工事

新規ドア枠設置


施工中



廊下 巾木取替え工事

既存巾木撤去

完了



廊下 巾木取替え工事

新規巾木取付け


完了



### 廊下 巾木取替え工事

新規巾木取付け

完了



### クロス貼替え工事

既存クロス剥ぎ取り

完了



### クロス貼替え工事

既存クロス剥ぎ取り

完了



クロス貼替え工事

既存クロス剥ぎ取り

完了



クロス貼替え工事

下地処理



クロス貼替え工事

下地処理



クロス貼替え工事

新規クロス貼り



クロス貼替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼替え工事

新規クロス貼り


施工中



クロス貼替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼替え工事

新規クロス貼り


完了



クロス貼替え工事

新規クロス貼り


完了



クロス貼替え工事

新規クロス貼り


完了



### クロス貼替え工事

新規クロス貼り

完了



### クロス貼替え工事

新規クロス貼り

完了



### クロス貼替え工事

新規クロス貼り

完了



玄関増築工事


棚板取付け



玄関増築工事

棚板取付け

施工中



玄関増築工事

棚板取付け

完了



ダイノックシート貼り替え工事

既存ダイノックシート剥ぎ取り

ダイノックシート貼り替え工事

既存ダイノックシート剥ぎ取り

施工中



ダイノックシート貼り替え工事

既存ダイノックシート剥ぎ取り

下地処理

完了



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

---

---

---

---

---

---

---



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

施工中

---

---

---

---

---

---

---



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

施工中

---

---

---

---

---

---

---



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

施工中



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

施工中



ダイノックシート貼り替え工事

新規ダイノックシート貼り

施工中



ダイノックシート貼り替え工事

施工完了



ダイノックシート貼り替え工事

施工完了



ダイノックシート貼り替え工事

1階リビング

下地処理



## ダイノックシート貼り替え工事

1階リビング

ダイノックシート貼り

施工中



## 外構工事

コンクリート土間解体



## 外構工事

コンクリート土間解体


施工中



## 外構工事

コンクリート土間解体

施工中



## 外構工事

新規機能門柱取付け



## 外構工事

アルミ角柱建て込み




## 外構工事

門柱・門扉取付け

アルミ角柱建て込み

完了



## 外構工事

オーバーゲート設置



## 外構工事


オーバーゲート設置

動作確認



電気工事

新規コンセント設置



電気工事

新規コンセント設置

施工中



電気工事

新規コンセント設置

完了



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---




高压洗浄

屋根



高压洗浄

屋根



高压洗浄

屋根





高压洗浄

鼻隠し

高压洗浄

軒天

高压洗浄

外壁





高压洗浄

外壁



高压洗浄

外壁



高压洗浄

ベランダ床



高压洗净

小庇


高压洗净

小庇

高压洗净

雨户





高压洗净

基礎



高压洗净

ウッドデッキ



高压洗净

ウッドデッキ



高压洗浄

テラス屋根



高压洗浄

コンクリート土間



高压洗浄

ブロック塀



高压洗浄

塀

高压洗浄

アプローチ土間



高压洗浄

アプローチ土間





屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン中



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中




## 屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



## 屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布


完了



## 屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布



屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中




屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了




屋根 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



屋根

下塗り 1 回目

屋根

下塗り 1 回目

施工中

屋根

下塗り 1 回目

施工中





## 屋根

下塗り 1回目

施工中



## 屋根

下塗り 1回目


完了



## 屋根

下塗り 1回目

完了



## 屋根

下塗り 1回目

完了



## 屋根

下塗り 1回目

完了



## 屋根


下塗り 2回目



屋根

下塗り 2 回目

施工中



屋根

下塗り 2 回目


完了



屋根

下塗り 2回目


完了



屋根

下塗り 2回目

完了



屋根


下塗り 2回目

完了



屋根 縁切り

タスペーサー設置



屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



屋根

上塗り 1 回目



## 屋根

上塗り 1 回目

施工中



## 屋根

上塗り 1 回目


完了



## 屋根

上塗り 1 回目

完了




屋根

上塗り 2回目




屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根

施工完了



屋根

施工完了



軒天

上塗り 1 回目



軒天

上塗り 1 回目

施工中

軒天


上塗り 1 回目

完了

軒天

上塗り 1 回目

完了



軒天

上塗り 2回目



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

施工完了



軒天

施工完了



シーリング打ち増し

施工前




シーリング打ち増し

プライマー塗布




シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し


シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



シーリング打ち替え


清掃



シーリング打ち替え


清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



## シーリング打ち替え

## シーリング充填

施工中



## シーリング打ち替え


## シーリングヘラ押さえ



## シーリング打ち替え


## シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリア一塗布



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部①

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 カビ発生部②

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁


下塗り



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了




外壁

下塗り

完了



中間検査




中間検査



## 外壁 材料混入攪拌

防カビ添加材アステックプラスS


混入



## 外壁 材料混入攪拌

防カビ添加材アステックプラスS

混入



## 外壁 材料混入攪拌

防カビ添加材アステックプラスS

混入後攪拌



外壁


上塗り 1 回目



外壁

上塗り 1 回目


施工中



外壁

上塗り 1 回目


完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1回目

完了



外壁

上塗り 1 回目

完了

外壁

上塗り 1 回目

完了

外壁

上塗り 2 回目





外壁

上塗り 2 回目

施工中

外壁

施工完了

外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風

上塗り



破風


上塗り

施工中



鼻隠し 目地部

施工前



鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

完了

鼻隠し 目地部

既存シーリング材撤去

完了



鼻隠し 目地部

清掃



鼻隠し 目地部

プライマー塗布



鼻隠し 目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し 目地部

シーリング充填

鼻隠し 目地部

シーリング充填

施工中

鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ





鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



鼻隠し 目地部

シーリング打ち替え

完了



鼻隠し

下地処理


ケレン中



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

下地処理

ケレン完了



鼻隠し

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名	様邸
工事場所	
バリアー塗布 状況	
ベストホーム株式会社 2021/12/20	

鼻隠し

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
バリアー塗布 完了	
ベストホーム株式会社 2021/12/20	

鼻隠し

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名	様邸
工事場所	
バリアー塗布 完了	
ベストホーム株式会社 2021/12/20	

鼻隠し

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



鼻隠し

上塗り 1 回目

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中

鼻隠し

上塗り 2 回目





鼻隠し

上塗り 2回目

施工中

鼻隠し

施工完了

鼻隠し

施工完了





雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋


下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了



ダクトカバー

上塗り 1 回目



ダクトカバー

上塗り 1 回目

施工中



ダクトカバー

上塗り 1 回目

完了



ダクトカバー

上塗り 1回目

完了



ダクトカバー

上塗り 2回目



ダクトカバー

上塗り 2回目

施工中



ダクトカバー

施工完了



ダクトカバー

施工完了



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理

ケレン中



小底

下地処理


ケレン完了



小底

下地処理

ケレン完了



小底

下地処理

錆止め塗布

小底

下地処理

錆止め塗布


施工中

小底

下地処理

錆止め塗布

完了





小庇

下地処理

錆止め塗布

完了



小庇


上塗り 1 回目



小庇

上塗り 1 回目


施工中



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



小底

上塗り 2回目

施工中



小底

施工完了



小底

施工完了



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



雨戸

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	2021/12/24

雨戸

上塗り 1回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 上塗り一回目 完了	
ベストホーム株式会社	2021/12/24

雨戸

上塗り 1回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 上塗り一回目 完了	
ベストホーム株式会社	2021/12/24

雨戸

上塗り 1回目

完了



雨戸

上塗り 2回目



雨戸


上塗り 2回目

施工中



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



水切り

上塗り 1 回目



水切り

上塗り 1 回目

施工中



水切り

上塗り 2回目

水切り

上塗り 2回目

施工中

水切り

施工完了





水切り

施工完了

ベランダ床

上塗り 1 回目

ベランダ床

上塗り 1 回目

施工中



ベランダ床

上塗り 1 回目

完了



ベランダ床


上塗り 1 回目

完了



ベランダ床

上塗り 2 回目



ベランダ床

上塗り 2回目

施工中



ベランダ床

施工完了



ベランダ床

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/12/27	

基礎

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/12/27	

基礎

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 上塗り一回目 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/12/27	

基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1回目

完了

基礎

上塗り 2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中





基礎

施工完了



基礎

施工完了



足場解体



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



屋根 下塗材

同上



外壁 下塗材

エポパワー・シーラー

色：ホワイト



外壁 下塗材

同上



## 屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：マウンテンブルー



## 屋根 上塗材

同上



## 外壁 上塗材

超低汚染プラチナリファイン2000M

F

色：ニンバス



外壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエース II-J Y

色: N-90



軒天 塗材

同上



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー



鉄部 錆止め材

同上



ベランダ床 塗材

ケートップライナー骨材抜き

色：シルバーグレー



屋根 縁切り材

タスペーザー



屋根 縁切り材

同上



屋根 補修材

タスマジック



屋根 補修材

同上




防カビ下塗材

バリアー



防カビ下塗材

同上





シーリング材

同上



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶, 使用済み写真




外壁 下塗材

エポパワークリー

色：ホワイト

使用済み写真



## 屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF—I R

色 : マウンテンブルー

使用済み写真

---

---

---

---

---



## 外壁 上塗材

超低汚染プラチナリファイン2000M

F

色 : ニンバス

空缶, 使用済み写真

---

---

---

---

---



## 軒天 塗材

マルチエースII—J Y

色 : N-90

使用済み写真

---

---

---

---

---



### 付帯 塗材

マックスシールド1500 F—J Y

色：N-90

使用済み写真

---

---

---

---

---

### 鉄部 鎌止め材

エポパワーメタル J Y

色：グレー

使用済み写真

---

---

---

---

---

### 基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真

---

---

---


---

---





工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 タスペーサー	
ベストホーム株式会社	
2021/12/23	



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 バリアー	
ベストホーム株式会社	
2021/12/20	



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 シーリング材	
ベストホーム株式会社	
2021/12/15	

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真

シーリング材

アステックシール2000

色：ホワイト

使用済み写真



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了