

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 U様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 福岡市 南区 井尻

工 期 着 手 平成 25 年 11 月 20 日

竣 工 平成 25 年 12 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場

足場

屋根洗浄中



軒天洗净中

外壁洗净中

洗净中



中洗净洗洁带



雨戸洗浄中



小庇洗净中



中洗净板風破·桶



基礎洗净中



洗净中



阶段洗净中



コーティング打替え施工前



コーリング打替えシール撤去



コーティング打替えプライマー塗布




コーティング打替え施工中




コーティング打替え施工完了



コーリング打増し施工前



コーリング打増しプライマー塗布



コーリング打増し施工中



コーティング打増し施工完了



階段コーティング処理施工中



階段コーティング処理施工完了



屋根クラック補修施工前



屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了



軒天塗装下塗り施工中




軒天塗装下塗り施工完了



軒天塗装上塗り施工中




軒天塗裝施工完了



屋根タスペーサー施工前



屋根タスペーサー施工中



屋根タスペーサー施工完了



屋根バリアー施工中



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装中塗り施工完了



屋根塗装上塗り施工中



屋根塗装施工完了



外壁バリアー施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工完了



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了




外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装施工完了



樋・破風板塗装下塗り施工中



樋・破風板塗装下塗り施工完了



樋・破風板塗装中塗り施工中



樋・破風板塗装中塗り施工完了



樋・破風板塗装上塗り施工中



樁・破風板塗装施工完了



帶塗装下塗り施工中



帯塗装下塗り施工完了



帯塗装中塗り施工中



帯塗装中塗り施工完了



帯塗装上塗り施工中



小庇サビ止め施工中



小庇サビ止め施工完了



小庇塗装中塗り施工中



小庇塗装中塗り施工完了



小庇塗装上塗り施工中



小庇塗装施工完了



雨戸塗装下塗り施工中



雨戸塗装下塗り施工完了




雨戸塗装中塗り施工中



雨戸塗装中塗り施工完了



雨戸塗装施工完了



電気メーターボックスサビ止め施工中



電気メーターBOXサビ止め施工完了



電気メーターBOX塗装中塗り施工中



電気メーターBOX塗装中塗り施工完了



電気メーターBOX塗装上塗り施工中



電気メーターボックス塗装施工完了




蛍光灯カバー塗装中塗り施工中



蛍光灯カバー塗装中塗り施工完了



蛍光灯カバー塗装上塗り施工中



蛍光灯カバー塗装施工完了



基礎塗装 1回目施工中



基礎塗装 1 回目施工完了



基礎塗装 2回目施工中



基礎塗裝施工完了



階段塗装 1 回目施工中



階段塗装 2回目施工中



階段塗裝施工完了



階段裏塗装中塗り施工中



階段裏塗装中塗り施工完了



階段裏塗装上塗り施工中



階段裏塗装施工完了



使用塗料



下塗り塗料

エピテックWEプライマー



基礎上塗り塗料

ベースガード



空缶

エピテックWEプライマー

ベースガード



屋根塗料

IRグロス



外壁上塗り塗料

EC 2000 F IR



空缶

EC 2000 F IR

IRグロス



パリアー



空缶

バリヤー

ウレシール2000

ウレシールプライマー

ファインプライマー





ユメロック



サニービルド



タスペーサー



EC2000F・IR専用ローラー

