

## 工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 S 様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市小倉南区葛原本町

工 期 着 手 平成 25 年 6 月 12 日

竣 工 平成 25 年 7 月 21 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



## 施工前



## 軒天施工前



## 軒天板下塗り塗装施工中

## ホワイトフィラーA



軒天板塗裝施工後




## 軒天塗裝施工後



軒天塗裝施工後




軒天塗装施工後



外壁下塗り塗装施工中


ホワイトフィラーア



外壁下塗り塗装施工後

外壁中塗り塗装施工中

EC-2000 F ミッドビスケット



外壁中塗り塗装施工中



外壁上塗り塗装施工中

EC-2000 F ミッドビスケット


外壁上塗り塗装施工中



外壁塗装施工後



外壁塗装施工後



玄関屋根 ケレン及びサビ塗め前



玄関屋根 ケレン及びサビ塗め

玄関屋根 ケレン及びサビどめ



玄関部柱 塗装施工 サビ塗め

---

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関部柱塗装施工 上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

