

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 M 様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 沼緑町

工 期 着 手 平成 25 年 4 月 7 日

竣 工 平成 25 年 4 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



玄関前階段補修施工前



玄関前階段補修施工前




玄関前階段補修施工完了



玄関前階段補修施工完了



破風高压洗净上施工状况



軒天高压洗净施工状况



外壁高压洗净施工状况



外壁高压洗净施工中



外壁高压洗净施工中



雨戸高压洗浄施工状況



雨戸高圧洗浄施工中



網戸高压洗净施工状況



ベランダ部高圧洗浄施工状況



ベランダ部高圧洗浄施工中



ベランダ部高圧洗浄施工中



力一ポート高压洗净施工状况



力一ポート高压洗净施工中



土間高压洗净施工状况



土間高圧洗浄施工中



土間高圧洗浄施工完了



玄関前高圧洗浄施工状況



玄関前高圧洗浄施工中



玄関前高圧洗浄施工中



玄関前高圧洗浄施工中



軒天下塗り施工前



軒天下塗り施工状況



軒天下塗り施工中



軒天塗り施工状況


軒天塗り施工中

軒天塗り施工完了





軒天上塗り施工完了



既存コーティング除去状況



既存コーティング除去中



既存コーティング除去中



既存コーティング除去完了



既存コーティング除去完了



既存コーティング除去完了



コーティング目地プライマー施工状況



コーティング目地プライマー施工中



コーティング打替施工状況



コーティング打替え施工中



コーティング打替施工前



コーティング打替施工完了



コーティング打替施工完了



コーティング打替施工完了



外壁下塗り施工前



外壁下塗り施工前




外壁下塗り施工状況



外壁下塗り施工中



外壁下塗り施工完了



外壁下塗り施工完了



外壁上塗り施工状況



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工中



外壁上塗り施工完了



外壁上塗り施工完了

破風下塗り施工前



破風下塗り施工前



破風下塗り施工状況





破風下塗り施工完了



破風下塗り施工完了



破風上塗り施工状況（1回目）



破風上塗り施工中（1回目）



破風上塗り施工完了（1回目）



破風上塗り施工完了（1回目）

破風上塗り施工状況（2回目）



破風上塗り施工中（2回目）



破風上塗り施工完了（2回目）





破風上塗り施工完了（2回目）



带施工前



帯下塗り施工状況



帯下塗り施工中



帯下塗り施工完了



帯上塗り施工状況



帯上塗り施工完了



帯上塗り施工完了



雨樋施工前



鉄部下塗り用塗料計量中



鉄部下塗り用塗料計測中



雨樋下塗り施工状況




雨樋下塗り施工中



雨樋下塗り施工完了



雨樋バンドケレン作業



雨桶バンドケレン作業



雨樋バンドサビ止め施工状況



雨樋バンドサビ止め施工中



雨樋バンドサビ止め施工中



雨樋上塗り施工完了



雨樋上塗り施工完了



シャッターボックス施工完了



シャッターボックス施工完了



使用塗料缶一覧

- ・無機ハイブリッドクリヤー
 - ・HBサイディングプライマーJY



・HBサイディングプライマー J Y



・無機ハイブリッドクリヤー

・HBサイディングプライマー J Y



施工後



施工後



施工後

