

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 T様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事

工事住所 北九州市戸畠区浅生

工 期 着 手 平成 25 年 3 月 16 日

竣 工 平成 25 年 3 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



ケレン作業施工状況




ケレン作業施工中



高压洗净施工状况



外塀高压洗净施工状况



ラバー止め施工完了



ラバー止め施工完了



クラック補修施工状況



クラック補修施工完了



クラック補修施工前



クラック補修施工状況



クラック補修施工中



クラック補修施工前



クラック補修施工前



クラック補修施工状況



クラック補修施工完了



クラック補修施工完了




クラック補修施工完了



バリアー施工状況



バリアー施工中



バリアー施工中




バリヤー施工中



下塗り施工状況



下塗り施工中



中塗り施工状況



中塗り施工中



上塗り施工完了



下塗り施工状況



下塗り施工中



下塗り施工中



下塗り施工中



中塗り施工状況



上塗り施工状況



上塗り施工完了



上塗り施工完了



上塗り施工完了



使用塗料缶一覧

- ・エピテックWEプライマーA液
- ・エピテックWEプライマーB液
- ・ホワイトフィラーA液
- ・アステックプラスS
- ・バリアー
- ・IRグロス(チャコール)
- ・EC2000DG(チーノ)
- ・タスペーサー



施工後

